


Rafbók



RTM007 Spennustöðugleikarásir Svör og útreikningar



RTM007 Spennustöðugleikarásir svör og útreikningar

1.5 Dæmi bls. 8 - svör

1. a)
$$+6V$$
, b) $-5V$, c) $+18V$, d.) $-24V$

2. a)
$$U_{\dot{U}T} = U_{REF} \cdot (1 + \frac{R_2}{R_1}) + I_{ADJ} \cdot R_2 = 1,25V \cdot (1 + \frac{10K\Omega}{1K\Omega}) + 50uA \cdot 10K\Omega = 14,25V$$

b)
$$I = \frac{U_{REF}}{R_1} + I_{ADJ} = \frac{1,25V}{1K\Omega} + 50uA = 1,3mA$$

$$-U_{\acute{U}T\,\mathrm{min}} = U_{REF} \cdot (1 + \frac{R_{2}}{R_{1}}) + I_{ADJ} \cdot R_{2} = 1,25V \cdot (1 + \frac{10K\Omega}{470\Omega}) + 50uA \cdot 10K\Omega = 28,3V$$

$$-U_{\acute{U}T\,\mathrm{max}} = U_{REF} \cdot (1 + \frac{R_{2}}{R_{1}}) + I_{ADJ} \cdot R_{2} = 1,25V \cdot (1 + \frac{0K\Omega}{470\Omega}) + 50uA \cdot 0K\Omega = 1,25V$$

4. Gengið er út frá því að I_{ADJ} = 0. Þá verður:

$$R_{1} = \left| \frac{U_{R1}}{I} \right| = \left| \frac{1,25V}{2mA} \right| = 625\Omega, \ R_{2} = \frac{\left| U_{\acute{U}t} \right| - \left| U_{R1} \right|}{I} = \frac{\left| 12V \right| - \left| 1,25V \right|}{\left| 2mA \right|} = 5,4K\Omega$$

2.4 Dæmi bls. 14 - svör

5. a.
$$R_{ext} = \frac{U_{BE}}{I_{Max}} = \frac{0.7V}{700mA} = 1\Omega$$

b.
$$Rasistraumurinn: I = \frac{U_{BE}}{R_{ext}} = \frac{0.7V}{1.5K\Omega} = 0.47mA$$

c.
$$R_{ext} = \frac{U_{BE}}{I_{Max}} = \frac{0.7V}{250mA} = 2.8\Omega$$

6. Max straumur í álagi er:

$$I_{R_L} = \frac{U_{R_L}}{R_L} = \frac{12V}{10\Omega} = 1, 2A \Rightarrow$$

$$P_{Q_{ext}} = (U_{inn} - U_{R_L}) \cdot (I_{R_L} - I_{R_{ext}}) = (15V - 12V) \cdot (1200mA - 500mA) = 2, 1W$$

07.01.2019 1 www.rafbok.is



RTM007 Spennustöðugleikarásir svör og útreikningar

Þetta hefti er án endurgjalds á rafbókinni.

www.rafbok.is

Allir rafiðnaðarmenn og rafiðnaðarnemar geta fengið aðgang án endurgjalds að rafbókinni.

Heimilt er að afrita textann til fræðslu í skólum sem reknir eru fyrir opinbert fé án leyfis höfundar eða Rafmenntar, fræðsluseturs rafiðnaðarins. Hvers konar sala á textanum í heild eða að hluta til er óheimil nema að fengnu leyfi höfundar og Rafmenntar, fræðsluseturs rafiðnaðarins.

Höfundur er Sigurður Örn Kristjánsson. Eftirvinnsla og umbrot í rafbók Bára Halldórsdóttir.

Vinsamlegast sendið leiðréttingar og athugasemdir til höfundar eða til Báru Halldórsdóttur bara@rafnam.is .