semana del 1 hasta 5 de julio

- Supervisar que los esquineros salgan con todos los estándares de calidad para asi tener un producto este bueno, duro, sin ninguna imperfección o que lleve alguna basura.
- Revisar que todos tengo los implementos de seguridad.
- Poner señales de seguridad en las paredes.

