e-type 처리하기

노트북: Development

만든 날짜: 2012-08-05 오전 8:54 업데이트 ... 2012-08-05 오전 8:57

1차로 windows sonno-i 시리얼 프로그램 만들고 있는데, 우리집 922, 991 두개의 노드가 데이터를 보내야한다.

922 - 0x39a

911 - 0x38f

911 수신이 매우 안되고 있음.

911 데이터는 들어오는것 같은데, 패킷을 걸러내어서 화면 출력을 못하고 있음.

그리고. 다른 노드**ID** 들이 출력되는 것으로 봐서는. 시리얼 패킷의 처리가 윈도우는 뭔가 불안한 것으로 보임

