ชื่อ นายอภิวัฒน์ สุภิวงศ์ รหัส 650401701645

จงระบุกการใช้ประโยชน์ของเครื่องมือการศึกษางาน 11 ชนิดโดยให้ยกตัวอย่าง ลักษณะงานที่นำไป ประยุกต์ใช้ในการศึกษาการทำงานละอธิบายมาให้เข้าใจ

- 1. Outline process chart คือ แผนภูมิกระบวนการทำงาน เป็นแผนภูมิที่แสดงขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่วัตถุดิบเคลื่อนเข้าสู่สายการผลิตจนเสร็จสิ้นเป็น ผลิตภัณฑ์
 - ประโยชน์ใช้งานของแผนภูมิกระบวนการผลิต
 - 1. เป็นแผนภูมิเริ่มต้นของการวิเคราะห์แผนภูมิทุกประเภท
 - 2. บอกภาพรวมของกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นจนจบ
 - 3. ใช้สื่อสารกับบุคคลภายนอกที่ต้องการให้เข้าใจกระบวนการผลิตในภาพรวม
 - 4. ใช้เพื่อประกอบการบรรยายภาพรวมของกระบวนการ และเพื่อประโยชน์ ของการประชาสัมพันธ์
- 2. Flow precess chart คือ แผนภูมิกระบวนการไหล แผนภูมินี้ใช้วิเคราะห์ขั้น ตอนการไหล (Flow) ของวัตถุดิบ ชิ้นส่วน พนักงาน และอุปกรณ์ ที่เคลื่อนไปในกระบวนการพร้อม ๆ กับกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้ สัญลักษณ์มาตรฐาน 5 ตัว ซึ่งกำหนดโดย ASME ในสหรัฐอเมริกา แผนภาพการไหล คือ แผนภาพที่มีการจำลองสถานที่หรือผังของบริเวณที่ทำงาน พร้อมตำแหน่งของแผนกงานหรือเครื่องจักรสำคัญ ๆ ลงในภาพ และแสดงเส้นทาง การเคลื่อนย้ายพร้อมสัญลักษณ์ลงบนผัง ประโยชน์ใช้งานของแผนภูมิกระบวนการไหล
 - 1. เป็นแผนภูมิที่จำแนกกิจกรรมต่าง ๆ ออกจากกันเป็น 5 ประเภท โดยเริ่มจาก กิจกรรม ที่มีมูลค่าเพิ่มได้แก่การฏิบัติงาน ไปจนถึงกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่า
 - 2. แยกแยะกิจกรรมของพนักงานออกจากกิจกรรมที่ทำบนผลิตภัณฑ์ ทำให้สามารถมองเห็น จุดเน้นในการวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจน
 - 3. ใช้ควบคู่ไปกับแผนภาพการไหล จะช่วยชี้ให้เห็นการรอคอยและระยะทางการเคลื่อนย้าย
 - 4. สามารถใช้แผนภูมิเดียวกันเพื่อเปรียบเทียบแสดงผลก่อนและหลังการปรับปรุง

3.Gang chart คือ แผนภูมิแกนต์

แผนผังคุมกำหนดงาน มักใช้ในด้านการจัดการ<u>โครงการ</u>ต่าง ๆ ในองค์การขนาดใหญ่ ซึ่งอาจมี ขั้นตอนซับซ้อน และมากมาย โดยจะใช้เป็นเทคนิคเครื่องมือช่วยการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ในการ ดำเนินการแก้ไขการควบคุม การวางแผนที่เหมาะสม เพื่อช่วยสนับสนุนให้การดำเนินงานบรรลุ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้พัฒนาแผนภูมินี้ขึ้นมา เพื่อใช้ในการวางแผนเกี่ยวกับเวลา ใช้แก้ปัญหาเรื่องการจัดตารางการผลิต การควบคุมแผนงานและโครงการการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์ เรียกว่า แผนภูมิแกนต์ ซึ่งมีลักษณะเป็น แถบหรือเส้น โดยใช้แกนนอนเป็นเส้นมาตราส่วนแสดงเวลา ส่วนแกนตั้งเป็นมาตราส่วนแสดงขั้นตอน ของกิจกรรมหรืองาน หรืออัตรากำลังขององค์การ

4. Activity chart

5. Multiple aetivity chart

แผนภูมิกิจกรรมหลายรายการประกอบด้วยชุดของแท่ง (คอลัมน์) ที่วางเทียบกับมาตราส่วนเวลา ทั่วไป แต่ละหัวเรื่องจะได้รับการจัดสรรหนึ่งแถบและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องจะแสดงในแถบนี้ คอลัมน์จะวางเทียบกับมาตราส่วนเวลาทั่วไปซึ่งเริ่มต้นที่ศูนย์และสิ้นสุดที่รอบเวลาของงาน งานที่จะ บันทึกจะถูกแบ่งออกเป็นองค์ประกอบย่อยๆ และเวลาสำหรับแต่ละองค์ประกอบจะถูกวัดด้วยความ ช่วยเหลือของนาฬิกาจับเวลา กิจกรรมจะถูกบันทึกในแผนภูมิในคอลัมน์ตามลำดับ

มีการใช้สัญลักษณ์สองสัญลักษณ์ในแผนภูมิ สัญลักษณ์หนึ่งแสดงถึงการทำงานและสัญลักษณ์อื่นที่ ไม่ได้ใช้งาน การทำงานจะแสดงด้วยคอลัมน์แฮทช์และรหัสที่ไม่ได้ใช้งานแสดงด้วยช่องว่าง

6. Man- machine chart

แผนภูมิคน-เครื่องจักรแสดงความสัมพันธ์ระหว่างงานด้วยตนเองที่ดำเนินการโดยผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ หนึ่งรายขึ้นไปและเครื่องจักรตั้งแต่หนึ่งเครื่องขึ้นไปที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต คุณลักษณะการ ปรับสมดุลงานของ Timer Pro ช่วยให้คุณพัฒนาแผนภูมิระหว่างคนกับเครื่องจักรได้อย่างรวดเร็วจาก กระบวนการใดๆ ตามที่แสดงในตัวอย่างที่นี่

เนื่องจากขั้นตอนการทำงานต่างๆ ที่จำเป็นในกระบวนการผลิตในการโหลด ใช้งาน และขนถ่าย เครื่องจักรร่วมกับเวลาดำเนินการของเครื่องจักรเอง แผนภูมิคน-เครื่องจักรจึงถูกใช้เพื่อกำหนดระดับ การผลิตสูงสุดที่สามารถทำได้ตามทรัพยากรที่มีอยู่ กระบวนการนี้มักจะเกี่ยวข้องกับการทำงานด้วย

ตนเองมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ภายในรอบเครื่องจักร เช่น เมื่อเครื่องจักรกำลังทำงาน เพื่อที่เมื่อ รอบเครื่องจักรเสร็จสมบูรณ์แล้ว

7. R & Lchart er Oporation chart

แผนภูมิควบคุมเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจสอบกระบวนการผลิต Fuzzy Set Theory ได้ค้นพบ วิธีการในแผนภูมิควบคุมและแผนภูมิควบคุมแบบคลุมเครือประเภทใหม่ที่มีความสามารถแตกต่างกัน ได้รับการแนะนำ ในบทความนี้ มีการศึกษากระบวนการที่ผลลัพธ์ของการวัดแต่ละชิ้นไม่แน่ชัด และใช้ แผนภูมิควบคุมแบบฟัซซี่ X -R สำหรับการตรวจสอบ จุดมุ่งหมายคือเพื่อศึกษาผลกระทบของ ข้อผิดพลาดในการวัดต่อประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุมแบบคลุมเครือเพื่อตรวจจับสถานการณ์นอก การควบคุม แบบจำลองที่ใช้ในการวิจัยนี้เป็นแบบจำลองโควาเรียตเชิงเส้น พารามิเตอร์ ARL ใช้เพื่อ ศึกษาประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุมแบบฟัซซี เมื่อพารามิเตอร์ของแบบจำลองความแปรปรวนร่วม เพิ่มขึ้นหรือลดลง

- 8. Sime chart
- 9. Flow diagram
- 10. String diagran
- 11. Travel chart