

SI1000, BP + HCM
$r = 1$
$p_{\text{th}} = 1.053\%$
$r = 2$
$p_{\text{th}} = 0.845\%$
$r = 3$
$p_{\text{th}} = 0.751\%$
$r = 4$
$p_{\text{th}} = 0.694\%$
$r = 5$
$p_{\text{th}} = 0.676\%$
$r = 6$
$p_{\text{th}} = 0.665\%$
$r = 7$
$p_{\text{th}} = 0.638\%$
$r = 8$
$p_{\text{th}} = 0.634\%$
$r = 9$
$p_{\text{th}} = 0.598\%$
$r = 10$
$p_{\text{th}} = 0.579\%$
$r = 11$
$p_{\text{th}} = 0.588\%$
$r = 12$
$p_{\text{th}} = 0.609\%$
$r = 13$
$p_{\text{th}} = 0.572\%$
$r = 14$
$p_{\text{th}} = 0.585\%$
$r = 15$
$p_{\text{th}} = 0.562\%$
$r = 16$
$p_{\text{th}} = 0.550\%$
$r = 17$
$p_{\text{th}} = 0.579\%$
$r = 18$
$p_{\text{th}} = 0.547\%$
$r = 19$
$p_{\text{th}} = 0.551\%$
$r = 20$
$p_{\text{th}} = 0.538\%$
$r = 21$
$p_{\text{th}} = 0.558\%$
$r = d$
$p_{\text{th}} = 0.466\%$
p_L
$p\ (\times 10^{-3})$
distance d
3 5 7 9 11 13 15 17 19 21