

Sommaire





- Alimentation des modules
- GirouetteLoRa
- TSL & BMEMise en veille
- 06 Statut actuel

07 Conclusion



Déroulement du Projet



Restitution



Prise de connaissance de l'état du projet **Compilation des** codes



Codes courts

Un Fichier arduino par module et pour LoRa **Assemblage**



Amélioration



Gestion de la consommation

Présentation du matériel

- Le pluviomètre
- L'anémomètre

- La girouette
- Le BME280 & le TSL2591



Le pluviomètre

- Aimant interne active interrupteur.
- 1 bascule = 1 interruption = +0.2794 mm de pluie











- Aimant interne active interrupteur.
- 1 tour = 1 interruption = 2,4 km/h de vent








La girouette

- 8 résistances + interrupteurs en série
- Tension de sortie variable en fonction de la direction du vent








BME280 et TSL2591


- Capteurs de luminosité, température, humidité, pression
- Envoient des données via bus SPI à l'ESP32







Planning 1/2








Planning 2/2





Difficultés et Solutions

- Alimentation des modules
- Girouette
- Trame LoRa
- Low Power Mode



Alimentation des modules



Le problème



Pluviomètre et anémomètre ne réagissent pas au code téléversé.



- Solution côté HW
- L'alimentation des périphériques dépend d'un transistor bloqué
- Mettre la pin Measure à HIGH



Girouette








 Le code parait bon mais la girouette renvoie des valeurs très instables

La solution

- Solution côté HW
- Résistance du pont diviseur de tension remplacée par un générateur de courant → tension fixe
- Valeurs cohérentes et stables



Trame LoRa

Typage fonctions et données

Composition:

- Adresse MAC
- Vitesse du vent
- Direction du vent



- Température
- Luminosité
- Pression x2
- Humidité
- Tension



Low Power Mode





 Le réveil du Deep Sleep induit une chute de tension qui perturbe les mesures

La solution

- Alimentation de la carte en 5V externe sur le V+
- Dysfonctionnement du pluviomètre
- Pluviomètre maintenant alimenté par VCC.









Statut actuel

- Rapport de Projet
- Interruptions Pluviomètre
- Carte électronique



→ Estimation: 1 cours

Conclusion





- Connaissances Hardware
- Découverte Technologie LoRa
- Gestion consommation
- Esprit critique





Merci pour votre attention!

Ambre ALLOUIS & Solène GUILLAUME

