УТВЕРЖДАЮ

Заместитель управляющего директора - директор опытного завода

Н.Н. Черкашнева

документ подписан электронной подписью 10.02.2025 07:32:02

Первый заместитель директора опытного завода - начальник производства ОВЧИННИКОВ Д.А.

Сертификат

130000954718655B498CD0F781000700009547 Действителен с 01.04.2024 по 01.04.2025

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА ДЛЯ РАСЧЕТА СЪЕМА МАТЕРИАЛА С ДСЕ

Техническое задание № ТЗ-0067-2025

На 7 листах

Содержание

		Лист
1	Введение	3
2	Цель	3
3	Назначение	3
4	Требования к системе	3
5	Приложения	6

Настоящий документ не может быть размножен, использован и/или передан третьим лицам без согласия АО «ОДК-Авиадвигатель»

1 Введение

Настоящее техническое задание (ТЗ) разработано на основании пункта 6 протокола ОГТ-04 совещания у главного технолога.

2 Цель

Снижение величины остаточного дисбаланса ротора КВД и снижение величины вибраций двигателя ПД-14.

3 Назначение

Программный продукт предназначен для расчета геометрических характеристик удаляемой поверхности в зависимости от необходимой удаляемой массы дисбаланса.

- 4 Требования к системе
- 4.1 Необходимо разработать программу для расчета геометрических характеристик удаляемой поверхности в зависимости от дисбаланса.
- 4.2 В программу заложить возможность выбора из двух вариантов расчета удаление дисбаланса:
 - с выступов диска;
 - с балансировочного бурта.
- 4.3 В программу заложить возможность выбора из двух вариантов материала обработки:
 - титан (плотность (ρ) = 0,0045 г/мм³);
 - сталь (плотность (ρ) = 0,0082 г/мм³).

Данные по материалам брать из файла настроек.

- 4.4 Для расчета длины дуги при съёме металла с балансировочного бурта предусмотреть ввод данных в окна:
 - ширина обработки (h);
 - глубина врезания (с);
 - удаляемая масса (m).
- 4.5 Для расчета количества выступов при удалении металла с выступов диска предусмотреть ввод данных в окна:
 - ширина обработки (h);

- глубина врезания (с);
- удаляемая масса (m).
- 4.6 Расчет длины дуги при съёме металла с балансировочного бурта выполняется по формуле:

$$L = \frac{m}{\rho * h * c}$$
, где

L – значение длины обработки в мм;

т – удаляемая масса в граммах;

h – ширина бурта в мм;

с – глубина врезания в мм;

 ρ — плотность материала в г/мм³.

На экран выводится значение длины L. Программа выполняет вывод исходных данных и результат расчета в файл Excel.

4.7 Расчет количества выступов при удалении металла с выступов диска выполняется по ряду формул. Угол сектора окружности приближенной к профилю выступа диска вычисляется по формуле:

$$\alpha = 2 * \arccos\left(\frac{R-c}{R}\right)$$
, где

 α — угол сектора в градусах;

с – глубина врезания в мм;

 $R = 12.6 \ \text{мм} - \text{радиус}$ окружности приближенной к профилю выступа диска (единый для всех дисков).

Площадь сектора окружности приближенной к профилю выступа диска определяется по формуле:

$$S=rac{1}{2}*R^2*\left(rac{\pi*lpha}{180}-sinlpha
ight)$$
, где

S – площадь сектора в $мм^2$;

 $\pi = 3.14$

Масса удаляемого материала с одного выступа вычисляется по формуле:

$$m_1 = S*h*
ho$$
 , где

m₁ – масса удаляемого материала с одного выступа в граммах;

h – ширина обработки в мм;

 ρ – плотность материала в г/мм³.

Количество выступов под механическую обработку определяется по формуле:

$$N=rac{m}{m_1}$$
, где

N- количество выступов, которые необходимо обработать для удаления массы дисбаланса;

т – удаляемая масса в граммах.

На экран выводится значение количества выступов N. Программа выполняет вывод исходных данных и результат расчета в файл Excel.

5 Приложения

Порядок работы с окном программы

- 5.1 Расчет параметров обработки при удалении дисбаланса в 5 грамм с балансировочного бурта на примере лабиринта 8 ступени 100-01-2367.
- оператор выбирает в выпадающем окне «место съема» значение «с балансировочного бурта»
 - в выпадающем окне «материал ДСЕ» выбирает «сталь»
- вводит в окно «удаляемая масса» значение с балансировочной карты. В данном примере m=5 грамм.
- в окно «ширина обработки» вводит половину разницы между наружным и внутренним диаметрами бурта с чертежа детали. В рассматриваемом примере h = 0.5*(350.89-331) = 9.945 мм.
- в окно «глубина врезания» вводит значение с чертежа детали. В рассматриваемом примере это $0.7\,\mathrm{max}$. Для примера, $c=0.7\,\mathrm{mm}$.

Программа выполняет расчет по формуле:

$$L = L = \frac{m}{\rho * h * c} = \frac{5}{0,0082 * 9.945 * 0.7} = 87,6 \text{ MM}$$

- на экран выводится значение длины L согласно рисунка 1.

Параметры указанные пол		
Параметр	Значение	Единица измерения
ширина обработки (h) =	9,945	MM
глубина врезания (с) =	0,7	MM
удаляемая масса (m) =	5	грамм
Результаты расчетов:		
длины дуги (L) =	87,6	MM

Рисунок 1 — Пример вывода исходных данных и результата расчета в файл Ехсеl для съема металла с балансировочного бурта

- 5.2 Расчет параметров обработки при удалении дисбаланса в 5 грамм с выступов диска на примере диска 1 ступени 100-04-2310.
- оператор выбирает в выпадающем окне «место съема» значение «с выступов диска»
 - в выпадающем окне «материал ДСЕ» выбирает «сталь»

- вводит в окно «удаляемая масса» значение с балансировочной карты. В данном случае m=5 грамм.
- в окно «ширина обработки» вводится значение с чертежа детали. В рассматриваемом примере $h=20\,\mathrm{mm}$.
- в окно «глубина врезания» вводит значение с чертежа детали. В рассматриваемом примере это 1 max. Для примера, c=1 мм.

Программа выполняет расчеты:

определяется угол сектора окружности приближенной к профилю выступа диска по формуле:

$$\alpha = 2 * \arccos\left(\frac{R-c}{R}\right) = 2 * \arccos\left(\frac{12.6-1}{12.6}\right) = 46^{\circ}$$

рассчитывается площадь сектора окружности приближенной к профилю выступа диска по формуле:

$$S = \frac{1}{2} * R^2 * \left(\frac{\pi * \alpha}{180} - sin\alpha\right) = \frac{1}{2} * 12.6^2 * \left(\frac{\pi * 46}{180} - sin46\right) = 6.5885 \text{ mm}^2$$

определяется масса удаляемого материала с одного выступа по формуле:

$$m_1 = S * h * \rho = 6.5885 * 20 * 0.0082 = 1.08$$

рассчитывается количество выступов под механическую обработку по формуле:

$$N = \frac{m}{m_1} = \frac{5}{1,08} = 5$$

- на экран выводится значение количества выступов N согласно рисунка 2.

Параметры указанные поль		
Параметр	Значение	Единица измерения
ширина обработки (h) =	20	MM
глубина врезания (с) =	1	MM
удаляемая масса (m) =	5	грамм
Результаты расчетов:		
количество выступов (N) =	5	

Рисунок 2 — Пример вывода исходных данных и результата расчета в файл Excel для съема металла с выступов диска.