

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

По работе с ПО «Расчёт съема материала с ДСЕ»

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Содержание

1	Основные положения по работе с ПО.....	3
1.1	Цель и назначение разработанного ПО	3
1.2	Минимальные требования и установка ПО.....	3
2	Общий вид ПО.....	4
3	Порядок работы с программой	5
3.1	Ввод параметров.....	5
3.2	Расчет данных.....	5
3.2.1.	С выступов диска	6
3.2.2.	С балансировочного бурта.....	6
3.3	Экспорт результатов	7
4	Дополнительное информационное меню	9
4.1	Новости разработки	9
4.2	Информация о разработчиках	10
4.3	Открытие инструкции.....	10
4.4	Изменение цветовой схемы приложения.....	10

Подпись и дата		Инв. № дубл.		Взамен инв. №		Настоящий документ не может быть размножен, использован и/или передан третьим лицам без согласия АО "ОДК-Авиадвигатель"													
Подпись и дата																			
Инв. № подл.																			
	Разраб.	Ильин М.И.				Руководство пользователя по работе с программой «Расчёт съема материала с ДСЕ»										Лит.	Лист	Листов	
	Пров.	Ариткулов Э.Р																2	11
	Н.контр.																	АО "ОДК-Авиадвигатель"	
	Утв.																		

2 Общий вид ПО

После запуска по ссылке ПО в браузере открывается новая вкладка, содержащая общий вид окна работы с ПО (см. Рисунок 1).




Рисунок 1 – Общий вид ПО

Окно приложения состоит из пяти полей ввода данных, кнопки расчета.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата					
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата					Лист Формат А4
									4

3 Порядок работы с программой

3.1 Ввод параметров

В первую очередь необходимо выбрать метод расчета удаления дисбаланса (Рисунок 2).




Рисунок 2 - Выбор расчёта удаления дисбаланса

После выбора метода расчета остальные поля ввода данных становятся доступными к заполнению (Рисунок 3).

Рисунок 3 – Поля ввода данных

Пользователю нужно выбрать из списка материал обработки, ввести ширину обработки, глубину врезания, удаляемую массу (Рисунок 3).

3.2 Расчет данных

При заполнении всех полей кнопка «Произвести расчет» становится доступной. После нажатия на нее происходит расчет.

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №	Инд. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Лист Формат А4
					5

3.2.1 С выступов диска

Если пользователь выбрал метод расчета «С выступов диска», на экране выводится результат расчета в единице измерения (шт.) и таблица с исходными (введенными, пользовательскими) параметрами (Рисунок 4).

Расчёт съема материала с ДСЕ в.1.0.1

Выбор метода расчёта удаления дисбаланса
 С выступов диска

Выбор материала обработки
 Сталь (плотность (ρ) = 0,0082 г/мм³)

Ширина обработки (h) мм
 20

Глубина врезания (с) мм
 1

Удаляемая масса (m) грамм
 5

Произвести расчет

Результат: количество выступов (N) = **5 шт.** Сохранить результат в Excel

Параметры указанные пользователем:		
Параметр	Значение	Единица измерения
Ширина обработки (h) =	20	мм
Глубина врезания (с) =	1	мм
Удаляемая масса (m) =	5	грамм
Результаты расчетов:		
количество выступов (N) =	5	шт.

Рисунок 4 – Отображение результатов расчета по методу «С выступов диска»

3.2.2 С балансировочного бурта

Если пользователь выбрал метод расчета «С балансировочного бурта», на экране выводится результат расчета в единице измерения (мм) и таблица с исходными (введенными, пользовательскими) параметрами (Рисунок 5).

Инд. № подл.	Подпись и дата
Взамен инв. №	Инд. № дубл.
Подпись и дата	Подпись и дата
Инд. № подл.	Инд. № дубл.

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Лист Формат А4
					6

Рисунок 5 - Отображение результатов метода расчета по методу «С
балансирующего бурта»

Результат расчета можно выгрузить в табличный файл формата .XLSX по кнопке «Сохранить результат в Excel» (Рисунок 6).



При выгрузке файла формата .XLSX, выходной файл расчета будет иметь следующее наименование: Результат вычисления метода [метод обработки] [дата] [время].xlsx. См. пример на (Рисунок 7).

Формат А4

[illegible]

4.2 Информация о разработчиках

При нажатии на иконку  открывается диалоговое окно с информацией о разработчиках приложения и о сотрудниках бюро СПО ОСП ТПП (Рисунок 10).




Рисунок 10 – Диалоговое окно с информацией о бюро СПО ОСП ТПП

4.3 Открытие инструкции

При нажатии на  иконку открывается новая вкладка в браузере, где с помощью встроенного просмотрщика PDF-файлов будет открыта настоящая инструкция.

4.4 Изменение цветовой схемы приложения

При нажатии на иконку солнца  или луны , приложение переключает цветовую схему работы приложения между светлой и темной. Пример темной цветовой схемы приложения (Рисунок 11).

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	При нажатии на  иконку открывается новая вкладка в браузере, где с помощью встроенного просмотрщика PDF-файлов будет открыта настоящая инструкция.				
					4.4 Изменение цветовой схемы приложения				
					При нажатии на иконку солнца  или луны  , приложение переключает цветовую схему работы приложения между светлой и темной. Пример темной цветовой схемы приложения (Рисунок 11).				

Рисунок 11 – Темная цветовая схема приложения