

ENGENHARIA

RELATÓRIO GRUPOS DE MÁQUINAS

| MÁQUINA |                                | ABREV. | C.CUSTO | VLR.PADRÃO | VLR.VENDA | HORAS DISPONÍVEIS |
|---------|--------------------------------|--------|---------|------------|-----------|-------------------|
| 100     | MÁQUINA OMP                    | MQC    | 25100   | 0,0000     | 18,7600   | 9,000000          |
| 101     | FURADEIRA DE BANCA             | MET    | 25100   | 0,0000     | 19,2500   | 8,000000          |
| 102     | DOBRADEIRA ROBÓTICA            | MET    | 25240   | 0,0000     | 1,5000    | 9,000000          |
| 103     | PRENSA HIDRAULICA              | MQP    | 25100   | 0,0000     | 17,9900   | 8,000000          |
| 107     | MESA DE COLA                   | MCO    | 25160   | 0,0000     | 1,5000    | 8,000000          |
| 108     | PRENSA MAR                     | MQP    | 25160   | 0,0000     | 1,5000    | 8,000000          |
| 109     | COPIADORA                      | MCP    | 25160   | 0,0000     | 3,3300    | 8,000000          |
| 110     | HOMAG COLADEIRA DE BORDA       | MBO    | 25160   | 0,0000     | 11,8700   | 8,000000          |
| 111     | CENTRAL DE USINAGEM BIESSE     | MFU    | 25160   | 0,0000     | 0,0000    | 9,000000          |
| 112     | ACABAMENTO                     | MAC    | 25160   | 0,0000     | 4,2500    | 8,000000          |
| 113     | BOX SOLDA 1                    | SOL    | 25120   | 0,0000     | 43,4900   | 8,000000          |
| 114     | BOX SOLDA 2                    | SOL    | 25120   | 0,0000     | 42,6500   | 8,000000          |
| 115     | BOX SOLDA 3                    | SOL    | 25120   | 0,0000     | 45,9300   | 8,000000          |
| 116     | MÁQUINA DE CORTE 3 - EMT       | MQC    | 25100   | 0,0000     | 20,0800   | 9,000000          |
| 120     | TRATAMENTO POR ASPERSÃO        | MTA    | 25140   | 0,0000     | 58,6800   | 8,000000          |
| 121     | MESA INSPEÇÃO CADEIRA          | MIN    | 25130   | 0,0000     | 3,0000    | 8,000000          |
| 122     | MESA DE INSPEÇÃO MESA          | MIN    | 25130   | 0,0000     | 3,7500    | 8,000000          |
| 123     | CABINE DE PINTURA              | MPI    | 25150   | 0,0000     | 86,3900   | 8,000000          |
| 124     | MESA DE MONTAGEM SAP/PON       | MOM    | 25170   | 0,0000     | 50,6400   | 8,000000          |
| 125     | MONTAGEM FECHAMENTO CADEIRA    | MOM    | 25170   | 0,0000     | 50,6400   | 8,000000          |
| 126     | MONTAGEM FECHAMENTO MESA       | MOM    | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 8,000000          |
| 128     | SECCIONADORA HOMAG             | MQC    | 25160   | 0,0000     | 12,9100   | 8,000000          |
| 129     | PRENSA PORCA GARRA - FAREMAC   | MFG    | 25160   | 0,0000     | 2,6900    | 9,000000          |
| 131     | DOBRADEIRA I E II              | MQD    | 25100   | 0,0000     | 0,0000    | 8,000000          |
| 132     | ESMERIL I E II                 | MQE    | 25100   | 0,0000     | 17,9500   | 8,000000          |
| 133     | DOBRADEIRA EMT                 | MQD    | 25100   | 0,0000     | 17,3800   | 8,000000          |
| 134     | TAMPOGRÁFICA OSCAR FLUES       | TAM    | 25150   | 0,0000     | 23,8000   | 8,000000          |
| 135     | MAQUINA POS FORMICA            | MPF    | 25160   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| 136     | MESA DE TRAÇAGEM               | MT     | 25100   | 0,0000     | 0,0000    | 8,000000          |
| 137     | GABARIT INSPE USIM             | GIU    | 25100   | 0,0000     | 0,0000    | 8,000000          |
| 138     | CORTE ESMERILHADEIRA           | CE     | 25100   | 0,0000     | 0,0000    | 8,000000          |
| 139     | RETÍFICA                       | RET    | 25100   | 0,0000     | 0,0000    | 8,000000          |
| 140     | FURADEIRA MANUAL               |        | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| 141     | PINTURA MANUAL                 |        | 25160   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| 142     | EMBALADEIRA                    |        | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 8,000000          |
| 145     | EXTERNO                        |        | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| 146     | CENTRAL MANUAL DE DOBRA        | CMD    | 25100   | 0,0000     | 25,9300   | 0,000000          |
| 147     | CENTRAL MANUAL DE FURO         | CMF    | 25100   | 0,0000     | 26,9600   | 0,000000          |
| 148     | POLICORTE                      |        | 25100   | 0,0000     | 17,4900   | 0,000000          |
| 149     | MAQUINA LASER                  | LAS    | 25100   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| 150     | LASER VITERBO                  | LAS    | 25100   | 0,0000     | 71,9800   | 0,000000          |
| 151     | LX-K6 151                      | LAS    | 25100   | 0,0000     | 34,5800   | 0,000000          |
| 152     | LX-K6 152                      | LAS    | 25100   | 0,0000     | 37,8400   | 0,000000          |
| 153     | ROBÔ SOLDA N°1                 | ROB    | 25120   | 0,0000     | 66,5900   | 0,000000          |
| 154     | ROBÔ SOLDA N°2                 | ROB    | 25120   | 0,0000     | 66,5900   | 0,000000          |
| 155     | ROBÔ SOLDA N°3                 | ROB    | 25120   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| 156     | DOBRADEIRA BLM                 | BLM    | 25000   | 0,0000     | 94,0200   | 0,000000          |
| 157     | TAMPOGRÁFICA OSCAR FLUES 2     | TAM    | 25170   | 0,0000     | 51,9400   | 0,000000          |
| 158     | COLADEIRA DE BORDA/FRESA VITAP | VTP    | 25160   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| 159     | CABINE DE JATEAMENTO           | JAT    | 25150   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| 160     | MESA DE EMBALAGEM MANUAL       |        | 12800   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| 161     | MÁQUINA DE COSTURA             | COS    | 12350   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| 162     | BOX SOLDA 4                    | SLD    | 25120   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| 163     | BOX SOLDA 5                    | SLD    | 25120   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| 164     | BOX SOLDA 6                    | SLD    | 25120   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| 165     | BOX SOLDA 7                    | SLD    | 25120   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |

| MÁQUINA |                                | ABREV. | C.CUSTO | VLR.PADRÃO | VLR.VENDA | HORAS DISPONÍVEIS |
|---------|--------------------------------|--------|---------|------------|-----------|-------------------|
| P0001   | VENTILADOR I                   | PAT    | 25000   | 0,0000     | 1,8400    | 8,000000          |
| P0002   | VENTILADOR II                  | PAT    | 25000   | 0,0000     | 1,8400    | 8,000000          |
| P0003   | PÓRTICO                        | PAT    | 25000   | 0,0000     | 4,2300    | 8,000000          |
| P0005   | COMPRESSOR II                  | PAT    | 25000   | 0,0000     | 6,9600    | 8,000000          |
| P0007   | COLETOR DE PÓ C.U.             | PAT    | 25000   | 0,0000     | 3,9300    | 8,000000          |
| P0008   | COLETOR DE PÓ HILLER           | PAT    | 25000   | 0,0000     | 5,4500    | 8,000000          |
| P0009   | VENTILADOR III                 | PAT    | 25000   | 0,0000     | 0,0000    | 8,000000          |
| P0010   | VENTILADOR IV                  | PAT    | 25000   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0011   | VENTILADOR V                   | PAT    | 25000   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0012   | VENTILADOR VI                  | PAT    | 25000   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0014   | FURADEIRA DE BANCA I           | PAT    | 25000   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0015   | FURADEIRA DE BANCA II          | PAT    | 25000   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0016   | ROBO DE DOBRA                  | PAT    | 25000   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0018   | PRENSA II                      | PAT    | 25000   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0019   | PRENSA III                     | PAT    | 25000   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0020   | PRENSA IV                      | PAT    | 25000   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0022   | PRENSA MANUAL I                | PAT    | 25000   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0023   | PRENSA MANUAL II               | PAT    | 25000   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0024   | COPIADORA                      | PAT    | 25000   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0025   | COLADEIRA DE BORDA/FRESA VITAP | MAR    | 25160   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0026   | CENTRAL DE USINAGEM            | PAT    | 25000   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0027   | MÁQUINA DE SOLDA I             | PAT    | 25000   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0028   | MÁQUINA DE SOLDA II            | PAT    | 25000   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0029   | MÁQUINA DE SOLDA III           | PAT    | 25000   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0030   | MÁQUINA DE SOLDA IV            | PAT    | 25000   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0031   | MÁQUINA DE SOLDA V             | PAT    | 25000   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0032   | MÁQUINA DE SOLDA VI            | PAT    | 25000   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0033   | MÁQUINA DE SOLDA VII           | PAT    | 25000   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0034   | MÁQUINA DE CORTE STARRET       | PAT    | 25000   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0036   | TALHA (TRATAMENTO)             | PAT    | 25000   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0037   | MÁQUINA DE SOLDA VIII          | PAT    | 25120   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0038   | QUEIMADOR II (TRATAMENTO)      | PAT    | 25000   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0039   | SECCIONADORA HOMAG             | PAT    | 25000   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0041   | LIXADEIRA DE CINTA             | PAT    | 25000   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0044   | ESMERIL I                      | PAT    | 25000   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0045   | ESMERIL II                     | PAT    | 25000   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0046   | ESMERIL III                    | PAT    | 25000   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0047   | PENEIRA CAIBAL TINTA           | PAT    | 25000   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0048   | MÁQUINA DE SOLDA IX            | PAT    | 25120   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0050   | FURADEIRA DE BANCA III         | PAT    | 25000   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0051   | MÁQUINA DE POS-FORMAR          | PAT    | 25000   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0052   | ONIBUS                         | ONI    | 25000   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0053   | FURADEIRA ELÉTRICA MANUAL      | FUM    | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 8,000000          |
| P0055   | FURADEIRA ELÉTRICA MANUAL      | FEM    | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 8,000000          |
| P0058   | ESMERILHADEIRA 4 1/2"          | ESM    | 25000   | 0,0000     | 0,0000    | 8,000000          |
| P0059   | REBITADEIRA PNEUMATICA         | REB    | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0060   | REBITADEIRA PNEUMATICA         | REB    | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0061   | REBITADEIRA PNEUMATICA         | REB    | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0062   | REBITADEIRA PNEUMATICA         | REB    | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0063   | REBITADEIRA PNEUMATICA         | REB    | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0065   | MÁQUINA DE SOLDA X             | MAS    | 25120   | 0,0000     | 100,0000  | 0,000000          |
| P0067   | REBITADEIRA PNEUMATICA         | REB    | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0068   | REBITADEIRA PNEUMATICA         | REB    | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0069   | FURADEIRA PNEUMATICA           | FUR    | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0073   | REBITADEIRA PNEUMATICA         | REB    | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0074   | MARTELETE                      | MAR    | 25000   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |

ENGENHARIA

RELATÓRIO GRUPOS DE MÁQUINAS

| MÁQUINA |                              | ABREV. | C.CUSTO | VLR.PADRÃO | VLR.VENDA | HORAS DISPONÍVEIS |
|---------|------------------------------|--------|---------|------------|-----------|-------------------|
| P0075   | SOPRADOR TERMICO             | SOP    | 25160   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0077   | FURADEIRA ELÉTRICA MANUAL    | FUR    | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0080   | FURADEIRA ELÉTRICA MANUAL    | FUR    | 25000   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0082   | FURADEIRA PNEUMATICA         | FUP    | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0083   | ESMERILHADEIRA 4 1/2"        | ESM    | 25000   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0084   | FURADEIRA PNEUMATICA         | FUP    | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0085   | ESMERILHADEIRA 7"            | ESM    | 25100   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0087   | REBITADEIRA PNEUMATICA       | REB    | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0088   | FURADEIRA PNEUMATICA         | FUP    | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0090   | PINADOR PNEUMATICO           | PIN    | 25160   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0091   | LIXA DE MÃO ELETRICA         | LIM    | 25160   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0092   | PINADOR PNEUMATICA           | PIN    | 25160   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0093   | SOPRADOR TERMICO             | SOP    | 25160   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0094   | PLAINA ELETRICA              | PLA    | 25160   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0095   | FURADEIRA ELÉTRICA MANUAL    | FUR    | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0098   | FURADEIRA ELÉTRICA MANUAL    | FUR    | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0099   | FURADEIRA ELÉTRICA MANUAL    | FUR    | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0101   | REBITADEIRA PNEUMATICA       | REB    | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 8,000000          |
| P0103   | ESMERILHADEIRA 4 1/2"        | ESM    | 25000   | 0,0000     | 0,0000    | 8,000000          |
| P0106   | REBITADEIRA PNEUMATICA       | REP    | 25000   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0109   | REBITADEIRA PNEUMATICA       | REB    | 25000   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0110   | REBITADEIRA PNEUMATICA       | REB    | 25000   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0115   | BOMBA HIDRAULICA CANETA      | BHC    | 25000   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0117   | SERRA TICO TICO              |        | 25000   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0118   | CARRO HIDRAULICO (PALETEIRA) | PAL    | 25000   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0119   | CARRO HIDRAULICO (PALETEIRA) | PAL    | 25000   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0120   | FURADEIRA ELÉTRICA MANUAL    | FUR    | 25000   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0121   | ESMERILHADEIRA 4 1/2"        | ESM    | 25000   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0122   | REBITADEIRA PNEUMATICA       | REB    | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0124   | REBITADEIRA PNEUMATICA       | REB    | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0125   | ESMERILHADEIRA 4 1/2"        | ESM    | 25130   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0127   | REBITADEIRA PORCA REBITE     | RPR    | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0128   | ESMERILHADEIRA 4 1/2"        | ESM    | 25000   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0130   | ESMERILHADEIRA 4 1/2"        | ESM    | 25000   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0131   | ESMERILHADEIRA 4 1/2"        | ESM    | 25000   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0133   | REBITADEIRA PNEUMATICA       | REB    | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0134   | REBITADEIRA PNEUMATICA       | REB    | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0135   | ESMERILHADEIRA 4 1/2"        | ESM    | 25130   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0137   | ESMERILHADEIRA 4 1/2"        | ESM    | 25130   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0138   | ESMERILHADEIRA 4 1/2"        | ESM    | 25130   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0139   | REBORDEADORA TUPIA           | TUP    | 25160   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0140   | REBORDEADORA TUPIA           | TUP    | 25160   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0141   | SERRA CIRCULAR 7 1/4         | SER    | 25160   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0142   | BOMBA CANETA                 | BOM    | 25000   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0144   | ESMERILHADEIRA 4 1/2"        | ESM    | 25130   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0145   | ESMERILHADEIRA 4 1/2"        | ESM    | 25130   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0146   | ESMERILHADEIRA 7"            | ESM    | 25130   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0147   | FURADEIRA ELÉTRICA MANUAL    | FUR    | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0148   | FURADEIRA ELÉTRICA MANUAL    | FUR    | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0149   | SERRA POLICORTE              | SPC    | 25130   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0150   | PALETEIRA MANUAL             | PAL    | 25100   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0151   | REBITADEIRA PORCA REBITE     | REB    | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0152   | GRAMPEADOR PNEUMÁTICO        | GP     | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0153   | FURADEIRA ELÉTRICA MANUAL    | PFE    | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0154   | FURADEIRA ELÉTRICA MANUAL    | PFE    | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0155   | FURADEIRA ELÉTRICA MANUAL    | PFE    | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |

ENGENHARIA

RELATÓRIO GRUPOS DE MÁQUINAS

| MÁQUINA |                                | ABREV. | C.CUSTO | VLR.PADRÃO | VLR.VENDA | HORAS DISPONÍVEIS |
|---------|--------------------------------|--------|---------|------------|-----------|-------------------|
| P0156   | FURADEIRA ELÉTRICA MANUAL      | PFE    | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0157   | REBITADEIRA PNEUMATICA         |        | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0158   | MÁQUINA DE SOLDA               |        | 25120   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0159   | MÁQUINA DE SOLDA XII           |        | 25120   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0160   | MÁQUINA DE SOLDA XIII          |        | 25120   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0162   | REBITADEIRA PNEUMATICA 3/16    | RP     | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0165   | FURADEIRA ELÉTRICA MANUAL      | FM     | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0166   | REBITADEIRA PNEUMATICA         | REB    | 25000   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0167   | REBITADEIRA PNEUMATICA         | REB    | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 8,000000          |
| P0168   | SERRA TICO-TICO                | STT    | 25000   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0169   | RETIFICADEIRA GD0601 MAKITA    | RET    | 25000   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0170   | REBITADEIRA PNEUMATICA 3/16    | REB    | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0172   | LIXADEIRA VIBRATÓRIA           | LIX    | 25160   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0173   | FURADEIRA ELÉTRICA MANUAL      | FM     | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0174   | FURADEIRA ELÉTRICA MANUAL      | FM     | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0177   | MOTOBOMBA AMANCO               | MB     | 25000   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0178   | ESMERILHADEIRA 4 1/2"          | EM     | 25130   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0179   | ESMERILHADEIRA 4 1/2"          | EM     | 25130   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0180   | ESMERILHADEIRA 4 1/2"          | EM     | 25130   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0182   | BOMBA PERIFÉRICA               | BP     | 25000   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0183   | REBITADEIRA PNEUMÁTICA 3/16"   | RP     | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0184   | REBITADEIRA PNEUMÁTICA 3/16"   | RP     | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0189   | FURADEIRA ELÉTRICA MANUAL      | PFE    | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0196   | PRENSA HIDRÁULICA BANCADA      | PH     | 25100   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0197   | COMPRESSOR METAL PLAN          | COM    | 25000   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0198   | FURADEIRA ELÉTRICA MANUAL      | FUR    | 25000   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0200   | ESMERILHADEIRA 4 1/2"          | ESM    | 25130   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0202   | FURADEIRA ELÉTRICA MANUAL      | FUR    | 25000   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0203   | FURADEIRA ELÉTRICA MANUAL      | FUR    | 25000   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0205   | RETIFICADEIRA 6MM 1/4          | RET    | 25130   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0206   | RETIFICADEIRA 6MM 1/4"         | RET    | 25130   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0207   | PARAFUSADEIRA ELÉTRICA MANUAL  | PAR    | 25000   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0208   | RETIFICADEIRA MANUAL           | RET    | 25000   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0209   | SOPRADOR TERMICO               | SOT    | 25160   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| P0288   | ESMERILHADEIRA 4.1/2"          | ESM    | 25000   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| PO066   | ESMERILHADEIRA                 |        | 25000   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| PO202   | ESMERILHADEIRA 4 1/2           | ESM    | 25130   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| PO203   | ESMERILHADEIRA 4 1/2           | ESM    | 25130   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| PO204   | ESMERILHADEIRA 4 1/2           | ESM    | 25130   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| PO205   | ESMERILHADEIRA 4 1/2           | ESM    | 25130   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| PO206   | ESMERILHADEIRA 4 1/2           | ESM    | 25130   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| PO208   | FURADEIRA/PARAFUSADEIRA        | FUR    | 25000   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| PO211   | FURADEIRA/PARAFUSADEIRA        | PAR    | 25000   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| PO212   | FURADEIRA/PARAFUSADEIRA        | PAR    | 25000   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| PO213   | FURADEIRA/PARAFUSADEIRA        | FUR    | 25000   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| PO216   | RETIFICA 6MM 1/4               | RET    | 25130   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| PO217   | RETIFICA 6MM 1/4               | RET    | 25130   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| PO219   | FURADEIRA                      | FUR    | 25000   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| PO220   | FURADEIRA                      | FUR    | 25000   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| PO223   | BALANÇA                        | MQR    | 25100   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| PO224   | MAQUINA DE SOLDA               | MQR    | 25100   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| PO225   | BEBEDOURO MONTAGEM E METALUGIA | MOM    | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| PO226   | TORNO DE BANCADA GIRATORIO     | MQR    | 25100   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| PO227   | MOTOREDUTOR                    | MQP    | 25100   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| PO228   | MOTOREDUTOR                    | MQP    | 25100   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| PO229   | SERRA TICO TICO                | SER    | 25000   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |

ENGENHARIA

RELATÓRIO GRUPOS DE MÁQUINAS

| MÁQUINA |                          | ABREV. | C.CUSTO | VLR.PADRÃO | VLR.VENDA | HORAS DISPONÍVEIS |
|---------|--------------------------|--------|---------|------------|-----------|-------------------|
| PO230   | PARAFUSADEIRA            | PAR    | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| PO231   | REBITADOR 3/16           | REB    | 25000   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| PO232   | REBITADOR PNEUMATICO 316 | REB    | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| PO233   | REBITADOR PNEUMATICO 316 | REB    | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| PO234   | REBITADOR PNEUMATICO 316 | REB    | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| PO235   | REBITADOR PNEUMATICO 316 | REB    | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| PO236   | REBITADOR PNEUMATICO 316 | REB    | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| PO237   | REBITADOR PNEUMATICO     | REB    | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| PO238   | REBITADOR PNEUMATICO     | REB    | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| PO239   | REBITADOR PNEUMATICO     | REB    | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| PO240   | REBITADOR PNEUMATICO     | REB    | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| PO241   | REBTADOR PNEUMATICO      | REB    | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| PO243   | RADIO COMUNICADOR        | RAD    | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| PO244   | RADIO COMUNICADOR        | RAD    | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| PO245   | PARAFUSADEIRA/FURADEIRA  | PAR    | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| PO246   | PARAFUSADEIRA/FURADEIRA  | PAR    | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| PO247   | PARAFUSADEIRA/FURADEIRA  | PAR    | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| PO248   | PARAFUSADEIRA/FURADEIRA  | PAR    | 25000   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| PO249   | PARAFUSADEIRA/FURADEIRA  | PAR    | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| PO250   | PARAFUSADEIRA/FURADEIRA  | PAR    | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| PO251   | PARAFUSADEIRA/FURADEIRA  | PAR    | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| PO252   | PARAFUSADEIRA/FURADEIRA  | PAR    | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| PO253   | RADIO COMUNICADOR        | RAD    | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| PO254   | FURADEIRA DE IMPACTO     | FUR    | 25100   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| PO255   | MOTOBOMBA                | MOT    | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| PO256   | BOMBA CENTRIFUGA 1CV     | BOM    | 25140   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| PO257   | PARAFUSADEIRA/FURADEIRA  | PAR    | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| PO258   | PARAFUSADEIRA/FURADEIRA  | PAR    | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| PO259   | PARAFUSADEIRA/FURADEIRA  | PAR    | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| PO260   | PARAFUSADEIRA/FURADEIRA  | PAR    | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| PO261   | PARAFUSADEIRA/FURADEIRA  | PAR    | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| PO262   | PARAFUSADEIRA/FURADEIRA  | PAR    | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| PO263   | PARAFUSADEIRA/FURADEIRA  | PAR    | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| PO264   | PARAFUSADEIRA/FURADEIRA  | PAR    | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| PO265   | PARAFUSADEIRA/FURADEIRA  | PAR    | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| PO266   | REBITADOR DE REPUXO      | REB    | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| PO267   | REBITADOR DE REPUXO      | REB    | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| PO268   | REBITADOR DE REPUXO      | REB    | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| PO269   | REBITADOR DE REPUXO      | REB    | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| PO270   | REBITADOR DE REPUXO      | REB    | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| PO271   | REBITADOR DE REPUXO      | REB    | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| PO272   | REBITADOR DE REPUXO      | REB    | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| PO273   | REBITADOR DE REPUXO      | REB    | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| PO274   | REBITADOR DE REPUXO      | REB    | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| PO275   | REBITADOR DE REPUXO      | REB    | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| PO276   | PARAFUSADEIRA/FURADEIRA  | PAR    | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| PO277   | PARAFUSADEIRA/FURADEIRA  | PAR    | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| PO278   | PARAFUSADEIRA/FURADEIRA  | PAR    | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| PO279   | MINIRETIFICA             | RET    | 25120   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| PO280   | PARAFUSADEIRA/FURADEIRA  | PAR    | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| PO281   | PARAFUSADEIRA/FURADEIRA  | PAR    | 25170   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| PO282   | ESMERILHADEIRA 4.1/2"    | ESM    | 25000   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| PO283   | ESMERILHADEIRA 4.1/2"    | ESM    | 25000   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| PO284   | ESMERILHADEIRA 4.1/2"    | ESM    | 25000   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| PO285   | ESMERILHADEIRA 4.1/2"    | ESM    | 25000   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| PO286   | ESMERILHADEIRA 4.1/2"    | ESM    | 25000   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |

ENGENHARIA

RELATÓRIO GRUPOS DE MÁQUINAS

| MÁQUINA |                              | ABREV. | C.CUSTO | VLR.PADRÃO | VLR.VENDA | HORAS DISPONÍVEIS |
|---------|------------------------------|--------|---------|------------|-----------|-------------------|
| PO287   | ESMERILHADEIRA 4.1/2"        | ESM    | 25000   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| PO288   | ESMERILHADEIRA 4.1/2"        | ESM    | 25000   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| PO289   | ESMERILHADEIRA               | ESM    | 25000   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| PO290   | ESMERILHADEIRA 4.1/2 (115MM) | ESM    | 25000   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |
| PO291   | ESMERILHADEIRA 4 1/2 (115MM) | ESM    | 25000   | 0,0000     | 0,0000    | 0,000000          |