2. Сигналы ПЛК и внешние цепи

2.1 Сигналы ПЛК и внешние цепи



DI/DO - дискретные входы/выходы; AI/AO - аналоговые входы/выходы.

A1:ETH - W5 - A2:ETH: Ethernet. Питание и общие выводы: /3.1.