

Tilstandsrapport B

Adresse: Eksempelveien 1, 0123 Oslo | Befaring: 28.06.2026

Sammendrag

Det er avdekket alvorlig råteskade i bærende takkonstruksjon. Forholdet vurderes som kritisk.

Observasjoner

- Omfattende råte i to bærende takbjelker.
- Nedbøyning i mønet på ca. 30 mm.
- Fuktmåling i trevirke viser 28 %.

Årsak

Langvarig lekkasje gjennom taktekking har gitt vedvarende fuktbelastning.

Konsekvenser

Fare for svikt i bærende konstruksjon dersom tiltak ikke gjennomføres.

Anbefalinger

- Forholdet bør ses nærmere på ved anledning.

Kostnadsestimat

Kostnad er vanskelig å anslå på nåværende tidspunkt.