

Tilstandsrapport C

Adresse: Eksempelveien 1, 0123 Oslo | Befaring: 28.06.2026

Sammendrag

Boligen fremstår stort sett i grei stand, men med enkelte forhold som bør følges opp.

Observasjoner

- Det er noe fukt i kjelleren.
- Litt misfarging på baderomsgulvet.
- Ganske store sprekker i grunnmuren enkelte steder.

Årsak

Trolig en kombinasjon av alder og manglende vedlikehold.

Konsekvenser

Kan medføre ytterligere forverring over tid.

Anbefalinger

- Bør utbedres etter hvert.

Kostnadsestimat

Anslått kostnad omkring 40 000 kr.