
Parts
Final
Margin
skip to 180*
90*
45*
0*
-45*
-90*
Margin of 180 -
-47 = 227*
10^-1
10^0
10^1
10^2
10^3
10^4
10^5