

Міністерство освіти і науки України Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Лабораторна робота №14

з дисципліни «Комп'ютерні мережі»

«Аналіз мережевої взаємодії при використанні послідовних інтерфейсів на маршрутизаторах. Протокол HDLC»

Виконала студентка групи: КВ-11
ПІБ: Михайліченко Софія Віталіївна
Перевірив:

Мета роботи:

Засвоєння принципів взаємодії мережевих пристроїв при використанні послідовних інтерфейсів на маршрутизаторах за допомогою програми симуляції комп'ютерних мереж Cisco Packet Tracer.

План виконання лабораторної роботи:

- 1. Засвоєння теоретичних відомостей;
- 2. Побудова топології досліджуваної мережі;
- 3. Налаштування мережевого обладнання;
- 4. Аналіз процесів фрагментації на маршрутизаторах при пересиланні пакетів різних протоколів із однієї мережі в іншу при використанні послідовних інтерфейсів.

Завдання:

- 1. Аналіз процесу фрагментації на маршрутизаторах при виконанні команди **ping** на комп'ютері PC0.
- 2. Аналіз процесу фрагментації на маршрутизаторах при виконанні HTTPзапиту до Web-сервера на Server0.
- 3. Аналіз процесу фрагментації на маршрутизаторах при виконанні команди ping на маршрутизаторі.

Короткі теоретичні відомості:

Фрагментація ІР-пакетів - це процес розбиття великих ІР-пакетів на менші фрагменти, які можуть бути передані через мережу з обмеженнями на розмір пакетів. Це необхідно, коли розмір пакета перевищує максимальний розмір пакета, який може бути переданий через певний мережевий сегмент (МТU - Maximum Transmission Unit).

Основні причини фрагментації:

- Різні МТИ в різних мережевих сегментах
- Обмеження розміру пакета на певних типах фізичних середовищ (наприклад, HDLC)

Протокол HDLC HDLC (High-Level Data Link Control) - це протокол канального рівня, який використовується для передачі даних по послідовних каналах зв'язку. HDLC забезпечує надійну доставку кадрів через канал зв'язку, виконуючи операції кадрування, виявлення та виправлення помилок, а також керування потоком.


Протокол HDLC працює на канальному рівні моделі OSI. Він забезпечує передачу даних між пристроями у режимі точка-точка (Point-To-Point) або точка-багатоточка (Point-To-Multipoint). Останнім часом HDLC переважно застосовується в з'єднаннях точка-точка з використанням асинхронного збалансованого режиму (ABM).

Взаємодія пристроїв з послідовними інтерфейсами У мережі, де використовуються послідовні інтерфейси, один пристрій виступає як DCE (Data Communication Equipment), а інший як DTE (Data Terminal Equipment). DCE пристрій забезпечує тактову частоту для синхронізації передачі даних. Маршрутизатори Cisco, які обладнані послідовними інтерфейсами, за замовчуванням використовують протокол HDLC для інкапсуляції пакетів вищих рівнів, таких як IP, під час передачі по послідовних каналах.


Порядок виконання роботи:

Побудова досліджуваної топології

Початковий стан мережі:



Налаштуємо мережеві пристрої згідно із заданими параметрами:




Налаштування маршрутизатора Router0:

Маршрутизатор Cisco 2811 в стандартній комплектації обладнаний двома інтерфейсами FastEthernet0/0 і FastEthernet0/1. Для побудови мережі із

заданою топологією необхідно ввести до складу маршрутизатора додатковий інтерфейсний модуль.

Вимкнемо маршрутизатор та встановимо модуль NM-8A/S:




На маршрутизаторі Router0 в даній топології потрібно налаштувати два інтерфейси: FastEthernet0/0 і додатковий Serial1/0.

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config) #interface fa0/0
Router(config-if) #ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
Router(config-if) #no shutdown
Router(config-if) #do write
Building configuration..
[OK]
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface sel/0
Router(config-if) #ip address 10.1.0.1 255.255.255.0
Router(config-if) #mtu 120
%IPV6-3-MIN_MTU: The link MTU of Seriall/0 is below the 1280-byte minimum IPv6 link MTU.
IPv6 may not work correctly on this interface.
Router(config-if)#clock rate 64000
Router(config-if) #no shutdown
Router(config-if)#do write
Building configuration..
Router(config-if)#exit
Router(config) #exit
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Налаштування на маршрутизаторі Router1 виконуємо аналогічно налаштуванням маршрутизатора Router0:


Вводимо до складу маршрутизатора додатковий модуль послідовного інтерфейсу NM-8A/S.




На маршрутизаторі Router1 в даній топології потрібно налаштувати два інтерфейси: FastEthernet0/0 і додатковий Serial1/0.

```
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface fa0/0
Router(config-if) #ip address 10.2.0.1 255.255.255.0
Router(config-if) #no shutdown
Router(config-if)#do write
Building configuration...
[OK]
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface sel/0
Router(config-if)#ip address 10.1.0.2 255.255.255.0
Router(config-if) #mtu 68
%IPV6-3-MIN_MTU: The link MTU of Seriall/0 is below the 1280-byte minimum IPv6 link MTU.
IPv6 may not work correctly on this interface.
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#do write
Building configuration...
Router(config-if)#exit
Router(config) #exit
Router#
%SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
```


Вигляд мережі після налаштування маршрутизаторів:



Можемо побачити, що почали відображатися нові порти маршрутизаторів:



З'єднання нових портів маршрутизаторів:



Далі нам потрібно перевірити налаштування інтерфейсів маршрутизаторів:

```
Router>enable
Router#show ip interface brief
Interface
                                      OK? Method Status
                      IP-Address
                                                                        Protocol
FastEthernet0/0
                                      YES manual up
FastEthernet0/1
                      unassigned
                                      YES NVRAM administratively down down
                                      YES manual up
Serial1/0
                      10.1.0.1
Serial1/1
                      unassigned
                                      YES NVRAM administratively down down
Serial1/2
                      unassigned
                                      YES NVRAM administratively down down
Serial1/3
                                      YES NVRAM administratively down down
                      unassigned
Seriall/4
                                      YES NVRAM administratively down down
                      unassigned
                                      YES NVRAM administratively down down
Seriall/5
                      unassigned
Serial1/6
                      unassigned
                                      YES NVRAM administratively down down
                                      YES NVRAM
Seriall/7
                      unassigned
                                                 administratively down down
Vlanl
                      unassigned
                                      YES NVRAM administratively down down
Router#
Router#show ip interface brief
Interface
                       IP-Address
                                      OK? Method Status
                                                                       Protocol
FastEthernet0/0
                       10.2.0.1
                                      YES manual up
FastEthernet0/1
                                       YES unset administratively down down
                       unassigned
Serial1/0
                                       YES manual up
                       10.1.0.2
Serial1/1
                       unassigned
                                       YES unset administratively down down
Serial1/2
                       unassigned
                                       YES unset administratively down down
Serial1/3
                       unassigned
                                      YES unset administratively down down
Serial1/4
                       unassigned
                                      YES unset administratively down down
Serial1/5
                       unassigned
                                      YES unset administratively down down
                                       YES unset administratively down down
Seriall/6
                       unassigned
Seriall/7
                       unassigned
                                       YES unset administratively down down
Vlanl
                       unassigned
                                      YES unset administratively down down
```

Оскільки в нашій топології є маршрутизатор наступної пересилки, то потрібно прописати статичний маршрут від маршрутизатора Router1 до мережі, в якій розташований РС0:

```
Router#
 Router#configure terminal
 Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
 Router(config) #ip route 10.0.0.0 255.255.255.0 10.1.0.1
 Router (config) #exit
 SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter
          * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
        10.0.0.0/8 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
            10.0.0.0/24 [1/0] via 10.1.0.1
            10.1.0.0/24 is directly connected, Serial1/0
            10.1.0.2/32 is directly connected, Serial1/0
            10.2.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
            10.2.0.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0
Router#
```

Повертаємось до налаштувань маршрутизатора Router0 і прописуємо статичний маршрут від маршрутизатора Router0 до мережі, в якій розташований Server0:

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ip route 10.2.0.0 255.255.255.0 10.1.0.2
Router(config)#exit
Router#
%SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
        10.0.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
        10.0.0.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0
C
        10.1.0.0/24 is directly connected, Serial1/0
        10.1.0.1/32 is directly connected, Serial1/0
        10.2.0.0/24 [1/0] via 10.1.0.2
Router#
```

Налаштування топології досліджуваної мережі завершено. Можна впевнитися, що послідовний інтерфейс використовує HDLC на обох кінцях з'єднання по **замовчуванню**, та в тому, що один кінець з'єднання — це **DCE** (Data Communication Equipment), а інший — це **DTE** (Data Terminal Equipment).

Характеристика послідовних інтерфейсів:

```
Router#show interface sel/0
Serial1/0 is up, line protocol is up (connected)
 Hardware is HD64570
  Internet address is 10.1.0.1/24
 MTU 120 bytes, BW 128 Kbit, DLY 20000 usec,
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation HDLC, loopback not set, keepalive set (10 sec)
  Last input never, output never, output hang never Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0 (size/max/drops); Total output drops: 0
  Queueing strategy: weighted fair
  Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)
     Conversations 0/0/256 (active/max active/max total)
     Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)
     Available Bandwidth 96 kilobits/sec
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
     Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
     0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
     0 carrier transitions
     DCD=up DSR=up DTR=up RTS=up CTS=up
```

```
Router#show interface sel/0
Serial1/0 is up, line protocol is up (connected)
 Hardware is HD64570
 Internet address is 10.1.0.2/24
 MTU 68 bytes, BW 128 Kbit, DLY 20000 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
 Encapsulation HDLC, loopback not set, keepalive set (10 sec)
 Last input never, output never, output hang never
 Last clearing of "show interface" counters never
 Input queue: 0/75/0 (size/max/drops); Total output drops: 0
  Queueing strategy: weighted fair
  Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)
     Conversations 0/0/256 (active/max active/max total)
     Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)
    Available Bandwidth 96 kilobits/sec
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
     Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
     0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
     0 carrier transitions
     DCD=up DSR=up DTR=up RTS=up CTS=up
```

Характеристика мережевих пристроїв:


```
Router#
Router#show controllers sel/0
Interface Serial1/0
Hardware is PowerQUICC MPC860
DCE V.35, clock rate 64000
idb at 0x81081AC4, driver data structure at 0x81084AC0
SCC Registers:
General [GSMR]=0x2:0x00000000, Protocol-specific [PSMR]=0x8
Events [SCCE]=0x0000, Mask [SCCM]=0x0000, Status [SCCS]=0x00
Transmit on Demand [TODR]=0x0, Data Sync [DSR]=0x7E7E
Interrupt Registers:
Config [CICR]=0x00367F80, Pending [CIPR]=0x0000C000
Mask [CIMR]=0x00200000, In-srv [CISR]=0x00000000
Command register [CR]=0x580
Port A [PADIR]=0x1030, [PAPAR]=0xFFFF
[PAODR]=0x0010, [PADAT]=0xCBFF
Port B [PBDIR]=0x09C0F, [PBPAR]=0x0800E
       [PBODR]=0x00000, [PBDAT]=0x3FFFD
Port C [PCDIR]=0x00C, [PCPAR]=0x200
       [PCSO]=0xC20, [PCDAT]=0xDF2, [PCINT]=0x00F
Receive Ring
       rmd(68012830): status 9000 length 60C address 3B6DAC4
        rmd(68012838): status B000 length 60C address 3B6D444
Transmit Ring
        tmd(680128B0): status 0 length 0 address 0
        tmd(680128B8): status 0 length 0 address 0
        tmd(680128C0): status 0 length 0 address 0
        tmd(680128C8): status 0 length 0 address 0
        tmd(680128D0): status 0 length 0 address 0
        tmd(680128D8): status 0 length 0 address 0
        tmd(680128E0): status 0 length 0 address 0
        tmd(680128E8): status 0 length 0 address 0
        tmd(680128F0): status 0 length 0 address 0
        tmd(680128F8): status 0 length 0 address 0
        tmd(68012900): status 0 length 0 address 0
        tmd(68012908): status 0 length 0 address 0
        tmd(68012910): status 0 length 0 address 0
        tmd(68012918): status 0 length 0 address 0
        tmd(68012920): status 0 length 0 address 0
        tmd(68012928): status 2000 length 0 address 0
tx limited=1(2)
```

```
Router#show controllers sel/0
Interface Serial1/0
Hardware is PowerQUICC MPC860
DTE V.35 TX and RX clocks detected
idb at 0x81081AC4, driver data structure at 0x81084AC0
SCC Registers:
General [GSMR]=0x2:0x00000000, Protocol-specific [PSMR]=0x8
Events [SCCE]=0x0000, Mask [SCCM]=0x0000, Status [SCCS]=0x00
Transmit on Demand [TODR]=0x0, Data Sync [DSR]=0x7E7E
Interrupt Registers:
Config [CICR]=0x00367F80, Pending [CIPR]=0x0000C000
Mask
      [CIMR]=0x00200000, In-srv [CISR]=0x00000000
Command register [CR]=0x580
Port A [PADIR]=0x1030, [PAPAR]=0xFFFF
      [PAODR]=0x0010, [PADAT]=0xCBFF
Port B [PBDIR]=0x09C0F, [PBPAR]=0x0800E
       [PBODR]=0x00000, [PBDAT]=0x3FFFD
Port C [PCDIR]=0x00C, [PCPAR]=0x200
       [PCSO]=0xC20, [PCDAT]=0xDF2, [PCINT]=0x00F
Receive Ring
       rmd(68012830): status 9000 length 60C address 3B6DAC4
       rmd(68012838): status B000 length 60C address 3B6D444
Transmit Ring
       tmd(680128B0): status 0 length 0 address 0
       tmd(680128B8): status 0 length 0 address 0
       tmd(680128C0): status 0 length 0 address 0
       tmd(680128C8): status 0 length 0 address 0
        tmd(680128D0): status 0 length 0 address 0
        tmd(680128D8): status 0 length 0 address 0
       tmd(680128E0): status 0 length 0 address 0
       tmd(680128E8): status 0 length 0 address 0
       tmd(680128F0): status 0 length 0 address 0
        tmd(680128F8): status 0 length 0 address 0
        tmd(68012900): status 0 length 0 address 0
        tmd(68012908): status 0 length 0 address 0
        tmd(68012910): status 0 length 0 address 0
        tmd(68012918): status 0 length 0 address 0
        tmd(68012920): status 0 length 0 address 0
        tmd(68012928): status 2000 length 0 address 0
tx limited=1(2)
```


Налаштування послідовних інтерфейсів створили умови для демонстрації процесу фрагментації IP-дейтаграм на маршрутизаторах Router0 та Router1.

Аналіз процесу фрагментації на маршрутизаторах при виконанні команди ping на комп'ютері PC0.


```
C:\>ping 10.2.0.2 -n 1
Pinging 10.2.0.2 with 32 bytes of data:
```



Отже, на початку симуляції пристрій РС0 надсилає ICMP-повідомлення та ARP-запит. Це може процес ping, який ініціюється на РС0 для зв'язку з іншим пристроєм у мережі.





Ця подія показує, що пристрій РС0 надсилає ARP-запит до маршрутизатора Router0. Це означає, що РС0 намагається визначити MAC-адресу маршрутизатора Router0, щоб мати можливість надсилати дані через нього. ARP-запит - це стандартний механізм, який використовується для визначення MAC-адреси пристрою за його IP-адресою.



Ця подія показує, що маршрутизатор Router0 надсилає ARP-відповідь до пристрою PC0, повідомляючи свою MAC-адресу. Пристрій PC0 надсилає ICMP-відповідь на попередній ICMP-запит.

Фрагментація на Router0:







Довжина IP-дейтаграми, що надійшла на інтерфейс fa0/0 Router0 128 байтів, а МТU інтерфейсу se1/0 дорівнює 120. Фрагментація дозволена (біт DF=0 у заголовку IP), тому дейтаграма фрагментується: створюються два IРфрагменти розміром 120 байтів і 28 байтів. Це вже окремі HDLC-кадри. На маршрутизаторі Router1 відбувається «перетворення» кадрів HDLC в кадри

Ethernet. Далі Ethernet-кадри, в яких інкапсульовані фрагменти, надходять на інтерфейс fa0/0 сервера Server0. Відбувається зборка фрагментів.


У відповідь, на мережевому рівні на Server0 створюється дейтаграма довжиною 128 байтів. Коли кадр, в якому інкапсульована ця дейтаграма, на маршрутизаторі Router1 передається на його послідовний інтерфейс se1/0, у якого IP MTU=68, дейтаграма фрагментується — утворюються три фрагменти розміром 68, 68 і 32 байти. Ці фрагменти інкапсулюються в HDLC-кадри і надсилаються на Router0.



Маршрутизатор Router0 «перетворює» кадри HDLC в кадри Ethernet і надсилає їх комп'ютеру PC0.




Фрагментація ICMP-кадру на Router1:



Аналіз процесу фрагментації на маршрутизаторах при виконанні HTTPзапиту до Web-сервера на Server0.


Перейдемо у режим симуляції. Активізуємо службу НТТР на сервері. Перейдімо на вкладку Desktop і запустимо Web Brouther. В адресному рядку URL вкажемо IP-адресу Server0: 10.2.0.2 і натиснемо кнопку Go.



На зображенні можна побачити, як взаємодіють протоколи TCP і ARP при покроковому встановлені з'єднання з сервером Server0.


Після встановлення з'єднання з Server0 відбувається пересилання пакету протоколу HTTP від PC0 до Server0. Кадр, в якому інкапсульований пакет HTTP, проходить через маршрутизатор Router0, змінюючи при цьому заголовок канального рівня з EthernetII на HDLC.


Далі цей кадр проходить через маршрутизатор Router1, заголовок HDLC замінюється на заголовок EthernetII і кадр доставляється на Server0.




У відповідь Server0 надсилає на Router1 кадр з інкапсульованим HTTP пакетом розміром 491 байт, що значно перевищує MTU інтефейсу se1/0 маршрутизатора. Тому маршрутизатор виконує фрагментацію: дейтаграма розбивається на 10 фрагментів, довжина яких не перевищує 68 байтів.


0.015	Server0	Router1	НТТР
0.015		Router1	нттр
0.015		Router1	HTTP
0.015	-	Router1	HTTP
0.015	-	Router1	HTTP
0.015		Router1	HTTP
0.015	-	Router1	HTTP
0.015		Router1	HTTP
0.015	-	Router1	HTTP
0.015		Router1	HTTP





Ці фрагменти інкапсулюються в HDLC кадри і надсилаються маршрутизатору Router0. На маршрутизаторі відбувається заміна заголовків HDLC на заголовки EthernetII і всі фрагменти надходять на комп'ютер PC0, де відбувається збирання первинної дейтаграми.







Аналіз процесу фрагментації на маршрутизаторах при виконанні команди ping на маршрутизаторі

Перейдемо у режим симуляції. На маршрутизаторі Router0 перейдемо на вкладку "CLI"("Інтерфейс командного рядка") і виконаємо розширену команду ріпд. Параметри для команди ріпд вводяться в діалоговому режимі.


```
Router>enable
    Router#ping
    Protocol [ip]:
    Target IP address: 10.2.0.2
    Repeat count [5]: 1
    Datagram size [100]: 500
    Timeout in seconds [2]:
    Extended commands [n]:
    Sweep range of sizes [n]:
    Type escape sequence to abort.
    Sending 1, 500-byte ICMP Echos to 10.2.0.2, timeout is 2 seconds:
           VIS
                   (Ime(sec)
                              Last Device | At Device | Type
                   0.000
                                           Router0
                                                          ICMP
                   0.000
                                                          ICMP
                                           Router0
                   0.001
                               Router0
                                           Router1
                                                          ICMP
                   0.001
                                           Router0
                                                          ICMP
          Мережа
                                                                         Мережа
          10.0.0.0
                                                                         10200
                                                         Se1/0 a
                                                                  Fa0/0
                                                           2811
                                                          Router1
                                                                                       Server0
ip 10.0.0.2
                                                                             ip 10.2.0.2
                                 ip 10.1.0.1
                                                       ip 10.1.0.2
                                                                  ip 10.2.0.1
                 ip 10.0.0.1
                                                       mtu 68
```

Після встановлення з'єднання Router0 одразу розбиває пакет 528 байт на 6 пакетів, де 5 по 120 байт і 1 пакет 28 байт. Ці фрагменти інкапсулюються в HDLC кадри і надсилаються маршрутизатору Router1, а роутер в свою чергу змінює заголовок на EthernetII і надсилає їх серверу.





Після того, як сервер отримав усі фрагменти та зібрав повний пакет, він формує відповідь розміром 528 байт із заголовком EthernetII і надсилає її на Router1. Маршрутизатор розбиває цю відповідь на 10 фрагментів: 9 фрагментів по 68 байт і один фрагмент розміром 48 байт. Потім усі ці фрагменти інкапсулюються в HDLC-кадри і передаються до Router0.



0.010 Server0 Router1 ICMP 0.010 Router1 ICMP 0.011 Router1 Router0 ICMP 0.011 Router1 ICMP 0.012 Router1 Router0 ICMP 0.013 Router1 Router0 ICMP 0.013 Router1 Router0 ICMP 0.014 Router1 Router0 ICMP		0.000		0011010	
0.010 Router1 ICMP 0.011 Router1 Router0 ICMP 0.012 Router1 Router0 ICMP 0.012 Router1 ICMP 0.013 Router1 Router0 ICMP 0.013 Router1 ICMP		0.010	Server0	Router1	ICMP
0.010 Router1 ICMP 0.011 Router1 Router0 ICMP 0.011 Router1 ICMP 0.012 Router1 Router0 ICMP 0.012 Router1 ICMP 0.013 Router1 Router0 ICMP 0.013 Router1 ICMP		0.010		Router1	ICMP
0.010 Router1 ICMP 0.011 Router1 Router0 ICMP 0.011 Router1 ICMP 0.012 Router1 Router0 ICMP 0.012 Router1 ICMP 0.013 Router1 Router0 ICMP 0.013 Router1 ICMP		0.010		Router1	ICMP
0.010 Router1 ICMP 0.011 Router1 Router0 ICMP 0.011 Router1 ICMP 0.012 Router1 Router0 ICMP 0.012 Router1 ICMP 0.013 Router1 Router0 ICMP 0.013 Router1 ICMP		0.010		Router1	ICMP
0.010 Router1 ICMP 0.010 Router1 ICMP 0.010 Router1 ICMP 0.010 Router1 ICMP 0.011 Router1 Router0 ICMP 0.011 Router1 ICMP 0.012 Router1 Router0 ICMP 0.012 Router1 ICMP 0.013 Router1 Router0 ICMP 0.013 Router1 ICMP		0.010		Router1	ICMP
0.010 Router1 ICMP 0.010 Router1 ICMP 0.010 Router1 ICMP 0.010 Router1 ICMP 0.011 Router1 Router0 ICMP 0.012 Router1 Router0 ICMP 0.012 Router1 ICMP 0.013 Router1 Router0 ICMP 0.013 Router1 ICMP		0.010		Router1	ICMP
0.010 Router1 ICMP 0.010 Router1 ICMP 0.010 Router1 ICMP 0.011 Router1 Router0 ICMP 0.011 Router1 ICMP 0.012 Router1 Router0 ICMP 0.012 Router1 ICMP 0.013 Router1 Router1 ICMP 0.013 Router1 ICMP		0.010		Router1	ICMP
0.010 Router1 ICMP 0.010 Router1 ICMP 0.011 Router1 Router0 ICMP 0.011 Router1 ICMP 0.012 Router1 Router0 ICMP 0.012 Router1 ICMP 0.013 Router1 Router1 ICMP 0.013 Router1 ICMP		0.010		Router1	ICMP
0.010 Router1 ICMP 0.011 Router1 Router0 ICMP 0.011 Router1 ICMP 0.012 Router1 Router0 ICMP 0.012 Router1 ICMP 0.013 Router1 Router1 ICMP 0.013 Router1 ICMP		0.010		Router1	ICMP
0.011 Router1 Router0 ICMP 0.011 Router1 ICMP 0.012 Router1 Router0 ICMP 0.012 Router1 ICMP 0.013 Router1 Router1 ICMP 0.013 Router1 ICMP		0.010	-	Router1	ICMP
0.011 Router1 ICMP 0.012 Router1 Router0 ICMP 0.012 Router1 ICMP 0.013 Router1 Router0 ICMP 0.013 Router1 ICMP		0.010	-	Router1	ICMP
0.012 Router1 Router0 ICMP 0.012 Router1 ICMP 0.013 Router1 Router0 ICMP 0.013 Router1 ICMP		0.011	Router1	Router0	ICMP
0.012 Router1 ICMP 0.013 Router1 Router0 ICMP 0.013 Router1 ICMP		0.011		Router1	ICMP
0.013 Router1 Router0 ICMP 0.013 Router1 ICMP		0.012	Router1	Router0	ICMP
0.013 Router1 ICMP		0.012		Router1	ICMP
		0.013	Router1	Router0	ICMP
© 0.014 Router1 Router0 ICMP		0.013	-	Router1	ICMP
	(9)	0.014	Router1	Router0	ICMP

Висновок:

У ході виконання лабораторної роботи було досліджено процеси фрагментації ІР-дейтаграм при взаємодії мережевих пристроїв через послідовні інтерфейси маршрутизаторів із використанням протоколу HDLC.

Було побудовано топологію мережі, налаштовано маршрутизатори Router0 та Router1, а також перевірено процес маршрутизації трафіку між пристроями. Проведені експерименти показали, що при передачі даних через інтерфейси з різним значенням МТИ відбувається автоматична фрагментація ІР-дейтаграм, що підтверджується аналізом кадрів у режимі симуляції Cisco Packet Tracer.

Дослідження процесів ICMP-запитів та HTTP-трафіку дозволило простежити зміну заголовків EthernetII та HDLC на різних етапах передавання даних, а також механізм збирання фрагментованих дейтаграм на кінцевих пристроях. Це демонструє важливість правильного налаштування послідовних інтерфейсів та розуміння принципів роботи мережевих протоколів.

Отже, виконана робота дозволила засвоїти принципи маршрутизації та фрагментації ІР-дейтаграм, а також отримати практичні навички аналізу мережевого трафіку в середовищі Cisco Packet Tracer.