

RECOMENDACIONES

Se recomienda realizar calibraciones periódicas para garantizar que la pesa bebe mantenga su precisión y exactitud a lo largo del tiempo

OBSERVACIONES

- 78		3.0				- 4	
	\cap	-11	_		1-4	A	
18 (4	111	∟ 1	3	 1	1 20		

No se realizan observaciones

~ medicsion ~	7				78	-
	-10	ned	ics	ion	-	€











-medicsion





















