### 宋天佑 2021141410279

# 针对待加工件尺寸、数量与取放位置等因素变动对加工过程的 影响问题试设计一种解决方案

## 一 系统构成

### 1柔性上下料系统

#### 1) 智能视觉引导

采用高精度工业相机和图像识别算法,实时识别待加工件的尺寸、形状、数量和在料盘或料仓中的位置。系统能够处理不同尺寸和摆放姿态的工件,无需精确的预定位

#### 2) 多关节机器人

配备具有高自由度和灵巧性的工业机器人,能够根据视觉引导信息自主抓取工件,并将其精确放置到机床夹具中。机器人末端执行器应具备快速更换功能,以适应不同形状和尺寸的工件

#### 3) 柔性夹具系统

采用模块化、可重构或自适应夹具,能够快速调整以适应不同尺寸和形状的工件。例如,气动柔性夹具、真空吸盘阵列、可编程夹爪等

## 2 智能化数控加工系统

#### 1) 自适应工艺规划

数控系统能够根据识别到的工件尺寸和数量,自动选择或调整相应的加工程序和工艺参数。这可能涉及到调用预设的程序模板,或者基于CAD/CAM数据进行快速的路径优化和刀具选择

#### 2) 在机测量与自修正

集成高精度在机测量系统(如前述方案),在加工过程中或关键工序后对工件尺寸进行测量。数控系统根据测量结果自主进行刀具补偿、参数调整,以保证加工精度

#### 3) 虚拟仿真与离线编程

利用虚拟仿真软件对整个加工流程(包括上下料、加工、测量)进行离线模拟和优化,验证工艺可行性,减少实际加工中的错误和调整时间

## 3 智能物流与物料管理系统

#### 1) AGV/AMR (自主移动机器人)

利用AGV或AMR实现料盘、料箱等物料的自主运输,根据生产计划和需求,将待加工件自动运送 到上下料工位,并将加工完成的工件运送到指定位置

#### 2) 智能料仓/料架

采用智能料仓或料架,能够实时跟踪物料的数量和位置信息,并与上位系统进行数据交互,实现物料的自动管理和调度

## 4 中央控制与调度系统

1) MES (制造执行系统)	作为核心控制平台,接收生产订单信息,包括 待加工件的种类、数量、交货期等
2) 任务分配与优化	MES根据设备状态、工件信息和生产优先级, 智能分配加工任务给相应的数控机床和机器人
3) 数据采集与分析	实时采集加工过程中的设备状态、加工参数、 测量数据、物料信息等,进行数据分析和可视 化展示,为生产决策提供支持
4) 人机交互界面	提供友好的用户界面,方便操作人员监控系统 运行状态、调整生产计划和处理异常情况

# 二 工作流程

1) 订单接收与任务分配	MES系统接收生产订单,根据订单信息(包括 工件种类、数量等)和设备状态,将加工任务 分配给相应的数控机床
2) 物料准备与输送	智能物流系统根据任务需求,调度AGV/AMR将 包含待加工件的料盘/料箱自动运输到指定的上 下料工位
3) 视觉识别与抓取	机器人通过视觉系统识别料盘/料箱中待加工件 的尺寸、形状和位置,自主规划抓取路径,并 利用柔性末端执行器抓取工件
4) 工件装夹	机器人将工件精确放置到数控机床的柔性夹具中,夹具自动调整以适应工件
5) 自适应加工	数控系统根据识别到的工件尺寸和数量, 自动 加载或调整相应的加工程序和工艺参数
6) 在机测量与修正	在加工过程中或关键工序后,在机测量系统对工件尺寸进行测量,数控系统根据测量结果自主进行误差补偿
7) 工件卸载	加工完成后,机器人将工件从夹具中取出
8) 成品输送与管理	AGV/AMR将加工完成的工件运输到指定的存放 区域,智能料仓/料架系统记录和管理成品信息
9) 数据反馈与优化	系统将加工过程中的数据上传至中央控制系统,进行分析和优化,不断提升系统的自主性和柔性