试述一种基于在机测量的自主式数控加工解决方案,以满足网络化制造过程的加工-检测一体化趋势要求

1. 方案构成

该自主式数控加工解决方案主要由以下几个关键部分组成:

- 1)集成式在机测量系统:包括高精度的接触式或非接触式测量探头(如触发式探头、扫描探头、激光扫描仪、视觉传感器等)以及相应的驱动机构和信号处理单元。这些测量单元能够集成到机床的工作台上、刀柄上或特定的测量轴上,实现在加工过程中对工件几何特征的快速、准确测量。
- 2) 智能化数控系统: 传统的数控系统需要进行升级,以支持在机测量数据的实时采集、处理和分析。这包括开发或集成专门的测量控制模块、数据滤波算法、误差补偿模型以及自主决策算法。该系统能够根据测量结果自动调整加工参数,例如刀具补偿、切削速度、进给率等,以修正加工误差。
- 3) 闭环控制系统:基于在机测量数据的反馈,构建闭环控制系统是实现自主加工的关键。该系统能够实时比较实际加工结果与目标尺寸之间的偏差,并根据预设的控制策略,自动生成修正指令,驱动机床执行相应的调整动作,实现加工过程的自适应优化。
- 4) 网络化通信模块: 为了满足网络化制造的要求,数控系统需要具备强大的网络通信能力,能够与其他设备和系统进行数据交换。这包括与上层 MES (制造执行系统)、CAD/CAM 系统、质量管理系统等进行数据交互,上传加工和测量数据,接收工艺指令和质量要求。
- 5) 数据分析与决策平台: 通过网络收集到的加工和测量数据被传输到数据分析平台进行处理和分析。利用大数据分析、人工智能等技术,可以识别加工过程中的潜在问题、优化工艺参数、预测设备状态,并为自主决策提供数据支撑。该平台还可以将分析结果反馈给数控系统,不断提升其自主加工能力。

2. 工作流程:

- 1) 加工前准备:从 CAD/CAM 系统接收零件模型和加工工艺信息,并生成 包含测量任务的数控程序。
 - 2) 粗加工: 机床按照预设的粗加工程序进行加工。

- 3) 在机测量: 在粗加工完成后或关键工序完成后, 集成式测量系统自动或根据程序指令对工件的关键尺寸、形状和位置进行测量, 并将测量数据实时传输给数控系统。
- 4) 数据分析与误差评估: 数控系统对测量数据进行处理和分析,评估当前加工精度与目标要求的偏差。
- 5) 自主决策与误差补偿: 根据偏差评估结果和预设的控制策略, 数控系统自主决定是否需要进行误差补偿。如果需要, 系统自动计算并调整后续的加工参数或刀具轨迹, 生成新的控制指令。
 - 6) 精加工: 机床按照调整后的加工参数进行精加工。
- 7) **最终检验:** 在精加工完成后,可以再次进行在机测量,验证加工精度是 否满足要求。测量数据也可以上传到质量管理系统进行存档和分析。
- 8) 数据反馈与优化: 加工和测量数据被上传到数据分析平台, 用于工艺优化、设备状态监控和质量追溯。

3. 关键技术

- 1) **高精度在机测量技术:** 确保在恶劣的加工环境下, 测量系统仍能提供高精度、高可靠性的测量结果。
- 2) 实时数据处理与分析: 数控系统需要具备强大的实时数据处理能力, 能够快速分析大量的测量数据并做出决策。
- 3) 智能化的误差补偿算法: 开发高效、鲁棒的误差补偿算法, 能够准确预测和修正加工误差。
 - 4) 可靠的网络通信与数据安全: 确保加工和测量数据的安全传输和存储。
- 5) 标准化接口与集成:实现不同品牌和类型的测量设备、数控系统和上位 软件之间的互联互通。