

## آزمایش پنجم آزمایشگاه پردازش سیگنالهای دیجیتال بلادرنگ



## فصل ششم، آزمایش پنجم

قسمت هاى 6-1 و 6-2 و 6-8 را مطالعه كنيد.

سپس قسمت 6-4-2 را با کمک کدهای آپلود شده در سایت انجام دهید. برای تست کدها، تبدیل فوریه رابطه اول در بخش 6-4-2 را محاسبه کنید . سپس با کمک کدهای آپلود شده تبدیل فوریه برای سه ورودی زیر محاسبه کنید. مقادیر اندازه تبدیل را بدست آورید و خروجی را در MATLAB نمایش دهید:

$$x[n] = \sin\left(2\pi \times 2000 \times \frac{n}{16000}\right)$$
$$x[n] = \cos\left(2\pi \times 2000 \times \frac{n}{16000}\right)$$
$$x[n] = \exp\left(j \times 2\pi \times 2000 \times \frac{n}{16000}\right)$$

نیاز است به نحوه کار کرد کدهای fft مسلط باشید.