VẬT LIỆU DỆT

<u>BÀI 1</u>:

PHÂN LOẠI

Vải dệt (Woven)
Xơ (Fiber) → Sợi (Yarn) → Vải (Fabric)

Vải không dệt (Non-woven)

I. XO (FIBER)

1/ Cấu tạo hình học:

- Xơ ngắn (Staplen): Xơ bông goòng...

Sợi xơ ngắn (Spun yarn → Spun Fabric)

Đặc điểm: có lông, hút ẩm (Vải Jean, ...)

- Short Staplen (<= 45 mm)
- Long Staplen (45 mm 60 mm)
- Xơ dài (Filament): Tơ tằm (silk) hoặc xơ nhân tạo.

Filament yarn → filament fabric

Mono-filament (To tam, soi spandex)

Multi-filament

2/ Cấu tạo, nguồn gốc hóa học:

Thực vật: Bông (Cotton), Lanh (Liner), Đay (Jute), Gai (Ramis, Hemp) (Cellulore)

Tur Nhiên (Natural) Động vật (Protein): Tơ tằm (Silk), Len (wool) Xo Tái sinh từ cellulore: Viscose (từ gỗ) hút ẩm cao có thể burn-out, Bembeng (Cupro-Viscose) ►Ester-Cellulore: Tri-acetat và Di-acetat (thun Nhân tạo xé được) (Man-made) Tổng hợp (Synthetic): Polyester (PES, PE, Terilene (T)), Nylon (POlyamid (PA), Poly-Acrylic (PAC) len giả làm mền, P.U. (Poly-Urethane, Spandex, Lycra) Sơi kim loại (Metalic): Sơi kim tuyến * Nhân biết các xơ : Đốt dún có đầu đen cứng Polyester : Đốt dún đầu có màu vàng nhạt Nylon : Đốt dún đầu màu hơi nâu Acrylic

II. SQI (YARN)

A. SQI XO NGÁN

Cotton

Lycra

Viscose

1/ Sợi Xơ Ngắn (Spun Yarn): 100% một loại nguyên liệu (Cotton, PES...)

: Đốt cháy tan thành tro

: Cháy rớt, cháy đen, tàn bể ra được

: Đốt giống Cotton nhưng có mùi chua

X ô A


100% CTN Denim, Jean, Oxford, Khaki, Suiting, ni...

4/G JBI /BI 137 \

2/ Sợi Pha (Blend Yarn)

T/C : Polyester + Cotton (đều xσ

Page 2



- T/C : 65% PES+35% CTN (83%+17%, hoặc 87%+13%)

- CVC : 50% PES+50% CTN (60%+40% hàng thun, hoặc

25%+75% Poplin)

- T/R : PES+Rayon: 65% PES+35%Rayon, hoặc 65%

Rayon+35%PES

- T/W : 65%PES+35%Wool, hoặc 65%Wool+35%PES

3/ Sợi Trộn (Mix-Yarn): hai nguyên liệu trở lên, xơ ngắn (có màu sẵn)



Top-Dye hoặc Dope-Dye

4/ Fancy Yarn (Complex, Combination)

Loō

3 nguyên liệu trở lên, 1 loại nguyên liệu làm lõi là Filament

Hệ Kéo Sợi

- Chải thô: Carding
- Chải kỹ: Combed
- O.E: Open End, Rotor Spinning
- Liên hợp (Combined Spinning): Sử dụng

xơ phế, sợi phế, vải phế. Để làm mền

Nối: Auto Cone hoặc nối tay (Knotex)

5/ Đánh giá/Kiểm tra Sợi

a. Độ mảnh của sợi: Chi số sợi

Page 3

Chỉ số mét: (Nm)

Nm = L(m) / G(gm trọng lượng sợi)

Thể hiện chiều dài của 1 gram sợi

Ví dụ: Nm: 76 (có nghĩa là 1gr sợi có chiều dài 76m)

Chỉ số Anh: (Ne)

Ne = L (yd) / G (pound)

1,693 x Ne = Nm

Ví du: Ne: 40 => Nm: 68

Ne: 40 có nghĩa là 1gr sợi này có $40 \times 1,693 = 68 \text{m}$

Chuẩn số Tex (T)

T = G (gram) / L (Km)

Thể hiện trọng lượng của 1 km sợi

Ví dụ: T: 16 có nghĩa là 1 km sợi này nặng 16 gr

T càng lớn => sợi càng thô

T càng nhỏ => sợi càng mảnh

 $T \times Nm = 1000$

 $T \times Ne = 1000/1,693$

b. Độ phức tạp của sợi


Số vòng xoắn

TPM: Twist Per Metre

TPI: Twist Per Inch

Khi TPM <= 700 v/m thì xem như không xe

Độ xoắn và hướng xoắn =>



Độ phức tạp:


Bao nhiều chủng loại xơ trong một sợi.

Xe đơn (Twist yarn)

Kí hiệu: Ne 40 S/1 hay T 16x1

Xe xoắn (Ply)

Kí hiệu: Ne 40/2 hay T 40x2



Ne 40/2/3

Chập (Assembly, doubling) Kí hiệu: Ne 40//2 hay T 40xx2 =>



c. NEP

Ne 20

NEP

(Sợi tốt có tối đa 25 điểm NEP/1000m sợi)

Ne: 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12 => Denim

Ne: 14, 16, 20, 24, 30, 32, 40, 45, 50, 60, 65, 80, 85.

6. Soi Cotton

Hút ẩm tốt. Theo lý thuyết nó dễ nhuộm màu (65°C). Thực tế sợi dọc phải hồ sợi (sizing) => ăn mực tốt => rủ hồ trước khi nhuộm (desizing) bằng xút (NaOH) => nhuộm liên tục (continuous dyeing)

Page 5

Jean, Denim: Ăn màu ngang (sợi ngang nhuộm màu). Sợi dọc không ăn màu, nó được bọc một lớp hóa chất (muối Natal hay Natol . Nay người ta dùng Indigo). Phải có dây chuyền hồ Indigo (ở VN có Phong Phú). Để rủ Indigo phải qua công đoạn Wash vi sinh (Bio Wash).

L Wash: Wash nhẹ D Wash: Wash năng

Bleach Wash: Vi sinh Wash

Không bền với axid, và xút khi có kèm nhiệt độ.

Kiềm co (Max 3%)

Máy Sanford (đối với vải dệt thoi)

Máy Compact (đối với vải dệt kim)

Làm bóng (Mecerising)

7. Viscose: (Rayon)

Hút ẩm cao hơn Cotton, nhàu nhiều hơn cotton, phải xử lý chống nhàu, gặp nước giảm bền.

Kém bền với xút, muối kim loại (t°). Để làm hàng Burn-Out Không cách điện

B. FILAMENT

1. Phân loại:

a. Mono-filament

Độ mảnh của sợi: Denier: D = G(gram)/L(9 km)

D ⇔ là trọng lượng tính bằng gram của 9 km sợi

Ví dụ: 250D => 9km sợi này nặng 250g

D càng tăng, sợi càng thô

D càng giảm, sợi càng mảnh

D>= 10D mới dệt được

D <= 1D: là sợi Micro

Thành phần dầu (Oil content (%)
 Dệt thoi <= 1%

Page 6

Dêt kim = 1.5%

Độ dãn dài (E%, Elongation)

Khả năng dẫn của sợi: 25-30% mới kéo được.

b. Multi-Filament


- Số filament (F) (Hầu hết chia chẵn cho 4)
- Đô mảnh của 1 Filament: d=D/F

D <= 1D: là sợi Micro

c. Độ phức tạp của sợi

- Độ F
- Sợi bã (flat yarn); thẳng.
- Sợi xe đơn :

Ví dụ: 250D/84F 200T/M,S



- Sợi xe phức

Ví dụ: 250D/84F/2



d. Màu sắc của sợi (độ bóng của sợi) Luster

- BR: Bright, bóng hay Light Shade
- Semi-dull (hay Medium shade): Sợi mờ
- Full-dull (hay Dark shade): Sợi mờ hoàn toàn
- Cation Dyeable (CD) có khả năng nhuộm trung tính (Polyester) => tạo hiệu ứng muối tiêu

e. Loại sợi (do định hình sợi)

- Flat yarn (thẳng) E% = 25 30%
- Partial Oriented Yarn (POY): sợi định hướng một phần: E%
 = 120% 160%
- Draw Textured Yarn (DTY): sợi dún, sợi xe dả (fake twish yarn)

2. Nylon (Polyamid)

* 6.

- Nylon: Mỹ
- Perlon: Đức
- Capron
- * 6.6
- Nyfrance: Pháp
- Anid: Nga
- Niplon: Nhật
 - + Nylon 6.6 hút ẩm 1,3%
 - + Nylon 6. hút ẩm 3,5-4,5%
- Độ bền kéo tốt
- Giảm bền khi ướt
- Dễ bị ngả màu ố vàng khi gặp nước + phơi nắng
- Kém bền với ánh sáng
- => Phải qua công đoạn nhuộm quang sắc (Opyic Mask).
- Khó nhuộm, nhất là xơ
- Dễ bị tích điện

3/ Polyester (PES, PE)

- Terylene (T)
- Dacron (Mỹ)
- Tetgal (Pháp)
- Teteron, Kuraray (Nhật)
- Lavxan (Nga)
 - + Độ kéo dãn trung bình. 25-30%
 - + Bền với ma sát (yếu hơn Nylon)
 - + Định hình tốt 120°C
 - + Kém hút ẩm: 6-7%
 - + Bền với acid (trừ H₂SO₄, và kiềm)
 - + Phải nhuộm cao áp, nhuộm JET 125-135°C, P>= 2at

4/ Polyurethan (PU)

Giống Polyamid

Còn gọi là xơ Perlon II

- * Có 3 nhóm sợi chính
- a. Sợi Lycra: Bền với acid và kiềm. Nhuộm nó với các acid hữu
 cơ. Bị phân hủy ở150°C

- b. **Xơ Vyrene**: Bền với acid loãng. Bị co rút ở 80°C. Bị phân hủy mạnh ở 120°C.
 - c. Stretch-ever: Độ dẫn thấp.
- * Sợi Lycra nâng tính đàn hồi tạo thành sợi Spandex (độ co dãn 700%)
- * Sợi spandex: hút ẩm 0,3-0,4%. Rất yếu trong dung dịch chứa Clo. Sợi Spandex còn có các tên khác: Glospan (Mỹ), Flulex, Operlon, Espa (nhật), Dorlastan, Lastralene (Đức), Acelan (Korea). Thông thường Spandex được bọc (Covered) bởi: Wool, Nylon, Cotton CM, ACetat, TC, PES
- * Sợi Ply được bọc bởi: T/W, Wool, Cotton CM, TC, Acetat, Acrylic
- * Soi core: CM, AC, TC, Acrylic

Page 9

<u>Bài 2:</u> **VẢI**

1. Dệt thơi:

- Woven fabric
- Hệ sợi dọc vuông góc với hệ sợi ngang
- Có biên rõ ràng

Co dãn thập, nêu co dãn cao thì theo phương ngang


2. Dệt kim

- Knit
- Độ co dãn cao, có hai chiều rõ rệt co dãn khác nhau.
- Có thể gồm một hệ sợi hoặc nhiều hệ sợi đan móc nhau
- Dễ bị phá hủy
- 3. Vải không dệt: Non-woven

I/ VĂI DỆT THOI

1. Kí hiệu:

a.



- (1): Loại sợi dọc, độ mảnh của sợi dọc, độ xe, hướng xe
- (2): loại sợi ngang, độ mảnh của sợi ngang, độ xe, hướng xe
- (3): Mật độ sợi dọc
- (4): Mật độ sợi ngang
- (5): Khổ vải + trọng lượng

b. Kí hiệu:

- Sợi dọc: Warp

- Soi ngang: Weft

- Mật độ: Density

Page 10

- Kiểu dêt: Pattern

- Khổ vải: Width

- Trọng lượng: Weight

2. Mật độ sợi:

Mật độ sợi dọc: là số sợi dọc đo trên một đơn vị chiều dài

theo phương ngang. Thông thường là số sợi dọc/ inch

Mật độ sợi ngang:

• Mật độ vải hoàn tất : P_d^{ht}, P_n^{ht}

Mật độ vải mộc: P_d, P_n

 $P_d^{ht} > P_d, P_n^{ht} > P_n$

• Khổ vải hoàn tất: b_v^{ht}

• Khổ vải mộc: b_v

 $b_v > b_v^{ht}$

• Sai số cho phép trong mật độ:

Mật độ: số sợi / 10 cm	Sai số
< 200	± 5
300	± 6
400	± 7
500	± 8
600	± 9
> 600	± 10

Bề rộng vải: Sai số cho phép
 70-75cm ± 1
 75-80cm ± 1,5

> 80 cm ± 2

3. Một số mặt hàng:

- ABSORBENT TOWEL: vải khăn lông nặng
 - + Sợi xơ ngắn, dệt nổi lông to lên.

- + Sợi dọc xe đôi, sợi ngang xe đôi hoặc một sợi mịn xe với một sợi rất thô.
- AIR PLANE CLOTH:
 - + Soi cotton, xo dài longtabel (Ne > 60)

- + Dệt vân điểm (plane: điểm nôi điểm chìm)
- + Sợi xe đôi ply.
- + Mật độ: 80-84 sợi/ inch
- + Phải qua quá trình làm bóng "Mercerised fabric "
- ALBTROSS: våi len nhẹ, < 250g/m², mềm
 - + Làm bằng bông chải kỹ hoặc cotton chải kỹ.
 - + Trên bề mặt nổi rõ hoa vân chấm tròn do co rút.
 - + May hàng trẻ em, đồ mặc ở nhà Negigée
- ALPACA: gồm 03 loại
 - + Sợi dọc bằng cotton, sợi ngang bằng Alpaca (lạc đà Alpaca ở Peru và Bolivia)

Xơ dài và bóng → vải bóng

- + Bằng cotton nhưng có lông tuyết ở mặt trái, còn một mặt nổi lông do sợi Alpaca bóng.
- + Rayon Alpaca: dùng sợi viscose quấn với sợi acetat mờ (core yarn), dệt kiểu vân điểm plane.
- ARMURE: vải tơ tằm dệt với mật độ cao có hoa văn. Dùng làm cravate hay khăn quàng cổ.
- ART LINEN:
 - + Dệt vân điểm rồi thêu lên.
 - + Còn gọi là ROWNL THREAD
- ASTRAKHAN (Fur fabric): våi nhung
 - + Từ Nylon, len Mohair hay Rayon, Orlon, hoặc từ sợi tơ tằm xơ ngắn.
 - + Giả nhung lên như da hải cầu.
 - + Astrakhan Stockimatte.
- AUTRIA SHADE (Shade cloth)
 - + Vải rèm cửa bằng cotton.
 - + Tạo hiệu ứng nhăn theo chiều dọc.
 - + Có thể gọi SEERSUKER.
 - + Dùng ở dạng mộc.

Page 12

- BATISTE:

- + Băng cotton và sử dụng cotton chải kỹ để làm bóng. Dùng làm áo blouse, sơmi mùa hè, vải lót, đồ trẻ em, hay tạp dề. cooking cloth.
- + Bằng sợi Rayon (tơ nhân tạo) hoặc Polyester hoặc cotton pha (TC, CVC)
- + Vải mỏng, làm bằng len, dùng may đầm, hoặc đồ mặc ở nhà.
- + Batiste de soie: từ tơ tằm "silk", xén lông nhẹ trên bề mặt, dùng dệt vân điểm hoặc hoa văn, may trang phục mùa hè.
- BEDFORD CORD.

4. Một số quy trình và cách nhận biết:

a. Våi cotton:

Dệt → vải mộc (grey fabric) → Nhuộm hoàn tất → Đốt lông (đốt lông – seinging, gas light, bio-plus – cắt bằng vi sinh) → ủ → giặt → tẩy (scouring – giặt, bleaching – tẩy) → làm bóng (mercerising) → nhuộm liên tục → căng sấy (tenter) → kiềm co (sanfor/compact)

- Giai đoạn hoàn tất (là optron)
 - BABOUR Coating: phủ một lớp lông lên bề mặt.
 - Oil Coating chintz: phủ một lớp dầu để mà in.
 - DOWN PROOF: một hình thức chống thấm.
 - PV Coating.
 - SK Coating (santetre Koratron) ủi phủ một lớp nhựa trên bề mặt.
 - WAX Coating: phủ sáp Paraphine tự nhiên.
 Cire Coating: phủ sáp tổng hợp.
 - W/R: phủ hồ chống thấm
 - Back pin Brushed: dùng kim chải mặt sau lên.
- Raise: cào lông sợi ngang làm mềm, nhung
- Pin Brushed: chải bằng trục kim thưa
- Peach: chải bằng trục gai hoặc kim mịn
- Shear: xén lông bề mặt (hàng len)

• SWEDE: mài ủi nhẹ trên bề mặt (micro)

b. Våi cotton pha:

Giống cotton nhưng cần lưu ý:

- Đốt lông bằng bio plush
- Nhuộm: nhiều pha → nhuộm liên tục
- → nhuộm bình thường thetmosol → nhuộm ép pading dye
- → máy Jet hay Winch, nhuộm gián đoạn

c. PES, Nylon:

→ Giặt tẩy, không cần làm bóng → nhuộm (liên tục hoặc gián đoạn) → shrinking kiềm co → căng sấy (tenter) → làm mềm (comfort)

5. Wash (hàng cotton)

- Stone wash: bằng đá
- Bio wash: enzine
 - + Trung tính: đậm hoa văn to
 - + Acord: hai dây màu
 - + Bán trung tính: màu nhạt
- Kết hợp stone và Enzime

* Lưu ý: Quy trình

- Tẩy hồ → giặt tẩy → tẩy trắng (sau đó là bio-wash) →
 nhuộm → hoàn tất
- Phủ hồ: đổ nước ngập quần áo → 10-15 lít/1 kg sản phẩm
 → quay thùng → tăng nhiệt độ 60°C → đưa enzyme vào,
 quay 15° → xả
- Mài vải: đổ nước vào (10-15 l/kg) → đưa nhiệt độ 55°C, PH
 4,5 5,0 → cho acid acetic CH₃COOH 0,5 1 g/1L → quay
 (45' 75': nhẹ, 75' 120': mạnh) → xả nước
- Tẩy trắng: đưa Hypoclorit vào tạo được màu xanh nhạt trên mặt vải → xả nước.
- Hoàn tất: cho nước nhiều vào → quay thùng nhiệt độ 60°C
 → cho bột giặt công nghiệp vào, hàm lượng 1 gr/ 1 lít dung

dịch \rightarrow quay 15' \rightarrow xả bỏ nước \rightarrow vô nước 01 hoặc 02 lần, cho chất làm mềm \rightarrow xả nước \rightarrow sấy khô.

