



定常状態時のコイルに流れる電流



負の電流を流すと
電圧が減少する

IとIIの領域の面積が同じであれば
定常状態になる

