


コイルに流入するエネルギー



磁気エネルギー

$$U_m = \frac{1}{2} \Phi i_L = \frac{1}{2} L i_L^2$$

I コイルに磁気エネルギーが蓄積

II コイルから磁気エネルギーが放出

