



定常状態におけるコイルの振る舞い（前回の復習）



スイッチングに応じて
プラスとマイナスに変動する
1周期の積分の値は0になる



スイッチングに応じて
増減しているが、
1周期あたりの増減量は等しい

