


# 励磁電流

変圧器の鉄心を磁化させるための電流



コイルに電圧をかけると電流が流れる

$$V_1 = \frac{d\Phi}{dt} = L \frac{dI_m}{dt}$$

鉄心内の磁束を  
生み出す電流