5.31物业限期整改项目完成情况公示 自2018年5月15日~5月31日,业委会就限期整改项目及小区存在的问题与东润进行了多次会谈,现将5月31日

之前需东润限期整改项目的完成情况报告如下:

整改要求	承诺完成 时间	实际完成情况及说明
清理物业公司自用车位,只允许公司办公一部车辆、总经理和两名副总经理车辆公司共4辆车停放本小区。	4月26日	允许停放车辆:京Q39AC5,京Q9NJ29,京Q2D5W5,京A9MJ87 不许停放车辆:京Q68W8,京Q9NJ26,京QS66k8,京QT52V8 实际情况:有业主发现,不许停放车辆有进入小区停放。 东润表示:不许停放的车辆中,为东润工程部邢经理及电梯维保人员各一辆用车。因工作 需要这两辆车必须进入,无特殊情况不在小区过夜。其余2辆车情况不明,业主发现可以随时举报。
恢复小区所有灯光照明		照明灯现状,路灯;总数量154个,25%损坏不亮;地灯;总数量182个,53%损坏不亮;小区围墙灯;总数量225个,32%损坏,墙灯整体处于未工作状态,未尚未进行线路修复。东润表示;5月25日前,修复所有不存在线路问题的照明灯;9月30日前,修复全部存在线路问题的照明灯。5月下旬,有几天小区内环照明灯一片漆黑,东润解释配电箱被人动过所致。
归还原有业委会办公室, 交还原业委会档 案保险箱和印章、交还文件柜等办公家具 、设备	4月30日	 原业委会办公室已归还; 文件柜归还(文件柜中的保险箱、印章及相关财务凭证均丢失,部分资料缺失,图纸缺失10盒); 办公桌未移交; 办公用椅未移交(已破损); 办公设备(东润称没有)。

东涧提供资料如下:

实际完成情况及说明

实际完成情况及说明

1. 建筑物的核资清查: 发现高层楼顶存在很多基站, 东润未能提供相关联系方式及合同: 2. 水系统的核资清查: 给水系统的原有中区、高区变频泵已被拆除或停用, 生活水箱已停

4. 电梯的核资清查: 对20部电梯进行了巡查,5部电梯彻底停用,其中3部缺变频器、主

板, 2部控制器坏。16#楼1、2、4单元电梯机房空调被拆除。就电梯存在的问题, 东润表

承诺完成

时间

整改要求

向业委会交清物业管理区域划分资料、建

设用地规划许可证、建设工程规划许可证

整改要求

与业委会组成的专项清查小组, 完成对新

康小区的公共资产的现场勘查、清理造册

的工作, 将公共资产核查清册进行公示,

区内所有物业自己设置的车位地镇。

清理小区所有僵尸车辆

格

与业委会派出人员共同审核本小区停车准 许资料,确定非本小区车辆并停止停放资

恢复社区安全监控室监控系统功能(包括

重新确定电梯维保单位, 与维保单位、小 区专家组一道,对本小区电梯进行检查维

修,保障电梯正常安全运行。

整改要求

并征询广大业主意见最终确定。

确定专业绿化公司, 对小区的整体绿化做 统筹设计规划,作出规划、设计图和可行

性方案, 提交业委会和东润联席会议确定 并实施,逐步恢复小区绿化样貌。

经营收益.

腾退垃圾楼。

各监视探头功能)、恢复各个单元门禁。

第1页,共6页

(ご) 亦庄新康家园

及附件、附图、竣工验收报告、竣工总平 面图、单体建筑、结构、设备竣工图、配 套设施、地下管网工程竣工图、消防验收 、电梯验收资料、设备、设施的出场随即 资料及其安装、验收、使用、维护保养和 定期检验等技术资料、设备、设施的运行 维护保养记录、物业质量保修文件和物业 使用说明文件、业主名册、物业管理必须 的其他资料。		1,业主花名册(12栋楼); 2.物业费欠费记录明细(12栋楼); 3. 电梯的保养记录提供(15部,仅为2018年1月至5月记录); 4. 电梯驱动变频更换说明事宜(8部); 5. 电梯维修记录(6部电梯各一次); 其他资料,东润称没有与上任物业公司进行交接,无法提供。		
保留物业服务必要的办公空间,腾退所有公共空间。	4月30日	东涧表示: 1. 因公司实际困难,暂时无法腾退。 2. 5月31日答应6月15日前,完成东门小卖部原址被人占用的清除;		
立即撤销以本小区作为其它小区垃圾集散场所的功能,不得在本小区集散外小区垃圾;	4月30日	东润表示: 已于4月27日开始实施,目前仅幼儿园的垃圾进入本小区。		
		第 2 页, 共 6 页	(で) 亦庄新島	

用,现采用增压泵直接供水,16#-4单元消防水箱间,2018年安装了隔膜气压罐1台用于补充压力;小区有3个化粪池。车库集水坑及雨水坑的潜污泵、阀无维护,部分控制箱显示状 态异常,存在私自接出灯线。东涧表示,地库潜污泵,未交接,故不能进行维护保养。无 3. 变配电系统的核查:变配电室无专人值守,无定期维护,总配电室直流信号屏瘫痪,丧 失全部二次保护功能,存在供电故障扩大化、供电安全不能保障,配电室标签脱落,应该 有固定的专业高压电工值班等问题。就以上问题东润表示,变配电系统,直流信号屏功能

恢复、蓄电池更换近期安排人来做。电工打不开的配电间,近期安排统一换锁。配电室标签股落,安排人来做。原有高低压电工孙师傅,水平很高,但之前受到业主埋怨,辞职后

示, 电梯需要大修才能解决。

人手不够。业委会要求东润6月15日前完成整改:

交接记录单。

承诺完成

时间

5月5日

的工作, 将公共员厂核互用加足订公小,不经业委会允许不得变更、私拆、损毁公 共资产。	3/13/1	示,电梯需要大修才能解决。 5. 绿化方面: 小区绿化已非原来面貌,草地退化,土地裸露,树木、竹林死亡,并存在私栽乱种现象。对此东润表示没钱,没办法恢复原貌。 6. 安防系统: 小区监控头25处,目前中控室仅有2处有信号,且中控室无专人值守。 7. 单元门禁系统:原新世界的入户可视对讲系统被全部损坏拆除废弃,新安装了联掌门显示屏,但大部分并没有起到门禁作用,很多门处于常开状态,东润未解释为何废弃原有可视对讲系统。 8. 消防系统:水泵房消防设备无维护,已丧失功能,喷淋系统、消火栓系统丧失全部功能。防排烟系统,排烟风机锈蚀严重,风阀部件锈蚀,风口损坏严重。正压风机存在锈蚀、软管老化、双路供电缺失、部分控制箱部件功能丧失。消火栓内无水、消火栓部分损坏或缺少部件。消防用电系统全部失联,丧失自动报警功能。东润表示消防系统未交接,故不负责维护保养,也无交接记录单。以上所有系统损坏、停运及停止工作的,东润类总称物业交接时即是这种状态。但东润至今未能提供与前物业的交接单和交接合同。
		第3页. 共6页
整改要求	承诺完成时间	实际完成情况及说明
公示本年度物业工作报告、17年度物业费 收支情况报表(报告)、本年度物业费收 支预算:		1. 东润在小区公示了两份资料(见5.15公示),对于该公示内容业主提出了质疑,东润没有给出合理的解释,且不提供账务明细; 2. 其余资料,未见东润公示。
清理垃圾楼周围停车空间,将停放的粪便 清运车、垃圾清运车等非本小区业主车辆 、公司僵尸车全部清理出小区,工作需要 用车辆经业委会同意可作另行处理,未征	5月10日	1. 物业公司小区东南角配电所前的地锁已拆除;

5月10日 尚未进行, 需东润提供所有车辆登记的详细信息, 业委会进行核查。

5月10日 东涧向街道办提交了"关于清理僵尸车的申请"(见附件1)

制定本小区业主停放车辆可行性方案报业 委会审,并报业主大会通过,在此基础上 重新登记小区停车准许资料,安置业主停 车位。	5月20日	东洞寇经理表示,有难度,方案尚未提出。	
		第 4 页。共 6 页	
			② 亦庄新原
整改要求	承诺完成时间	实际完成情况及证	

件2),有关天线及基站的合同未进行说明。

道三方一起商谈此事。

在相关电梯单元进行公示说明。

5月30日

在第一次(4.26公示), 东润表示同意恢复社区安全监控室监控系统功能(包括各监视探 头功能)。后表示因亏损,没有投入资本,不能修复。东润樊志强要求物业、业委会、街

4.26公示, 东润表示楼门门禁系统因单元门破损, 且超过使用期限需要重新投资, 搁置。 对原可视对讲门禁的损毁弃用未作解释。东润樊志强要求物业、业委会、街道三方一起读

就修,但一定按规定程序办理。同时要求立即将大修原因说明及检测报告、相关部门建议

4.26 "公示"中东润表示因维修费用过高,东润决定仍保留原维修单位。 5月30日 5月31日,东涧樊志强总经理称电梯必须大修。对于东涧电梯大修的说法,业委会表示该修


第5页,共6页 心亦庄新康家园 承诺完成 实际完成情况及说明 时间 5月31日,东涧樊志强总经理质疑业委会接手公共区域收益的管理权,要求业委会归还前业 在小区公示栏公示自东涧进入小区以来利 委会欠的防水维修及公共收益账款,并要求重新确定公共收益分配方案,再确定公共收益 用公共区域内经营所获收益, 退还所有相 所有权问题。但东涧未提供前业委会所欠账款凭证及公共收益分配方案协议。东涧樊志强 关公共收益: 并不得继续收取公共区域内 要求物业、业委会、街道三方一起商读此事。 对于小区内通讯公司基站乱象问题,业委会要求6月15日前,东润与所有通讯公司取得联 系,完成整改。 加强快递、送餐等服务性车辆及所有机动 车辆进入环路以内生活区间的安全管理, 5月31日,提交一份"快递车辆进入新康家园行车路线规定"(见附件3)


东润表示: 现二楼有垃圾处理的人员居住, 暂无法腾退。同意6月15日前, 完成一楼杂物的

清理。

5月31日尚未腾退,且一楼堆放了很多杂物。

东润表示: 因费用问题解决不了, 暂时搁置。





2018, 5, 23 附件:僵尸车信息调查表

新康家园项目部

有查到有效信息,致使清理僵尸车工作无法进行(详见附

件)。为此,申请街道办帮助清理。

妥否, 请批复。

新康家园项目部再一次对僵尸车进行清理,现已查明有19

联系电话

车辆停

放原因

车辆

不常使用

车辆

不常使用

僵尸车信息调查表

房间号

() 亦庄新康家园

备注

通过114联系车主

电话已停机 通过114联系车主

无车主联系方式 通过114联系车主

无车主联系方式 通过114联系车主

无车主联系方式 通过114联系车主

无车主联系方式

通过114联系车主

无车主联系方式 通过114联系车主

无车主联系方式 通过114联系车主

无车主联系方式 通过114联系车主

无车主联系方式

人在国外(租户)

七月回国 通过114联系车主

无车主联系方式 通过114联系车主

无车主联系方式 通过114联系车主

无车主联系方式

心 亦庄新康家园

附件:

车牌号

京 CF0508

京 GA3610

翼 REOA71

甘 A15336

无牌面包车

第 78

无牌菲亚特

京 F52243

京 GN6960

黑色无牌尼桑

京 - 85

苏 - 39

无牌北京吉普

京 N080C6

京 FS5074

姓名

ではかり(2/2)

序号

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

P1344 2
关于新康家园未提供的外围广告的说明
新康业委会:
1、花冠地下车库洗车、修车、停车合同,此项不归物业公司管
理,由开发商委托的第三方自管;
2、气象电子屏广告、24集广告、衣物回收广告、由街道和居委
会牵头,物业公司没有签订合同;
3、快递公司、送餐公司、外卖没有与商家签订过合同:
4、快递箱合同没有找到,饮水机合同没有找到之前是由师总管
理园区合同由他签订的,走后没有任何交接,打过电话询问过,
师总答复时间太久找不到了:
5、灯箱、灯杆广告厂家倒闭、单元门襟厂家倒闭没有找到合同:
6、东门超市之前与上届业委会签订合同,之后经调查没有签订
合同,只是水电费由物业代收,询问单位其他人员不知道之后有
没有签过合同;
7、车辆识别合同等韦总出差回来提供。
8、小寒超市没有签订合同。
9、充电桩的合同没有找到。

小区路面受损程度、切实维护业主的切身利益。新康

心 亦庄新康家园

新康家园项目部

2018年5月30日

311443

家园项目部决定: 快递车辆只允许从小区外环进入相 关楼宇, 并原路返回环路。严禁快递车辆进入小区中 心道路。巡逻岗将全天候监督,对违者进行登记、第 一次敬告、两次禁止进入新康小区。并请与会人员将 此规定交给公司,及时告知变更人员知晓。望大家共 同遵守、自觉执行,积极配合。 希望全体业主看到不遵守规定的快递车给予制止, 共同维护小区秩序和业主利益。

快递车辆进入新康家园行车路线规定

为确保小区人员,特别是老人孩子的安全。减少

新康家园业委会:

新康家园项目部

2018年5月27日

心 亦庄新康家园