



DOTES:

NOTES:

NOTES:

NOTES:


NOTES:


NOTES:


NOTES:


Additional Notes: \


Additional Notes TUTTI I BORDI DEVONO ESSERE ESENTI DA BAVE ALL THE EDGES MUST BE BURR FREE SUPERFICI ESENTI DA AMMACCATURE, OLIO, COLLA, GRAFFI E ALTRI DIFETTI SURFACES MUST BE FREE FROM DENTS, OIL, GLUE, STICKER AND OTHER DEFECTS I LEMBI DEVONO ESSERE ACCOSTATI PER EVITARE FESSURE E SALDATI THE EDGES MUST BE PULLED TOGETHER TO AVOID CHINK AND WELDED

















DETTAGLIO C

0	Emissione			a.buonaver	ntura c	ı.raimona	li d	d.perale		13/09/2022	
Rev	Description			Made		Verified App		proved Date		ate	
The	welding symbols for steel and a	luminiu	m alloy	s meet th	e requi	rements	of stan	dard UN	I EN IS	2553	
		0.5-3	>3-6	>6-30	- 20 120	>120-400	>400-	>1000-	>2000-	Angle	
		0.5-3	23-6	>6-30	>30-120		1000	2000	4000	Angic	

Surface treatment : RAL 9005

43,903 kg Description: Page: BASAMENTO DI SOSTEGNO Customer code:

E' AMMESSA L'ESECUZIONE DI SCANTONATURE/DENTI/SPINE DI RIFERIMENTO PER FACILITARE IL POSIZIONAMENTO E IL PROCESSO DI SALDATURA REFERENCE CARVES/TEETH OR PINS ARE ALLOWED IN ORDER TO GUARANTEE THE RIGHT POSITIONING AND PROPER WELDING PROCESS

PSA0084710

