Organismo accreditato Accredited body

TECHNE s.r.l.

Via Della Musia, 97 25135 BRESCIA (BS) - Italia www.technemetrologia.it







Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

DT0263T/004

Riferimento Contact

Alfredo GARGAGLIONE Tel.: +39 030 2186278

E-mail: <u>lat263@technemetrologia.it</u>

Tabella allegata al Certificato di Accreditamento Annex to the Accreditation Certificate

263T Rev. **04**

UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018

Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura

Attività oggetto di accreditamento Accredited activities

Temperatura

- Termocoppie (STE-01)

Termometri a resistenza (STE-02)

Termometri a dilatazione (STE-03)

Catene termometriche (indicatori e trasmettitori) (STE-04)

- Calibratori (misuratori e simulatori) (STE-05)

- Misuratori e termometri per la misura di temperatura dell'aria (STE-08)

Umidità relativa

- Igrometri e termoigrometri (SHR-01)

Temperatura

- Calibratori (misuratori e simulatori) (STE-05)

In esterno, presso Cliente

Via della Musia, 97

Italia

25135 BRESCIA (BS)

EXT

Α

L'incertezza di misura riportata nelle seguenti tabelle è da intendersi come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95%. Eventuali deviazioni sono puntualmente indicate.

SEDE AMMINISTRATIVA

Area metrologica **Temperatura** Metrological area

S	Settore / Calibration fiel	d (STE-01) Termocoppie				
Strumento Instrument	Misurando <i>Measurand</i>	Condizioni Additional parameters	Campo di misura (1) Measurement range	Incertezza <i>Uncertainty</i>	Metodo/Procedura Method / Procedure	Sede Location
			da -50 °C a 0 °C (\$)	0,37 °C		
		Con / senza cavi di	da 0 °C a 550 °C	0,25 °C		
		estensione/ compensazione	da 550 °C a 660 °C	1,0 °C	Metodo interno. Taratura per confronto in	
Termocoppie a metallo nobile		(2) Temperatura del giunto di	da 660 °C a 1100 °C	1,3 °C	mezzo comparatore o al	
a metallo nobile		riferimento realizzata in	da 1100 °C a 1200 °C	1,7 °C	punto fisso secondario del ghiaccio fondente (0 °C)	
		bagno di ghiaccio fondente	da 1200 °C a 1350 °C	1,8 °C		
			da 1350 °C a 1500 °C	2,1 °C		
	Temperatura		-196 °C	0,42 °C		Α
			da -80 °C a 250 °C (\$)	0,41 °C	Metodo interno.	
		Con / senza cavi di	da 250 °C a 550 °C	0,51 °C	Taratura per confronto in	
Termocoppie		estensione/ compensazione (2)	da 550 °C a 660 °C	1,5 °C	mezzo comparatore o al punto fisso secondario del	
a metallo base		Temperatura del giunto di	da 660 °C a 1100 °C	1,7 °C	ghiaccio fondente (0 °C)	
		riferimento realizzata in bagno di ghiaccio fondente	da 1100 °C a 1200 °C	2,3 °C	previste in AMS 2750-F	
			da 1200 °C a 1350 °C	2,9 °C	e/o CQI-9 rev.4	
			da 1350 °C a 1500 °C	3,1 °C		

(continua)



¹ In ogni campo di misura indicato, l'estremo inferiore è escluso. Fanno eccezione i soli casi indicati con il simbolo (♦), nei quali l'estremo inferiore è invece incluso.

In caso di taratura di termocoppie prive di cavi di estensione/compensazione propri, il Laboratorio impiegherà le proprie dotazioni di cavi di estensione/compensazione connesse al giunto di riferimento. Ciò comporterà un ulteriore contributo di incertezza oltre il valore già indicato nella colonna "Incertezza".

(Continua) Area metrologica "Temperatura"

Strumento Instrument	Misurando <i>Measurand</i>	Condizioni Additional parameters	Campo di misura ⁽³⁾ Measurement range	Incertezza <i>Uncertainty</i>	Metodo/Procedura Method / Procedure	Sede Location
(continua)						
	Temperatura		-196 °C	0,42 °C		
			da -80 °C a 250 °C (\$)	0,41 °C		
		Con / senza cavi di estensione/ compensazione (4)	da 250 °C a 550 °C	0,51 °C	Metodo interno. Taratura per confronto in mezzo comparatore o al punto fisso secondario del ghiaccio fondente (0 °C) con le condizioni previste in AMS 2750-F	
Matasse di filo / cavo			da 550 °C a 660 °C	1,5 °C		
per termocoppie a metallo base		Temperatura del giunto di	da 660 °C a 1100 °C	1,7 °C		Α
a metalio base		riferimento realizzata in bagno di ghiaccio fondente	da 1100 °C a 1200 °C	2,3 °C		
			da 1200 °C a 1350 °C	2,9 °C		
			da 1350 °C a 1500 °C	3,1 °C		

Se	ettore / Calibration field	(STE-02) Termometri a	resistenza			
Strumento Instrument	Misurando <i>Measurand</i>	Condizioni Additional parameters	Campo di misura Measurement range	Incertezza <i>Uncertainty</i>	Metodo/Procedura Method / Procedure	Sede Location
			-196 °C	0,05 °C	Metodo interno. Taratura per confronto in	
Termometri a resistenza	Temperatura	n.a.	da -80 °C a 250 °C	0,06 °C	mezzo comparatore o al punto fisso secondario del ghiaccio fondente (0 °C) con le condizioni	
			da 250 °C a 550 °C (5)	0,08 °C	previste in AMS 2750-F e/o CQI-9 rev.4	

³ In ogni campo di misura indicato, l'estremo inferiore è escluso. Fanno eccezione i soli casi indicati con il simbolo (♦), nei quali l'estremo inferiore è invece incluso.



⁴ In caso di taratura di termocoppie prive di cavi di estensione/compensazione propri, il Laboratorio impiegherà le proprie dotazioni di cavi di estensione/compensazione connesse al giunto di riferimento. Ciò comporterà un ulteriore contributo di incertezza oltre il valore già indicato nella colonna "Incertezza".

⁵ Estremo inferiore del campo di misura escluso.

Set	tore / Calibration field	(STE-03) Termometri	ometri a dilatazione					
Strumento Instrument	Misurando <i>Measurand</i>	Condizioni Additional parameters	Campo di misura Measurement range	Incertezza ⁽⁶⁾ <i>Uncertainty</i>		Metodo/Procedura Method / Procedure	Sede Location	
				<i>U</i> ₁	u ₂			
Termometri a liquido in vetro	Temperatura	n.a.	da -80 °C a 250 °C	0,03 °C	U _{ris}	Metodo interno. Taratura per confronto in mezzo comparatore o al punto fisso secondario del ghiaccio fondente (0 °C)	А	



⁶ L'incertezza estesa di misura è ottenuta combinando le componenti u_1 e u_2 indicate in tabella con la formula: $(2\sqrt{u_1^2+u_2^2})$ °C ed è espressa con 2 cifre significative. Con u_{ris} si indica l'incertezza tipo dovuta alla risoluzione dello strumento in taratura espressa in °C.

Setto	ore / Calibration field	(STE-04) Catene tern	nometriche (indicatori e tr	asmettitori)			
Strumento Instrument	Misurando <i>Measurand</i>	Condizioni Additional parameters	Campo di misura ⁽⁷⁾ Measurement range	Incertezza ⁽⁸⁾ <i>Uncertainty</i>		Metodo/Procedura Method / Procedure	Sede Location
			ricasarement range	u_1	u_2	,	
Indicatori e trasmettitori di temperatura con termocoppie a metallo nobile			da -50 °C a 0 °C (\$)	0,19 °C	Uris		
			da 0 °C a 550 °C	0,13 °C	U _{ris}		
			da 550 °C a 660 °C	0,51 °C	Uris		
	Temperatura	n.a.	da 660 °C a 1100 °C	0,66 °C	Uris		
			da 1100 °C a 1200 °C	0,85 °C	Uris		
(9)			da 1200 °C a 1350 °C	0,90 °C	Uris	Matada intorna	
			da 1350 °C a 1500 °C	1,05 °C	Uris	Metodo interno. Taratura per confronto	
			-196 °C	0,21 °C	Uris	in mezzo comparatore o al punto fisso secondario	А
			da -80 °C a 250 °C (\$)	0,21 °C	Uris	del ghiaccio fondente	
ndicatori e trasmettitori			da 250 °C a 550 °C	0,26 °C	Uris	(0 °C)	
di temperatura con termocoppie			da 550 °C a 660 °C	0,73 °C	Uris		
a metallo base		n.a.	da 660 °C a 1100 °C	0,85 °C	Uris		Α
(9)			da 1100 °C a 1200 °C	1,15 °C	Uris		
			da 1200 °C a 1350 °C	1,45 °C	Uris		
			da 1350 °C a 1500 °C	1,55 °C	Uris		

(continua)



⁷ In ogni campo di misura indicato, l'estremo inferiore è escluso. Fanno eccezione i soli casi indicati con il simbolo (♦), nei quali l'estremo inferiore è invece incluso.

⁸ L'incertezza estesa di misura è ottenuta combinando le componenti u_1 e u_2 indicate in tabella con la formula: $(2\sqrt{u_1^2 + u_2^2})$ °C ed è espressa con 2 cifre significative. Con u_{ris} si indica l'incertezza tipo dovuta alla risoluzione dello strumento in taratura espressa in °C.

⁹ Con uscita digitale o analogica e trasmissione dati continua e differita.

(Continua) Area metrologica "Temperatura" – Settore "Catene termometriche (indicatori e trasmettitori)" (STE-04)

Strumento Instrument	Misurando <i>Measurand</i>	Condizioni Additional parameters	Campo di misura ⁽¹⁰⁾ Measurement range	Incertezza (11) Uncertainty		Metodo/Procedura Method / Procedure	Sede Location	
	rreasarana	riadicional parameters	ricasarement range	u_1	U ₂	Treated / Troccadic	Location	
(continua)								
Indicatori e trasmettitori			-196 °C	0,025 °C	Uris			
di temperatura		n.a.	da -80 °C a 250 °C (\$)	0,03 °C u_{ris}	M. I. I. I. I.			
con termoresistenza (12)	Townsuchus		da 250 °C a 550 °C	0,04 °C	Uris	Metodo interno. Taratura per confronto in mezzo comparatore o	Δ	
Indicatori e trasmettitori di temperatura	Temperatura			da -50 °C a 200 °C (\$)	0,03 °C	Uris	al punto fisso secondario del ghiaccio fondente	А
con termistori (12)	n.a.	da 200 °C a 300 °C	0,11 °C	Uris	(0 °C)			



¹⁰ In ogni campo di misura indicato, l'estremo inferiore è escluso. Fanno eccezione i soli casi indicati con il simbolo (♦), nei quali l'estremo inferiore è invece incluso.

L'incertezza estesa di misura è ottenuta combinando le componenti u_1 e u_2 indicate in tabella con la formula: $(2\sqrt{u_1^2+u_2^2})$ °C ed è espressa con 2 cifre significative. Con u_{ris} si indica l'incertezza tipo dovuta alla risoluzione dello strumento in taratura espressa in °C.

¹² Con uscita digitale o analogica e trasmissione dati continua e differita.

	Settore ,	Calibration field	(STE-05) Calibratori (mi	suratori e simulatori)				
Strumento Instrument		Misurando Measurand	Condizioni Additional parameters	Campo di misura ⁽¹³⁾ Measurement range	Incertezza ⁽¹⁴⁾ <i>Uncertainty</i>		Metodo/Procedura Method / Procedure	Sede Location
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Measurement range	u_1	U ₂	1700.704 / 170004470	
Calibratori	funzione di simulatori e		Con e senza compensazione	da 0 °C a 500 °C (\$)	0,46 °C	U _{ris}		A
di temperatura	misuratori		del giunto freddo	da 500 °C a 1820 °C	0,26 °C	U _{ris}		
per termocoppie	funzione di		Con e senza compensazione del giunto freddo	da 0 °C a 500 °C (\$)	0,63 °C	U _{ris}		E)/T
Tipo B misura	misuratori		Temperatura ambiente: da 10 °C a 35 °C	da 500 °C a 1820 °C	0,50 °C	U _{ris}		EXT
California Lauri	funzione di	ori e tori	Con e senza compensazione	da -50 °C a 300 °C (\$)	0,30 °C	Uris		^
Calibratori di temperatura	simulatori e misuratori			del giunto freddo	da 300 °C a 1760 °C	0,21 °C	U _{ris}	Metodo interno. Taratura per confronto
per termocoppie Tipo R e Tipo S	funzione di misuratori	Temperatura	Con e senza compensazione del giunto freddo Temperatura ambiente: da 10 °C a 35 °C	da -50 °C a 1760 °C	0,50 °C	U _{ris}	con campione di riferimento	EXT
Calibratori di temperatura		Con e senza compensazione del giunto freddo	da -200 °C a 2500 °C (15)	0,24 °C	U _{ris}		А	
per termocoppie a metallo base	funzione di misuratori		Con e senza compensazione del giunto freddo Temperatura ambiente: da 10 °C a 35 °C	da -200 °C a 2500 °C (15)	0,40 °C	U _{ris}	U _{ris}	EXT

(continua)



¹³ In ogni campo di misura indicato, l'estremo inferiore è escluso. Fanno eccezione i soli casi indicati con il simbolo (♦), nei quali l'estremo inferiore è invece incluso.

L'incertezza estesa di misura è ottenuta combinando le componenti u_1 e u_2 indicate in tabella con la formula: $(2\sqrt{u_1^2+u_2^2})$ °C ed è espressa con 2 cifre significative. Con u_{ris} si indica l'incertezza tipo dovuta alla risoluzione dello strumento in taratura espressa in °C.

¹⁵ L'effettivo campo di misura è funzione della termocoppia in taratura, in conformità a quanto riportato nelle normative nazionali e internazionali.

(Continua) Area metrologica "Temperatura" – Settore "Calibratori (misuratori e simulatori)" (STE-05)

Strumento Instrument		Misurando <i>Measurand</i>	Condizioni Campo di mis Additional parameters Measurement ra		Incertezza (16) Uncertainty		Metodo/Procedura Method / Procedure	Sede Location
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		u_1			
(continua)								
Calibratori di temperatura	funzione di simulatori e misuratori	Temperatura	n.a.	da -200 °C a 850 °C	0,032 °C	U _{ris}	Metodo interno. Taratura per confronto con campione di riferimento	А
di temperatura per termoresistenze	funzione di misuratori		Temperatura ambiente: da 10°C a 35°C	da -200 °C a 850 °C	0,11 °C	U _{ris}		EXT



¹⁶ L'incertezza estesa di misura è ottenuta combinando le componenti u_1 e u_2 indicate in tabella con la formula: $(2\sqrt{u_1^2+u_2^2})$ °C ed è espressa con 2 cifre significative. Con u_{ris} si indica l'incertezza tipo dovuta alla risoluzione dello strumento in taratura espressa in °C.

Settore	e / Calibration field	(STE-	-08) Misuratori e te r	mometri per la misura d	lella tempera	itura dell'	aria							
Strumento Instrument	Misurando <i>Measurand</i>	Δι	Condizioni dditional parameters	Campo di misura ⁽¹⁷⁾ Measurement range	Incertezza ⁽¹⁸⁾ <i>Uncertainty</i>		Metodo/Procedura Method / Procedure	Sede Location						
modulinent	ricasarana	710	autional parameters	ricasulement range	u_1	U ₂	Treation / Trocedure	Location						
Misuratori con termoresistenza, termistori, termocoppie (indicatori,			non controllata	da -40 °C a 5 °C (\$)	0,19 °C	Uris								
		(UR)	UR < 30%		0,76 °C	U _{ris}								
			30% ≤ UR < 50%	d- 5 0C - 35 0C	0,37 °C	Uris								
	Temperatura	Temperatura	Temperatura		relativa	50% ≤ UR < 90%	da 5 °C a 75 °C	0,23 °C	Uris					
registratori elettronici, trasmettitori)								dità	UR ≥ 90%		0,12 °C	Uris		
(19)							Umidità	non controllata	da 75 °C a 100 °C	0,29 °C	Uris	Metodo interno.		
			non controllata	da 100 °C a 120 °C	0,34 °C	Uris	Taratura per confronto con campione di riferimento in mezzo comparatore in aria	^						
			non controllata	da -40 °C a 5 °C (\$)	0,24 °C	Uris		Α						
		(UR)	UR < 30%		0,78 °C	Uris								
Concori monoconici			30% ≤ UR < 50%	da 5 °C a 75 °C	0,40 °C	Uris								
Sensori meccanici (19)	Temperatura	relativa	50% ≤ UR < 90%	da 5 °C a 75 °C	0,27 °C	U _{ris}								
(19)			UR ≥ 90%		0,19 °C	Uris								
	UR ≥ 90% 0,19 °C u_{ris} da 75 °C a 100 °C 0,32 °C u_{ris}	Uris												
			non controllata	da 100 °C a 120 °C	0,37 °C	Uris								



¹⁷ In ogni campo di misura indicato, l'estremo inferiore è escluso. Fanno eccezione i soli casi indicati con il simbolo (♦), nei quali l'estremo inferiore è invece incluso.

¹⁸ L'incertezza estesa di misura è ottenuta combinando le componenti u_1 e u_2 indicate in tabella con la formula: $(2\sqrt{u_1^2 + u_2^2})$ °C ed è espressa con 2 cifre significative. Con u_{ris} si indica l'incertezza tipo dovuta alla risoluzione dello strumento in taratura espressa in °C.

¹⁹ Con uscita digitale o analogica e trasmissione dati continua e differita.

Area metrologica Metrological area

Umidità relativa

Settore / Calibration field			(SHR-01) Igrometri	e termoigrometri			
Strume Instrum		Misurando <i>Measurand</i>	Condizioni Additional parameters	Campo di misura Measurement range	Incertezza <i>Uncertainty</i>	Metodo/Procedura Method / Procedure	Sede Location
Igrometri e termoigrometri –	elettrici	Umidità relativa	Temperatura dell'aria: da 5 °C a 75 °C	da 10 %UR a 95 %UR	da 0,6 %UR a 1,8 %UR	Metodo interno. Taratura per confronto	
(20)	meccanici	Offilialita relativa		da 10 %UR a 95 %UR	da 2,1 %UR a 2,7 %UR	con campione di riferimento in mezzo comparatore in aria	A

Fine della tabella / End of annex

 $[{]f 20}$ Con uscita digitale o analogica e trasmissione dati continua e differita.



10/10