



Achtung-Attention (5)
Gewindebeschädigung ist nicht zulässig
Thread damage is not allowed (0be)

Werkstoffbehandlung: verguetet auf 730-930N/mm²

Oberflaechenschutz	Zeichnungs-Nr.		
Fe/Zn 8 C	05.0020.4022		
Fe/Zn 8 F	05.0020.4021		

05.0020.4022 nach E07.9061-01 ; 05.0020.4021

(5)

4

Werkstoff: C35Pb alternativ Carbon steel 1144

_	03.0020.1022	- 11acii 2071700				
5	nach E07.9066-01 abgestimmt			26.05.2008	Haehnke	
4	ArtNr. 05.0	020.4021 hinzu			05.03.02	Schulte
3	Mat war 19 N	19 Mn B4			14.01.99	Farrenk.
2	Maß 23 war	war 19.5, 33.5 war 30		03.02.98	Farrenk.	
Nr.	Aenderung]			Datum	Name
Werkstoff siehe Text 35			Oberflaeche			
Für diese Zeich-		l l	gez	z. Farrenk.		
		12.06.1997	ger	or. Kutschat		
		D. LA PORTE SOEHNE GMBH				
		Benennung				
Ans ISO-	sichten -Methode E	Schliessbolzen				
130-Hernode L						
Toleranzen DIN ISO 2768-mK Massstab 1:1		Teil Nr. gezeichnet 05.0020.4000 4				
		Teil Nr. Spiegelbild				
\Box	<u> 40 A4</u>					
Ersatz fuerE97.9038			Ersetzt durch			