


NON SALDARE QUI

SALDARE LUNGO LA CIRCONFERENZA-

----NON SALDARE QUI

N°4 FORO Ø14



1 0 0±0 .25

ESEGUIRE SALDATURA CONTINUA DI RESISTENZA

