


Pignatin F.

TUBO RETTANGOLARE



Dopo la saldatura la panca non deve creare vibrazioni

Saldatura smerigliata a filo su tutti i lati esterni

Elettrozincatura dopo la saldatura

marine
interiors
(cabina)

FIRST ISSUE

Inserite note saldatura, elettrozincatura - Mod spessore fazzoletto rinf.

16.11.21

01

Marine Interiors [Cabins] S.p.A. Via Segaluzza 30/E 33170 Pordenone - ITALY

COMPLESSO/Project	RIFERIMENTO/Reference	DATA/Date
6298	Suite	11/02/2022
DENOMINAZIONE/Name	SC ALA/Scale	
Telaio tubolare per panca	1:5	
Totalo tabolare per parioa 1400x401		FIRMA/Sign.
MATERIALE/material	FINITURA/finish	Marzin
·	Elettrozincatura	Davide
FORMATO/Format FOGLIO/Sheet	CODICE/item	REV/Rev
A3 1 di 1	+24AC15459	00