



NOTES:

TUTTI I BORDI DEVONO ESSERE ESENTI DA BAVE ALL THE EDGES MUST BE BURR FREE

SUPERFICI ESENTI DA AMMACCATURE, OLIO, COLLA, GRAFFI E ALTRI DIFETTI SURFACES MUST BE FREE FROM DENTS, OIL, GLUE, STICKER AND OTHER DEFECTS

I LEMBI DEVONO ESSERE ACCOSTATI PER EVITARE FESSURE E SALDATI ALL'INTERNO THE EDGES MUST BE PULLED TOGETHER TO AVOID CHINK AND WELDED INSIDE

E' AMMESSA L'ESECUZIONE DI SCANTONATURE/DENTI/SPINE DI RIFERIMENTO PER FACILITARE IL POSIZIONAMENTO E IL PROCESSO DI SALDATURA REFERENCE CARVES/TEETH OR PINS ARE ALLOWED IN ORDER TO GUARANTEE THE RIGHT POSITIONING AND PROPER WELDING PROCESS

Additional Notes: \\

0	Emissione	p.sindoni	a.buonaventura	s.dallacosta	19/04/2022					
Rev	Description	Made	Verified	Approved	Date					
The welding symbols for steel and aluminium alloys meet the requirements of standard LINI EN ISO 3										

The welding symbols for steel and aluminium alloys meet the requirements of standard UNI EN ISO 2553 0.5-3 >3-6 30-120 >120-400 >6-30 Unless otherwise specified - ISO 2768 class c ±0.2

Ros s.r.l. Via Crosera, 42 - Zona Industriale

De 33082 AZZANO DECIMO (PN) Tel. 0434 633318 r.a. - Fax 0434 640639 C.F. e P. IVA 01278530934

	20.0		9	1		-	-		±1 00	
ur	face tre	atment	Weig	Weight:		Scale:				
ATAPHORESIS + RAL 6019							0.253 kg		1:1	
es	cription	1:							Page:	

PIASTRA FISSAGGIO CONVOGLIATORE

Customer code: PSA0074610