

RAPPORTO DI NON CONFORMITA'

NC n° 19 Data: 10/11/2021

Riferimenti e Descrizione Non Conformità		Non Conformità FORNITORE		
Siamo a segnalare che:		Cod. Fornitore: F0025		
Il materiale consegnato in data 28/09/2021 con Vs DDT 7571, risulta in quantità minore rispetto quanto dichiarato nel documento. Cod. 42335100095 consegnati 53pz, anziché 55pz Cod. 18220480 consegnati 309pz, anziché 312pz		Fornitore: EMMEGI SRL		
		DDT: 7571 del 28/09/21 DDT: 8056 del 14/10/21		
Il materiale consegnato in data 14/10/2021 con Vs DDT 8056, risulta in quantità minore rispetto quanto dichiarato nel documento. Cod. 1194066Z consegnati 46pz, anziché 50pz Cod. 1194044Z consegnati 40pz, anziché 50pz		Cod. Art.: vedi a lato		
		Descrizione Articolo:		
		Quantità consegnata: vedi a lato		
		Quantità accettata in deroga:		
		Quantità respinta: vedi a lato		
Non conformità riscontrata presso:				
☑Accettazione □Produzione □Cliente				
SOLUZIONE NON CONFORMITÀ				
Descrizione Attività a corige di Lorifor ad				
Attività a carico di Lorifer srl				
Attività richiesta al fornitore:				
□ Rottamare □ Richiesta sostituzione □ Ripristinare □ Riparare □ Ritiro ☑ Vedi note				
Entro il:	Allegati SI ☑ - NO □FOTO			
VERIFICA EFFICACIA SOLUZIONE NON CONFORMITÀ				
Effettuata da: Esito: OK □,		NOK □ Data:		
NOTE				
Viene addebitato il materiale smarrito.				
Chiediamo di procedere con uno sconto in fattura/nota di accredito, in accordo con il ns Uff. acquisti.				
COSTI NON CONFORMITÀ		Ocata mastanisii	Coot: di branco anto	Totala acati:
Ore: Costo orario: Materiali:		Costo materiali:	Costi di trasporto:	Totale costi: € 25
Rilevata da: Visto CQ: B		asso Jessica	Visto Am	nm.re: Basso Loris