Codice Descrizione	SUPLNC0040 VERNICIATU	RA NON CONFORME	NC Fornito	<u> </u>		Stato Invio a Fornitore Data Registr. 09/ 10/ 2023 Costi Addebi Euro 199,92	Data Obiettivo
Utente Creazione	Andrea Marco	longo	Gestione	Sara Trevelin		Edio [199,92	
			Riferii	mento			\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Riferimento	FI01704	EMMEGI ZIN	ICATURA S.R.L.				
Articolo	S60342020000	SENSORRAI	D ABS				
Bolla	006477		7		Data Bolla		
Lotto Fornitore			Ę		Qtà Non Conforme	1.492,0000	Ī
							-
Responsabilità	Riferimento		\neg				
Tipo Resp.	Fornitori		=				
Codice Resp.	FI01704	EMMEGI ZIN	 ICATURA S.R.L.				
Anomalia		IICIATURA MANCANTI					
COME GIA' RICHI CHE IL MATERIA PROCEDIAMO CO	IESTO IN PASSATO LE ALL'INTERNO N	IALAZIONI CON MAIL [, LE SCATOLE ALL'INT ON SI DANNEGGI TRA ERIALE NC E VERRA' I ATO.	ERNO NECESSITA UNA MOVIMENT	ANO DI PIU' MATERI <i>I</i> AZIONE E L'ALTRA.	ALE RIEMPITIVO/ PLU	JRIBALL IN MOD	OTALE
Codice Decisione	Descrizione	Decisione			Quantità		
000000005	Reso				1.492,0		
Azione Correttiva I	Immediata				RISPONDERE ENTR	O 48 ORE DALLA	A RICEZIONE
					Da	ata Risposta	
Descrizione Causa	3			F	ISPONDERE ENTRO	O 5 GIORNI DALL	A RICEZIONE
					Da	ata Risposta	
Azione Permanent	te			RISPOI	Da NDERE ENTRO 4 SE		A RICEZIONE
Azione Permanent Note di Verifica	te	Risultato		RISPO	NDERE ENTRO 4 SE		A RICEZIONE
	Riepilogo Co				NDERE ENTRO 4 SE	TTIMANE DALLA	A RICEZIONE

11/10/2023 1 / 1 *MOD0026-b*