ATH	<b>IEN</b> A			NC Fornit	ore - Stampa		Stato Invio a Fomitore Data Registr. Data Obiettivo
Codice	SUP	_NC003510					21/07/2022
Descrizione	FOR	MINORATI					Costi Addebitati
Utente Creazione	Nico	a Zavarise		Gestione	Nicola Zavarise		Euro
				Rife	rimento		S.
Riferimento	FI01704		EMMEGI ZIN	ICATURA S.R.L.			
Articolo	SM00141	15	HALTER				
Bolla	005269			7		Data Bolla	
Lotto Fornitore				7		Qtà Non Conforme	4.502,0000
	Respo	nsabilità —					
Responsabilità	Riferiment			$\neg$			
Tipo Resp.	Fomitori			Ħ			
Codice Resp.	FI01704		EMMEGI ZIN	 ICATURA S.R.L.			
Anomalia							
Fori diametro 5,3 r	mm +/ - 0.1 e	diametro 6.7 +/ -	0.1 risultano mi	norati: i tamponi d	da 5,2 e 6,6 non passan	o (immagini allegate).	
La vemiciatura ris	ulta 5 microi	n in più del dovuto	(immagine alle	egata)			
Si chiede possibilità di utilizzare sempre il foro più grande per l'attacco.							
,							
Codice Decisione 0000000008		scrizione Decision arto da respingere			Quantità 4.502,0		
000000008		arto da respirigere	anomilore			4.302,0	
Azione Correttiva							RO 48 ORE DALLA RICEZIONE
							ata Risposta
Descrizione Causa	а					RISPONDERE ENTRO	O 5 GIORNI DALLA RICEZIONE
							to Discourse
Aniana Damaanan	•				DIODO		ata Risposta
Azione Permanen	ie .				RISPO	INDERE ENTRO 4 SE	TTIMANE DALLA RICEZIONE
Note di Verifice			Risultato			Da	ata Risposta
Note di Verifica							·
Costo	Riepilo	go Costi			Quantità Co	sto Unitario T	otale
1							

21/07/2022 1 / 1 *MOD0026-b*