




SEZIONE B-B



Dopo la saldatura la panca non deve creare vibrazioni

Saldatura smerigliata a filo su tutti i lati esterni

Elettrozincatura dopo la saldatura



SEZIONE C-C

Marine Interiors [Cabins] S.p.A. Via Segaluzza 30/E 33170 Pordenone - ITALY

A → B			
	COMPLESSO/Project	RIFERIMENTO/Reference	DATA/Date
	6300	Suite_DUPLEX	30/09/2022
	Telaio tubolare per mobile ingresso DUPLEX SCALA/Scale 1:13,33 FIRMA/Sign.		
MATERIALE/material		Elettrozincatura	Romanin F
	FORMATO/Format FOGLIO/Sheet	CODICE/item	REV/Rev
	A3 1 di 1	+24AC17187	00

393

В

LATO a VISTA