# **BMW Group Standard**

GS 97010-2

2004-06

Deskriptoren: Oberflächenklassifikation, Motorrad, Sichtprüfung,

Bauteil, metallisch

Ersatz für Ausgabe 2003-03

Descriptors: Surface classification, Motorcycle, Visual inspection,

Component, Metallic

Replacement for 2003-03 edition

# Oberflächenklassifizierung für Motorräder

Sichtprüfungen an Bauteilen aus metallischen Grundwerkstoffen

# Surface classification for motorcycles

Visual inspections on components with metallic base materials

Ausdrucke unterliegen nicht dem Änderungsdienst. Print-outs are not subject to the change service.

Fortsetzung Seite 2 bis 18 Continued on pages 2 to 18

BMW AG Normung: 80788 München





### In case of dispute the German wording shall be valid.

#### Inhalt Contents Seite Page 1 Anwendungsbereich ..... 2 1 Scope ..... 2 2 Normative Verweisungen . . . . . . . . 2 2 Normative references ...... 2 3 Anforderungen und Prüfungen ..... 3 3 Requirements and tests ...... 3 3.1 Generelle Forderungen . . . . . . . . . . . . . 3 3.1 General requirements . . . . . . . . . . . . . . . 3 3.2 Fehlerbeschreibungen ..... 3 3.2 Descriptions of defects ...... 3 Castings and forgings ..... 7 3.3 Guss- und Schmiedeteile ..... 7 3.3 Umgeformte Metallteile (z.B. Profile, Formed metal parts (e.g. profiles, 3.4 3.4 Bleche) ..... 13 Schweißfehler ..... 18 Welding defects ...... 18 3.5 3.5

#### Vorwort

Diese Konzern Norm wurde mit den verantwortlichen Bereichen des BMW Konzerns abgestimmt.

### Änderungen

Gegenüber der Ausgabe 2003-03 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- Die Norm wurde auf den neuen Bewertungsindex (BI) umgestellt.
- Die Norm wurde redaktionell überarbeitet.

#### **Foreword**

This Group Standard has been coordinated with the responsible departments of the BMW Group.

### **Amendments**

The following amendments have been made to the 2003-03 edition:

- The standard was reconverted to the new assessment index (BI).
- The standard was editorially revised.

## Frühere Ausgaben

### **Previous editions**

2002-09, 2003-03

### 1 Anwendungsbereich

Diese Norm dient zur einheitlichen Festlegung von Mindestanforderungen und Beurteilung von Oberflächen im Geschäftsbereich Motorrad incl. Kooperationen (Auslieferqualität)

Sie dient nicht zur Festlegung der Wareneingangsqualität von Rohteilen die bei BMW oberflächenbehandelt werden.

### 1 Scope

This standard serves for uniform definition of the minimum requirements and assessment of surfaces in the motorcycle division, including cooperative efforts (delivery quality).

It does not serve to define goods inward quality of blanks that are surface treated at BMW.

## 2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthält Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert und die Publikationen sind nachstehend aufgeführt. Es gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

GS 97003-1 Oberflächenklassifizierung für lackierte Kraftfahrzeuge; Bewertungszonen, Fehlerarten, Fehlerbewertung

DIN EN 25817 Lichtbogenschweißverbindungen an Stahl; Richtlinie für die Bewertung von Unregelmäßigkeiten

DIN EN 30042 Lichtbogenschweißverbindungen an Aluminium und seinen schweißgeeigneten Legierungen; Richtlinie für die Bewertung von Unregelmäßigkeiten

### 2 Normative references

This Standard incorporates provisions from other publications. These normative references are cited at the appropriate places in the text and the publications are listed hereafter. The respective latest edition of the publication is applicable.

GS 97003-1 Surface classification for painted motor vehicles; Evaluation zones, defect types, evaluation of defects

DIN EN 25817 Arc-welded joints in steel; Guidance on quality levels for imperfections

DIN EN 30042 Arc-welded joints in aluminium and its weldable alloys; Guidance on quality levels for imperfections

GS 97010-2: 2004-06

### 3 Anforderungen und Prüfungen

## 3.1 Generelle Forderungen

Der sichere Halt von Anbauteilen muss gewährleistet werden. Für die Montage oder den Kunden muss eine Verletzungsgefahr ausgeschlossen sein. Abweichungen ⇒ BI 4.

### 3.2 Fehlerbeschreibungen

Fehlerbeschreibungen finden Sie in der GS 97003-1 sowie in der folgenden Tabelle:

Tabelle 1

### 3 Requirements and tests

### 3.1 General requirements

Secure holding of mounting parts must be ensured. A risk of injury during assembly or to the customer must be ruled out. Deviations  $\Rightarrow$  BI 4.

### 3.2 Descriptions of defects

Table 1

Fehlerart <i>Type of defect</i>	Fehlerbeschreibung/Erklärung Description of defects/explanation
Abdeckkante Masking edge	Unsaubere Abdeckkanten entstehen durch das Unterwandern von Lack unter das Abdeckmaterial.
	Flawed masking edges are created when paint creeps below the covering material.
Abschiebung Material separation on sur- face	Partielle oberflächliche Materialablösung am Bauteil während des Schmiedeprozesses. Der Rand des anhaftenden Materials zeichnet sich linienförmig ab, bzw. bildet eine feine Stufe.
	Partial material separation on the component surface during forging. The rim of the adhering material is reflected in lines or forms a fine step.
Angeschnittene Gefügeau-	Mechanisch bearbeitete Fläche mit angeschnittenem Hohlraum.
flockerung Structure swell, visible by cut- ting	Machined area with a cut void.
Aufgestrahlte Gusshaut Casting skin separation by blasting	Punktuelle bis flächige Ablösung der Gusshaut. Durch Warmbehandlung hebt sich die flachgelegte Gusshaut wieder vom Rohling ab und es entsteht eine schuppige, raue Oberflächenstruktur.
	Spotty to wide-spread separation of the casting skin. Due to heat treatment, the flat-spread casting skin rises again from the blank, and a scaly, rough surface structure is created.
Ausbröckelung	Ausfüllung der kornförmigen Formausbrüche mit Material.
Splintering	Filling of the grain-shaped form breakouts with material.
Ausspülung Wash-out	Zeigt sich als massiver Auswuchs oder Verdickung an der Bauteiloberfläche.  Exhibited as massive upgrowth or thickening on the surface of the component.
Auswerfermarkierung Ejector marks	Vom Auswerferstift an der Gussoberfläche verursachter vertiefter oder erhabener Abdruck, der teilweise einen Grat aufweist.
_jests. marke	Recessed or raised impressions on the surface of the casting caused by the ejecter pin, at times with flash.
Beizflecken Pickling stains	Schmiedeteile werden nach dem Schmiedeprozess mit Hilfe einer Beize und anschließend mit einer Spülung vom Trennmittel (Graphit- Wassergemisch) gereinigt. Bei ungünstiger Bauteilgeometrie (Taschen) und ungeeignetem Trocknungsverfahren kann es zur Fleckenbildung (gelblich / bräunlich) auf der Bauteiloberfläche kommen.
	After forging the forged parts are cleaned from the separating agent(graphite-water mixture) by use pickle and thereafter by rinsing. In case of unfavorable component geometry (pockets) and unsuitable drying processes stains(yellowish/brownish) may form on the component surface.
Beule Buckles	Die Oberfläche zeigt eine meist kreisförmige Erhebung. Das Grundmaterial ist deformiert. The surface shows an elevation of mostly round shape. The base material is deformed.
Blase Bubble	Das Bauteil zeigt eine blasenförmig aufgewölbte Oberfläche.  The component shows a bubble-like, domed surface.
	' '
Brandriss Fire cracking	Ausfüllung des netzförmigen Rissmusters mit Material.  Filling of the reticular crack pattern with material.
	(fortgesetzt / continued)

Tabelle 1 (fortgesetzt)

Table 1 (continued)

Fehlerart <i>Type of defect</i>	Fehlerbeschreibung/Erklärung  Description of defects/explanation
Delle	Die Oberfläche zeigt eine meist kreisförmige Vertiefung. Das Grundmaterial ist deformiert
Dent	The surface shows a depression of mostly round shape. The base material is deformed.
Druckstelle Pressure mark	In der Regel nicht wiederholgenau plazierte Verformungen am Bauteil. Beschichtete Teile siehe GS 97003-1.
	As a rule, deformations on the component that cannot be placed with repeat accuracy. Refer to GS 97003-1 for coated parts.
Einfallstelle	Schleichende konkave Einwölbungen an der Oberfläche.
Sink mark	Creeping concave inward arching on the surface.
Entlüftung	Erzeugt kreisförmigen vertieften oder erhabenen Abdruck, der einen Grat aufweist.
Ventilation	Creates a circular recessed or raised impression that contains flash.
Farbtondifferenzen Differences in color	Farbtondifferenzen entstehen am Rohteil beim unsachgemäßen Strahlprozess. Beschichtete Teile siehe GS 97003-1.
	Differences in color are created on the blank when the spraying process is not correct. Refer to GS 97003-1 for coated parts.
Faser Fiber	Fasern auf dem Teil richten sich durch Aufladung auf und sind in der Beschichtung erkenr bar.
	Fibers on the part are raised due to charging and are discernible in the coating.
Fehlstelle Defective spot	Das Schmiedegesenk wurde nicht komplett gefüllt. Am fertigen Schmiedeteil fehlt Materia was eine Formabweichung bedeutet.
	Incomplete filling of the forging die. Material missing on the finished forging which leads to a deviation of shape.
Flecken Stains	Das Oberflächenmaterial ist chemisch angegriffen. Flecken sind mit Wasser nicht entfern bar.
	The surface material has been attacked chemically. Stains cannot be removed by water.
Fließstrukturen / Textur Flow structures / textures	Fließstrukturen werden am Bauteil als linienförmige Vertiefungen (ähnlich Riefen) sichtba Flow structures became apparent as line-shaped depressions (similar to grooves).
Form- /Kernbruch	Ausfüllung einer Bruchstelle mit Material. Zeigt sich am Bauteil als Grat.
Mold/core fracture	Filling of a fracture with material. Is reflected as flash on the component.
Formriss Mold cracking	Die Trennung des Sandes beim Gießen, mit der Bildung einer "Blattrippe" (grat- oder ade förmige Erhebung).
J	Separation of the sand when casting, with formation of a "leaf rib" (flash or vein-shaped elevation).
Formschlussfehler	Zeigt im Bereich der Formtrennung eine Stufenbildung und/oder Grataufbau
Mold joint defect	Exhibits step formation and/or flash buildup in the area of the mold joint.
Glanzgradabweichung Deviation in the degree of lu-	Teilbereiche einer Bauteiloberfläche weisen einen deutlich geringeren Glanzgrad auf als die Restfläche oder angrenzende Bauteile.
ster	Partial areas of a component surface show a clearly lower degree of luster than the remaining surface or adjacent components.
Glattschlag Smooth mark	Eine chemische Oberflächenreaktion durch partiell hohen Druck erzeugt eine hell glänzende Fläche.
	A chemical surface reaction due to partially high pressure creates a light shiny area.
Graphiteinschlüsse Graphite inclusions	Graphiteinschlüsse werden auf der Bauteiloberfläche als dunkle Flecken sichtbar.  Graphite inclusions became apparent on the component surface as dark stains.
Grat (Pohtoil)	
Grat (Rohteil) Flash (blank)	Dünnwandiger Metallrest, der beim Gießen in die Formteilung eingedrungen ist.  Thin-walled residual metal that has penetrated into the parting line during casting.

GS 97010-2:2004-06

Tabelle 1 (fortgesetzt)

# Table 1 (continued)

Fehlerart <i>Type of defect</i>	Fehlerbeschreibung/Erklärung  Description of defects/explanation
Kaltschweißstelle Cold weld	Der Gussrohling weist eine Oberflächenschieferung auf bzw. zeigt örtlich eine nicht gefüllte Kontur.
	The cast blank exhibits surface cleavage or exhibits a locally unfilled contour.
Klebstelle	Haftung von Gussresten in der Gießform.
Splice	Adhesion of residual casting in the casting mold.
Korrosion Corrosion	Korrosion, welche evtl. am Schmiederohling vorhanden ist, erscheint am fertiggeschmiedeten Bauteil in Form von Poren oder Löchern.
	Corrosion taht probably exists on the forging blank appears on the finish-forged component in the form of pores or holes.
Löcher / Offene Poren	Löcher / Offene Poren sind Vertiefungen in der Oberfläche/Farbschicht.
Holes / open pores	Holes are exhibited by recesses in the surface/paint coat.
Lunker	Schwindungshohlraum durch thermische Volumenreduzierung.
Shrinkage cavities	Contraction void due to thermal volume reduction.
Materialtrennung Inner material separation	Spaltbildung bei der Herstellung im Bauteil. Material im Bauteil liegt ganz oder teilweise ohne interkristalline Verbindung aneinander.
·	Gap formation at component manufacture. Material in the component has full or partial contact without inter-crystalline adhesion.
Matte Oberfläche / Oberflächenrauhigkeit Dull surface / surface rough- ness	Erscheinungsbild der Bauteiloberfläche entspricht hinsichtlich Glanz / Rauhigkeit nicht den Vorgaben (ggf. durch Muster hinterlegt). Fehler kann durch thermische und/oder chemische Einflüsse auf die Beschichtung oder durch Einflüsse des Verpackungsmaterials entstehen.
	Appearance of the component surface does not meet the specs regarding luster / roughness (probably defined by samples). Created due to thermal and/or chemical influences on the coating or due to packaging material.
Mechanische Beschädigung	Mechanische Beschädigung können Beulen, Dellen, Kratzer, Riefen, Löcher oder dergleichen sein.
Mechanical damage	Mechanical damage may appear as dents, scratches, grooves, holes or the like.
Orangenhaut Orange peel	Oberfläche mit regelmäßiger Anhäufung von Vertiefungen ähnlich der Oberflächenstruktur der Schale einer Orangenfrucht.
	Surface with continuous accumulation of despressions similar to the surface structure of an orange.
Pickel Pimples	Punktförmige Verunreinigung im Beschichtungsmaterial oder auf dem unbehandelten Teil. Spot-shaped impurity in the coating material or on the untreated part.
Putzfehler / Entgratfehler Cleaning defect / flash remo- val defect	Unsachgemäß ausgeführte Nacharbeit (Stanzen, Brechen, Schleifen) von Anguss, Steiger, Formteilung oder Grat.  Improperly performed rework (stamping, breaking, grinding) of sprue, risers, parting lines or
	flash.
Riefen / Kratzer Grooves / scratches	Riefen / Kratzer sind längliche Vertiefungen in der Bauteiloberfläche.  Grooves / scratches are oblong depressions in the component surface
Sandeinschluss Sand inclusion	Fehlstelle durch Verunreinigung an der Werkzeugoberfläche.  Defect due to an impurity on the tool surface.
Schichtdicke Layer thickness	Zu geringe Schichtdicke. Oberfläche hat gelblichen Schimmer und niedrigen Glanzgrad Insufficient layer thickness. Surface has yellowish gleam and low degree of luster.
Schlichteabblätterung Exfoliation of blacking	Am Gussteil entstehende partielle Erhöhung.  Partial elevation created on the casting.

Tabelle 1 (abgeschlossen)

## Table 1 (concluded)

Fehlerart Type of defect	Fehlerbeschreibung/Erklärung Description of defects/explanation
Schlichteaufbau Buildup of exfoliation	Am Gussteil entstehende partielle Vertiefung.  Partial recess created on the casting.
Schmiedefalte Forging crease	Das Material faltet sich beim Schmiedeprozess. An der Bauteiloberfläche ist eine linienförmige Vertiefung erkennbar.
	The material creases during forging. The component surface exhibits a line-shaped depression.
Schweißspritzer Weld spatter	Schweißspritzer sind meist kugelförmige Anhaftungen, die beim Schweißvorgang entstehen.
	Weld spatter are usually ball-shaped adherences as a result of the welding process.
Span <i>Chip</i>	Ein im Schmiedegesenk befindlicher Span markiert sich beim Schmiedevorgang am Bauteil in Form von Riefen / Kratzern.
	During forging, a chip in the forging die leaves a groove mark or scratch mark in the component.
Strahlbilddifferenz Difference in blasting pattern	Bauteiloberfläche weist partiell Unterschiede im Erscheinungsbild auf.
	Component surface exhibits partial differences in the appearance.
Schwitzkugel Sweat beads	An der Gussoberfläche anhaftendes kugelförmig erstarrtes Metall.
	Spherical, solidified metal adhering to the casting surface.
Trockenspritzen Dry spraying	Durch Trockenspritzen entsteht feiner Farbnebel. Die Oberfläche wird dadurch rauh und matt, was Glanzgraddifferenzen zur Folge hat.
	Dry spraying creates fine spray dust. As a result, the surface becomes rough and dull, which results in differences in the degree of luster.
Überbeizt Overpickling	Zum Prozess siehe "Beizflecken". Eine zu lange Einwirkzeit der Beize kann die Bauteiloberfläche angreifen und eine genarbte Oberfläche zur Folge haben.
	For the process refer to "pickling stains". An excessive application time of the pickling agent may attack the component surface and lead to a grained surface.
Versatz Offset	Stufenförmiger Absatz und/oder Wandstärkendifferenzen zwischen zwei oder mehreren Formteilen/Kernen.
	Step-shaped teeming and/or differences in wall thicknesses between two or more molded parts/cores.
Verschleiß <i>Wear</i>	Führt zu Auswaschungen an der Form, die sich durch Materialaufbau am Bauteil abzeichnen.
	Leads to incidents of washout in the die that are exhibited by a buildup of material on the component.
Verzug	Gestaltabweichung durch Verformung.
Distortion	Deviation in shape due to deformation.
Warmriss	Spannungsriss am Gussrohling, kann teilweise stark verästelte Form annehmen.
Thermal crack	Stress cracking on the cast blank; can take on a starkly ramified form.
Wischkratzer	Oberflächiger, wegpolierbarer Kratzer im Klarlack.
Wiping scratches	Superficial scratches in the clear coat that can be polished away.
Ziehriefe	Gussteile: Scharfkantige Bauteilbeschädigung, die in Entformrichtung an Entformschrägen auftritt.
Drawing groove	Umgeformte Teile: Riefen, die beim Ziehen des umzuformenden Teils über den Matrizenradius entstehen.
	Castings: Sharp-edged component damage occuring on draft angles in ejection direction. Formed parts: grooves generated when drawing the part to be formed over the counter die radius.

GS 97010-2: 2004-06

### 3.3 Guss- und Schmiedeteile

# 3.3.1 Guss- und Schmiedeteile ohne Beschichtungen / Gestrahlt

Verwendung von unbeschichteten Alugussteilen im Bereich A\* und A sind für Neukonstruktionen nicht zulässig. BI 7 überschreitende Fehler  $\Rightarrow$  BI 6.

## 3.3 Castings and forgings

# 3.3.1 Castings and forgings without coatings / blasted

Use of non-coated aluminum castings in the "A\*" and "A" area is not permitted for new designs. Defects exceeding BI 7  $\Rightarrow$  BI 6.

Tabelle 2 Table 2

Tabelle 2		ia	ble 2		
Fehlerart			Bereich/ <i>Area</i>		
Type of defect	A*	Α	В	С	D
Orangenhaut Orange skin	BI 7 : max 3 x A <sub>max</sub> Mindestabstand/ <i>Min</i>	$9 \text{ cm}^2 / T_{\text{max}} \text{ 0,1 mm}$ imum interval 50 mm	(	0	
Einfallstelle Sink mark	В	16	PI 7 : 2 v 10 omi	<sup>2</sup> / T <sub>max</sub> : 0,2 mm	
Druckstelle Pressure mark	BI 7 : 1 x 10 cm <sup>2</sup>	<sup>2</sup> / T <sub>max</sub> : 0,2 mm	DI 7 . 2 X 10 CIII	- / I max . U,2 IIIIII	
Offene Poren, Lunker, Sandeinschluß Open pores, shrin- kage cavities, sand inclusions	$2 \times D_{\text{max}}$ max.	nax. 1mm oder/ <i>or</i> 0,5 mm oder/ <i>or</i> ax. 0,2 mm	$4 \times D_{\text{max}}$ max.	nax. 1mm oder/ <i>or</i> 0,5 mm oder/ <i>or</i> nax. 0,2 mm	0
Kratzer, Warmriss, Riefe, Span Scratches, thermal cracking, grooves, chip	В	I 6	ode	mm / $T_{\rm max}$ 0,2 mm r / $or$ 1 / $T_{\rm max}$ 0,2 mm	
Kaltschweißstelle Cold welds	В	BI 6		1 mm oder / <i>or</i> mm oder / <i>or</i> <sub>x</sub> 0,2 mm	
Verzug Distortion		Siehe Zeichnun	gsangabe / See drawing	entry	
Aufgestrahlte Guss- haut Casting skin separa- tion by blasting	BI 6 BI 7  Siehe Zeichnungsangabe / See drawing entry				
Versatz, Formschluß- fehler (Schlagstärke) Offset, mold joint de- fects (strength of blow)					0
Verschleiß, Ausspü- lungen Wear, washout	D	16		toleranzen der Kontur rances for the contour	
Blasen Bubbles	Ы	16	2 x D <sub>max</sub> 1 mm 4 x D <sub>max</sub> 0,	BI 7: $/H_{\text{max}}$ 0,2 mm oder $/$ or 5 mm $/H_{\text{max}}$ 0,2 mm	
Auswerfer, Entlüftung Ejector marks, venti- lation				Höhe des Absatzes height of the step 0: Hmax. 1 mm	
	BI 6		BI 7 : Hmax. 0,5 mm sonst / otherwise BI 6	BI 7 : Hmax. 2 mm sonst/ otherwise BI 6	0
Grat Flash		BI 6	1	BI 7 : Hmax. 0,3 mm sonst / otherwise BI 6	

Tabelle 2 (fortgesetzt)

Table 2 (continued)

Fehlerart	Bereich/ <i>Area</i>					
Type of defect	A*	Α	В	С	D	
Kernbruch Form- riss/-bruch, Werkzeu- griss Core fracture, mold cracking/fracture, tool-cracking		BI 6		BI 7 : 1 x L = 30 mm oder / or 2 x L = 15 mm oder / or 3x L = 10 mm sonst / otherwise BI 6		
Brandriß Fire cracking		BI 7 : 1 x A <sub>max</sub> 10 cm <sup>2</sup> BI 7 : 1 x Amax 10 cm <sup>2</sup> sonst / otherwise BI 6				
Schwitzkugel, Aus- bröckelung Sweat beads, splinte- ring	D		BI 7 : 2 x H	<sub>max</sub> 0,3 mm		
Klebstellen, Schlichte, Glattschlag Splices, blacking, smooth marks	<u>, Б</u>	6	BI 7 : 2 x A <sub>max</sub> 10 c	cm <sup>2</sup> ; H <sub>max</sub> 0,2 mm		
Mechanische Beschädigung Mechanical damage	$0:1\times L_{\max}=4 \text{ mm} \\ B_{\max}=0,1 \text{ mm} \\ \text{und } / \text{and} \\ T_{\max}=0,1 \text{ mm} \\ \text{sonst } / \text{ otherwise} \\ \text{BI } 6$	$0: 3 \times L_{\max} = 4 \text{ mm}$ $B_{\max} = 0,1 \text{ mm}$ $\text{und } / \text{and}$ $T_{\max} = 0,1 \text{ mm}$ $\text{sonst } / \text{ otherwise}$ $\text{BI } 6$	BI 7: $2 \times L_{\text{max}} = 10 \text{ mm}$ $B_{\text{max}} = 0.2 \text{ mm} \text{ und } / \text{and } T_{\text{max}} = 0.2 \text{ mm}$ oder $/ \text{ or}$ $4 \times L_{\text{max}} = 5 \text{ mm}$ $B_{\text{max}} = 0.2 \text{ mm} \text{ und } / \text{and } T_{\text{max}} = 0.2 \text{ mm}$ sonst $/ \text{ otherwise BI 6}$			
Strahlbilddifferenz <sup>1)</sup> Oberflächenrauhigkeit Difference in blasting pattern <sup>1)</sup> Surface roughness	aus > 0,5	om Muster erkennbar > Fußnote 1 on sample discernible of m < 1 m on sample discernible	(	)	0	
Putzfehler / Entgrat- fehler Cleaning defect / flash removal defect	Konturanso Contour o	chnitt ≥ BI 6 cut ≥ BI 6	BI 7 : 2 x L <sub>max</sub> = 20 mm 4 x L <sub>max</sub> = 10 mm			
Abschiebung Partial separatrion						
Beizflecken Pickling stains			BI 7 : 2 x A <sub>max</sub> = 4 cm <sup>2</sup>			
Fehlstelle Defective spot		nbar aus 0,5 m	$T_{\text{max}} = 0.3 \text{ mm}$	0		
Graphiteinschlüsse Graphite inclusions	0 : not observa	t BI 6 able from 0,5 m ise BI 6				
Fließstrukturen, Schmierfilmabriß Flow structures, loss of lubricating film	Galow		0 : nicht erkennbar aus 1 m 0 : not observable from 1 m sonst BI 6 otherwise BI 6			

GS 97010-2: 2004-06

Tabelle 2 (abgeschlossen)

Table 2 <i>(co</i>	oncluded)
--------------------	-----------

Fehlerart	Bereich/ <i>Area</i>					
Type of defect	<b>A</b> *	Α	В	С	D	
Korrosion Corrosion						
Materialtrennung Inner material separa- tion			BI 6			
Schmiedefalte Forging crease	В	16	BI 7 : 2 x L <sub>max</sub> = 10 oder 4 x L <sub>max</sub> = 5 mm	r / or	0	
Überbeizt Over pickling	В	16	BI 7 : $2 \times A_{\text{max}} = 4 \text{ cm}^2$	0		
Zwei Oberflächenmu erforderlich.	uster mit Toleranz bis	zur Auftragsvergabe	Two surface sample the time the order is cor	s with tolerances are required	uired by	

# 3.3.2 Gussteile, poliert / gebürstet

# 3.3.2 Castings, polished / brushed

Tabelle 3 Table 3

Fehlerart			Bereich/Area		
Type of defect	<b>A</b> *	А	B soweit poliert <i>if polished</i>	C soweit poliert <i>if polished</i>	D
Angeschnittene Gefügeauflockerung Incipient disintegration of structure	BI 6	BI 7 : $D_{\sf max}$ 0,5 mm	BI 7 : 2 x <i>D</i> <sub>max</sub> 0,5 mm	0	
Einfallstelle Sink mark			BI 7 = Einfallstellen / Drud ren		
Druckstelle Pressure mark			BI 7 = sink marks / press hing diff		
Offene Poren, Lunker, Sandeinschluss Open pores, shrinkage cavities, sand inclusions				Gefügeauflockerungen ipient disintegration of cture	0
Kratzer, Warmriß, Zieh- riefe, Kaltschweißstelle Scratches, thermal crak- king, drawing grooves, cold welds			BI 6	BI 7 : $L_{\rm max}$ 10 mm $H_{\rm max}$ 0,3 mm	
Verzug Distortion		BI 6 Zeichnungstoleranzen  Drawing tolerances			
Versatz, Formschluss- fehler Offset, mold joint defects			BI 7 : Stufe max. 1		
Formverschleiß, Ausspülungen Mold wear, undercutting				oleranzen der Kontur ances for the contour	
Blasen unter der Oberflä- che Bubbles below the surface			BI 6	0	
Auswerfer, Entlüftung Ejector marks, ventilation			Grat ⇒ BI 6; BI 7 Flash ⇒ BI 6; BI 7	: Stufe bis 1,0 mm : step up to 1.0 mm	0

Tabelle 3 (abgeschlossen)

Table 3 (concluded)

Fehlerart		Bereich/Area					
Type of defect	A und/and A*	B und/ <i>and</i> C	D				
Grat, Kernbruch, Form- riss/-bruch, Brandriss Flash, core fracture, mold cracking/fracture, fire cracking							
Schwitzkugel, Ausbröckelung Sweat beads, splintering							
Klebstellen, Schlichte, Glattschlag Splices, blacking, smooth marks	BI 6	BI 6	0				
Polierdifferenzen <sup>1)</sup> Differences in polishing <sup>1)</sup>							
Bürstdifferenzen <sup>2)</sup> Differences in brushing <sup>2)</sup>							
Putzfehler Cleaning defect							

- 1) Zwei Oberflächenmuster mit Toleranz im Glanzgrad bis zur Auftragsvergabe erforderlich.
- 2) Zwei Oberflächenmuster mit Toleranz der Bürstrichtung bis zur Auftragsvergabe erforderlich.
- Two surface samples with tolerances for the degree of luster are required by the time the order is contracted.
- 2) Two surface samples with tolerances for the brushing direction are required by the time the order is contracted.

# 3.3.3 Gussteile mit galvanischen Überzügen (ohne Eloxal, ohne Glanzchrom)

Da galvanische Überzüge nicht prozesssicher in der gewünschten Qualität herstellbar sind, sind diese nur im C und D Bereich zulässig. Anforderungen an diese Bereiche siehe

HINWEIS: Es sind zwei Oberflächenmuster mit Toleranz des Farbtons bis zur Angebotserteilung erforderlich.

### 3.3.4 Gussteile eloxiert

Anforderungen je nach Vorbehandlung siehe Abschnitt 3.3.2 oder 3.3.3. Im A\* und A Sichtbereich sind Farbtonunterschiede an benachbarten Teilen oder Zusammenbauten (Beispiel Gleitrohr li. / re.) nur bis zur halben Toleranz zulässig.

HINWEIS: Die Freigabe des Farbtons erfolgt über zwei Oberflächenmuster mit Toleranz. Der Vorgang der Musterabstimmung muss bis zur Auftragsvergabe abgeschlossen sein.

# 3.3.3 Castings with galvanic coatings (not eloxal coating, not glazed chrome coating)

Because galvanic coatings cannot be produced in a process-reliable manner with the desired level of quality, these are only permitted in the "C" and "D" area. See subsection 3.3.2 for requirements placed on these areas.

NOTE: Two surface samples with tolerances regarding the color are required by the time the offer is tendered.

### 3.3.4 Anodized castings

See subsection 3.3.2 or 3.3.3 for requirements depending on the pre-treatment concerned. In the "A\*" and "A" visual area, differences in color with regard to neighboring parts or assemblies (example: left/right fork slider) are only permitted up to one half of the tolerance.

NOTE: Release of the color is carried out by means of two surface samples with tolerances. Sample coordinating procedures must be concluded by the time the order is contracted.

GS 97010-2:2004-06

## 3.3.5 Gussteile verchromt

# 3.3.5 Chromed castings

Tabelle 4 Table 4

Fehlerart			Bereich/Area		
Type of defect	<b>A</b> *	Α	В	С	
Angeschnittene Gefügeauflockerung Incipient disintegration of structure			BI 6	0	
Ausbröckelung Splintering		DI 6	BI	6	
Auspülung <i>Wash out</i>		BI 6	Zeichnungstolera Drawing tolerance		
Auswerfermarkierung Ejector marks			BI 7 : $H_{\rm max}$ 0,3 mm soweit gratfrei BI 7 : $H_{\rm max}$ 0,3 mm insofar flash-free	BI 7 : H <sub>max</sub> 0,5 mm soweit gratfrei BI 7 : H <sub>max</sub> 0,3 mm insofar flash-free	
Beule Bulge		BI 7 : 1 Fehler/defect  H <sub>max</sub> 0,2 mm  D <sub>max</sub> 5 mm	BI 7 : 3 Fehler/defects $H_{\rm max}$ 0,5 mm $D_{\rm max}$ 10 mm	0	
Blase Bubble			,		
Brandriss Fire cracking			BI 6		
Delle Dent		BI 7 : 1 Fehler/defect  T <sub>max</sub> 0,2 mm  D <sub>max</sub> 5 mm	BI 7 : 3 Fehler/defects $T_{\rm max}$ 0,5 mm $D_{\rm max}$ 10 mm	0	
Druckstelle Pressure mark			BI 7 = Druckstell BI 7 = pressure n	nark / sink mark	
Einfallstelle Sink mark	$H_{m}$	BI 6	$T_{\rm max}$ / $H_{\rm max}$ 0,3 mm Glanzgradabweichung nicht erkennbar aus > 1 Deviation in degree of luster not visible from > 1		
Einschluss Pressure mark		BI 7 : 1 Fehler/defect  H <sub>max</sub> 0,3 mm  D <sub>max</sub> 0,5 mm	BI 7 : 5 Fehler/defects $H_{\rm max}$ 0,5 mm $D_{\rm max}$ 1 mm	0	
Entlüftung Ventilation					
Grat Flash					
Faser Fiber			BI	6	
Flecken Stains		BI 6			
Form- /Kernbruch Mold/core fracture				0 soweit gratfrei,	
Formriss  Mold cracking			BI 6	sonst BI 6	
Formschlussfehler Mold joint defect				insofar flash-free, otherwise BI 6	
Glanzgradabweichung <sup>1)</sup> Deviation in degree in lu- ster <sup>1)</sup>		BI 7: Abweichung vom Muster nicht erkennbar aus > 0,5 m BI 7: Deviation from sample not discernible from > 0.5 m	BI 7: Abweichung vom Muster nicht erkennbar aus > 1 m BI 7: Deviation from sample not discernible from > 1 m	0	
		0.5 111			

Tabelle 4 (abgeschlossen)

Table 4 (concluded)

Fehlerart			Bereich/ <i>Area</i>		
Type of defect	A*	A	B soweit poliert <i>if polished</i>	C soweit poliert <i>if polished</i>	
Klebstelle Splice		BI 6	ВІ	6	
Kratzer, Riefen Scratches, grooves		BI 7 : 1 Fehler/defect T <sub>max</sub> 0,1 mm L <sub>max</sub> 5 mm	BI 7 : 3 Fehler/defects $T_{\rm max}$ 0,1 mm $L_{\rm max}$ 10 mm		
Matte Oberflächen Dull surfaces	BI 6	BI 7: Abweichung vom Muster nicht erkennbar aus > 0,5 m BI 7: Deviation from sample not discernible from > 0.5 m	BI 7: Abweichung vom Muster nicht erkennbar aus > 1 m BI 7: Deviation from sample not discernible from > 1 m		
Pickel Pimples		BI 7 : 1 Fehler/defect H <sub>max</sub> 0,3 mm D <sub>max</sub> 0,5 mm	BI 7 : 5 Fehler/defects $H_{\rm max}$ 0,5 mm $D_{\rm max}$ 1 mm	0	
Löcher, Poren Holes, pores		BI 7: Fehler nicht erkennbar aus > 0,5 m BI 7 : defect not discernible from > 0.5 m	BI 7: Fehler nicht er- kennbar aus > 1 m BI 7 : defect not discerni- ble from > 1 m		
Putzfehler Cleaning defect	_				(
Schichtdicke <i>Layer thickness</i>					
Schlichteabblätterung Exfoliation of blacking			BI 6		
Schlichteaufbau Buildup of exfoliation				BI 6	
Schwitzkugel <i>Sweat beads</i>					
Versatz Offset			BI 6	BI 7 : H <sub>max</sub> 0,5 mm, soweit gratfrei BI 7 : Hmax. 0.5 mm insofar flash-free	
Verschleiß <i>Wear</i>					
Verzug <i>Distortion</i>		BI 6	ВІ	6	
Warmriss Thermal crack					
Wischkratzer <i>Wiping scratches</i>			BI 7: 1 Fehler/defect A <sub>max</sub> 400 mm <sup>2</sup>	0	

Auftragsvergabe erforderlich.

of luster are required by the time the order is contracted.

GS 97010-2: 2004-06

# 3.3.6 Gussteile mit organischer Beschichtung (ETL / Nasslack / Pulverlack)

Anforderungen siehe GS 97003-1.

HINWEIS: Einfallstellen siehe Dellen; Ausspülungen siehe Beulen; Putzfehler siehe Welligkeiten. Für Umfänge ohne zahlenmäßige Vorgaben gilt:

# 3.3.6 Castings with organic coating (electro-dip paint / wet paint / powder paint)

Refer to GS 97003-1 for requirements.

NOTE: Sink marks: see "Dents"; undercutting: see "Bulges"; cleaning defects: see "Waviness." The following applies to items without specifications regarding quantity:

Tabelle 5 Table 5

Fehlerart	Bereich/Area				
Type of defect	A und/ <i>and</i> A*	B und/ <i>and</i> C	D		
Orangenhaut Orange skin	Feine, ebene, gleichmäßige Struktur; keine Differenz zwischen benachbarten Teilen Fine, even, uniform structure; no difference between neighboring parts	Grobe gleichmäßige Struktur ist zulässig Rough, uniform structure is permitted			
Matte Oberfläche, Farb- tondifferenz Dull surface, difference in color	Matte Oberfläche unzulässig ; Am Teil keine Differenz zul. ; Am Fahrzeug darf aus 1,5 m keine Differenz erkennbar sein Dull surface not permitted; no difference permitted on the part; no difference must be discernible on the vehicle from a distance of 1.5 m	0	0		

Überschreitungen führen zu einem BI 6 Fehler.

An BI 6 defect is the result if the specifications are exceeded.

## 3.4 Umgeformte Metallteile (z.B. Profile, Bleche)

# 3.4 Formed metal parts (e.g. profiles, sheet metal)

### 3.4.1 Ohne Beschichtung

### 3.4.1 No coating

Tabelle 6 Table 6

Fehlerart			Bereich/Area		
Type of defect	<b>A</b> *	Α	В	С	D
Beule Bulge		BI 7 : 1 Fehler/defect	BI 7 : 3 Fehler/defects		
Delle Dent		$T_{ m max}$ / $H_{ m max}$ 0,3 mm $D_{ m max}$ 5 mm	$T_{ m max}$ / $H_{ m max}$ 0,5 mm $D_{ m max}$ 10 mm		
Grat Flash		BI 6	BI 7 : <i>H</i> <sub>max</sub> 0,2 mm		
Kratzer Scratches		BI 7 : 1 Fehler/defect $T_{\rm max}$ 0,1 mm $L_{\rm max}$ 5 mm	BI 7 : 5 Fehler/defects $T_{\rm max}$ 0,1 mm $L_{\rm max}$ 10 mm		
Löcher, Poren Holes, pores	BI 6	BI 7: Fehler nicht erkennbar aus > 0,5 m BI 7: defect not discernible from > 0.5 m	BI 7: Fehler nicht erkenn- bar aus > 1 m BI 7 : defect not discernible from > 1 m	0	0
Pickel Pimples		Bl 7 : 1 Fehler/defect $H_{\text{max}}$ 0,3 mm $D_{\text{max}}$ 0,5 mm	BI 7 : 5 Fehler/defects $H_{\rm max}$ 0,5 mm $D_{\rm max}$ 1 mm		
Riefen Grooves		BI 7 : 1 Fehler/defect $T_{\rm max}$ 0,1 mm $L_{\rm max}$ 5 mm	BI 7 : 5 Fehler/defects $T_{\rm max}$ 0,1 mm $L_{\rm max}$ 10 mm		

### 3.4.2 Gestrahlt

### 3.4.2 Blasted

Tabelle 7 Table 7

Fehlerart			Bereich/ <i>Area</i>		
Type of defect	A*	A	В	С	D
Beule Bulge		Bl 7 : 1 Fehler/defect	BI 7 : 3 Fehler/defects		
Delle Dent		$T_{ m max}$ / $H_{ m max}$ 0,3 mm $D_{ m max}$ 5 mm	$T_{ m max}$ / $H_{ m max}$ 0,5 mm $D_{ m max}$ 10 mm		
Flecken Stains		51.5	BI 6		
Grat Flash		BI 6	BI 7 : H <sub>max</sub> 0,2 mm		
Kratzer Scratches		BI 7 : 1 Fehler/defect $T_{\max}$ 0,1 mm $L_{\max}$ 5 mm	BI 7 : 5 Fehler/defects $T_{ m max}$ 0,1 mm $L_{ m max}$ 10 mm		
Löcher, Poren Holes, pores	BI 6	BI 7: Fehler nicht erkennbar aus > 0,5 m BI 7 : defect not discernible from > 0.5 m	BI 7: Fehler nicht erkennbar aus > 1 m BI 7: defect not discernible from > 1 m	0	0
Pickel Pimples		BI 7 : 1 Fehler/defect $H_{ m max}$ 0,3 mm $D_{ m max}$ 0,5 mm	BI 7 : 5 Fehler/defects $H_{\max}$ 0,5 mm $D_{\max}$ 1 mm		
Riefen Grooves		BI 7 : 1 Fehler/defect $T_{\max}$ 0,1 mm $L_{\max}$ 5 mm	BI 7 : 5 Fehler/defects $T_{ m max}$ 0,1 mm $L_{ m max}$ 10 mm		
Strahlbilddifferenz <sup>1)</sup> Wiping scratches <sup>1)</sup>		BI 7: Abweichung vom Mu BI 7: Deviation from samp BI 6: Abweichung vom BI 6: Deviation from sa			

<sup>1)</sup> Zwei Oberflächenmuster mit Toleranz bis zur Auftragsvergabe erforderlich.

<sup>1)</sup> Two surface samples with tolerances are required by the time the order is contracted.

GS 97010-2:2004-06

### 3.4.3 Gebürstet

### 3.4.3 Brushed

Tabelle 8 Table 8

Fehlerart			Bereich/ <i>Area</i>		
Type of defect	A*	Α	В	С	D
Beule Bulge		BI 7 : 1 Fehler/defect	BI 7 : 3 Fehler/defects		
Delle Dent		$T_{ m max}$ / $H_{ m max}$ 0,3 mm $D_{ m max}$ 5 mm	$T_{ m max}$ / $H_{ m max}$ 0,5 mm $D_{ m max}$ 10 mm	0	
Flecken Stains		BI	e		
Grat Flash		DI	0	BI 7 : H <sub>max</sub> 0,2 mm	
Kratzer Scratches	BI 6	BI 7 : 1 Fehler/defect $T_{\rm max}$ 0,1 mm $L_{\rm max}$ 5 mm	BI 7 : 5 Fehler/defects $T_{\rm max}$ 0,1 mm $L_{\rm max}$ 10 mm		0
Löcher, Poren Holes, pores		BI 7: Fehler nicht erkennbar aus > 0,5 m BI 7: defect not discernible from > 0.5 m	BI 7: Fehler nicht erkenn- bar aus > 1 m BI 7 : defect not discerni- ble from > 1 m	0	
Pickel Pimples		BI 7 : 1 Fehler/defect $H_{\text{max}}$ 0,3 mm $D_{\text{max}}$ 0,5 mm	BI 7 : 5 Fehler/defects $H_{\rm max}$ 0,5 mm $D_{\rm max}$ 1 mm		
Riefen Grooves		BI 7 : 1 Fehler/defect $T_{\rm max}$ 0,1 mm $L_{\rm max}$ 5 mm	BI 7 : 5 Fehler/defects $T_{\rm max}$ 0,1 mm $L_{\rm max}$ 10 mm		

# 3.4.4 Poliert

## 3.4.4 Polished

## 3.4.4.1 Aluminium

## 3.4.4.1 Aluminium

Tabelle 9 Table 9

Fehlerart			Bereich/ <i>Area</i>		
Type of defect	<b>A</b> *	Α	В	С	D
Beule/Bulge		BI 7 : 1 Fehler/defect $T_{\text{max}}$ / $H_{\text{max}}$ 0,2 mm	BI 7 : 3 Fehler/defects $T_{\sf max}$ / $H_{\sf max}$ 0,5 mm		
Delle/Dent		$D_{\text{max}}$ 5 mm	$D_{\text{max}}$ 10 mm		
Flecken/Stains		P	16		
Grat/Flash		D	16		
Kratzer Scratches		BI 7 : 1 Fehler/defect $T_{\max}$ 0,1 mm $L_{\max}$ 5 mm	BI 7 : 3 Fehler/defects $T_{\rm max}$ 0,1 mm $L_{\rm max}$ 10 mm		
Löcher, Poren Holes, pores	BI 6	BI 7: Fehler nicht erkennbar aus > 0,5 m BI 7: defect not discernible from > 0.5 m	BI 7: Fehler nicht er- kennbar aus > 1 m BI 7: defect not discerni- ble from > 1 m	0	0
Pickel Pimples		BI 7 : 1 Fehler/defect  H <sub>max</sub> 0,3 mm  D <sub>max</sub> 0,5 mm	BI 7 : 5 Fehler/defects $H_{\rm max}$ 0,5 mm $D_{\rm max}$ 1 mm		
Riefen Grooves		BI 7 : 1 Fehler/defect $T_{\max}$ 0,1 mm $L_{\max}$ 5 mm	BI 7 : 3 Fehler/defects $T_{\rm max}$ 0,1 mm $L_{\rm max}$ 10 mm		
Wischkratzer Wiping scratches		BI 6	BI 7: 1 Fehler/defect A <sub>max</sub> 400 mm <sup>2</sup>		

### 3.4.4.2 Edelstahl

### 3.4.4.2 Stainless steel

Tabelle 10 Table 10

Fehlerart			Bereich/Area			
Type of defect	<b>A</b> *	A	В	B nicht poliert not polished	C poliert/nicht poliert polished/not polished	D
Beule Bulge		Bl 7 : 1 Fehler/defect	BI 7 : 3 Fehler/defects $T_{\rm max}$ / $H_{\rm max}$ 0,5 mm		nler/ <i>defect</i> s <sub>ax</sub> 0,5 mm	
Delle Dent		$T_{\text{max}} / H_{\text{max}}$ 0,2 mm $D_{\text{max}}$ 5 mm	$D_{\text{max}}$ 10 mm		10 mm	
Glanzgradabweichung <sup>1)</sup> Deviation in degree of luster		E	BI 6	0		
Kratzer, Riefen Scratches, Grooves	BI 6	BI 7 : 1 Fehler/defect $T_{\max}$ 0,1 mm $L_{\max}$ 5 mm	BI 7 : 3 Fehler/defects  T <sub>max</sub> 0,1 mm  L <sub>max</sub> 10 mm	$T_{max}$ C	nler/ <i>defect</i> s 0,1 mm 10 mm	0
Oberflächenunregelmäßig- keiten (nicht fühlbare Vertie- fungen) Surface irregularities (non- perceivable depressions)		BI 6	BI 7: Fehler nicht er- kennbar aus > 0,5 m BI 7 : defect not di- scernible from > 0.5 m	aus : BI 7 : defect r	icht erkennbar > 1 m not discernible > 1 m	
Poliermaterialreste Residual polishing material		BI 6				
Schmauch/Water smoke		BI 6 0				
Zwei Oberflächenmuster mit Toleranz im Glanzgrad bis zur Auftragsvergabe erforderlich.     Swei Oberflächenmuster mit Toleranz im Glanzgrad bis the time the order is contracted.				ces are required	d by	

# 3.4.5 Galvanische Überzüge (ohne Eloxal / Chrom)

# 3.4.5 Galvanic coatings (not eloxal / chrome)

Tabelle 11 Table 11

Fehlerart			Bereich/Area		
Type of defect	<b>A</b> *	Α	В	С	D
Beule Bulge		BI 7 : 1 Fehler/defect	BI 7 : 3 Fehler/defects		
Delle Dent		$T_{ m max}$ / $H_{ m max}$ 0,2 mm $D_{ m max}$ 5 mm	$T_{ m max}$ / $H_{ m max}$ 0,5 mm $D_{ m max}$ 10 mm		
Flecken Stains		Di			
Grat Flash		Б	6		
Kratzer Scratches	BI 6	BI 7 : 1 Fehler/defect $T_{\rm max}$ 0,1 mm $L_{\rm max}$ 5 mm	BI 7 : 3 Fehler/defects $T_{\rm max}$ 0,1 mm $L_{\rm max}$ 10 mm	0	0
Löcher, Poren Holes, pores		BI 7: Fehler nicht erkennbar aus > 0,5 m BI 7: defect not discernible from > 0.5 m	BI 7: Fehler nicht er- kennbar aus > 1 m BI 7: defect not discerni- ble from > 1 m		
Pickel Pimples		BI 7 : 1 Fehler/defect $H_{\text{max}}$ 0,3 mm $D_{\text{max}}$ 0,5 mm	BI 7 : 5 Fehler/defects $H_{\rm max}$ 0,5 mm $D_{\rm max}$ 1 mm		
Riefen Grooves		BI 7 : 1 Fehler/defect $T_{\rm max}$ 0,1 mm $L_{\rm max}$ 5 mm	BI 7 : 3 Fehler/defects $T_{\rm max}$ 0,1 mm $L_{\rm max}$ 10 mm		

GS 97010-2: 2004-06

### 3.4.6 Eloxiert

Anforderungen je nach Vorbehandlung siehe Abschnitt 3.4.3 oder 3.4.4. Im A\*- und A-Sichtbereich sind Farbtonunterschiede an benachbarten Teilen oder Zusammenbauten (Beispiel Gleitrohr li/re) nur bis zur halben Toleranz zulässig.

HINWEIS: Die Freigabe des Farbtons erfolgt über zwei Oberflächenmuster mit Toleranz. Der Vorgang der Musterabstimmung muss bis zur Auftragsvergabe abgeschlossen sein.

### 3.4.7 Verchromt

Tabelle 12

### 3.4.6 Anodized

For requirements according to pre-treatment refer to section 3.4.3 or 3.4.4. In the "A\*" and "A" visual area, differences in color with regard to neighboring parts or assemblies (example: left/right fork slider) are only permitted up to one half of the tolerance.

NOTE: Release of the color is carried out by means of two surface samples with tolerances. Sample coordinating procedures must be concluded by the time the order is contracted.

### 3.4.7 Chromed

Table 12

Fehlerart		Bereich/ <i>Area</i>				
Type of defect	A*	Α	В	С	D	
Angeschnittene Gefügeauflockerung Incipient disintegra- tion of structure		ВІ	6	0		
Beule <i>Bulge</i>		BI 7 : 1 Fehler/defect  H <sub>max</sub> 0,2 mm  D <sub>max</sub> 5 mm	BI 7 : 5 Fehler/defects $H_{\rm max}$ 0,5 mm $D_{\rm max}$ 10 mm			
Blase/ <i>Bubble</i>			BI 6			
Delle Dent		BI 7 : 1 Fehler/defect  H <sub>max</sub> 0,2 mm  D <sub>max</sub> 5 mm	BI 7 : 5 Fehler/defects $H_{\rm max}$ 0,5 mm $D_{\rm max}$ 10 mm			
Einschluss Pressure mark		BI 7 : 1 Fehler/defect $H_{\rm max}$ 0,3 mm $D_{\rm max}$ 0,5 mm	BI 7 : 5 Fehler/ <i>defect</i> s $H_{\text{max}}$ 0,5 mm $D_{\text{max}}$ 1 mm			
Flecken/ <i>Stains</i>		BI	6	0		
Glanzgrad- abweichung <sup>1)</sup> Deviation in the de- gree of luster	BI 6	BI 7: Abweichung vom Muster nicht erkennbar aus > 0,5 m BI 7 : Deviation from sample discernible from > 0.5 m	BI 7: Abweichung vom Muster nicht erkennbar aus > 1 m BI 7: Deviation from sample discernible from > 1 m		0	
Grat/ <i>Flash</i>			BI 6			
Kratzer, Riefen Scratches, grooves		BI 7 : 1 Fehler/defect $T_{\max}$ 0,1 mm $L_{\max}$ 5 mm	BI 7 : 3 Fehler/defects $T_{\rm max}$ 0,1 mm $L_{\rm max}$ 10 mm			
Löcher, Poren Holes, pores		BI 7: Fehler nicht erkennbar aus > 0,5 m BI 7 : defect not discernible from > 0.5 m	BI 7: Fehler nicht erkenn- bar aus > 1 m BI 7 : defect not discernible from > 1 m			
Matte Oberflächen <sup>1)</sup> Dull surfaces		BI 7: Abweichung vom Muster nicht erkennbar aus > 0,5 m BI 7 : Deviation from sample discernible from > 0.5 m	BI 7: Abweichung vom Muster nicht erkennbar aus > 1 m BI 7: Deviation from sample discernible from > 1 m	0		
Pickel <i>Pimples</i>		BI 7 : 1 Fehler/defect $H_{\rm max}$ 0,3 mm $D_{\rm max}$ 0,5 mm	BI 7 : 5 Fehler/defects $H_{\max}$ 0,5 mm $D_{\max}$ 1 mm			
Wischkratzer Wiping scratches		BI 6	BI 7: 1 Fehler/defect A <sub>max</sub> 400 mm <sup>2</sup>			

<sup>1)</sup> Zwei Oberflächenmuster mit Toleranz im Glanzgrad bis zur Auftragsvergabe erforderlich.

### 3.4.8 ETL / Nasslack / Pulverlack

### 3.4.8 Electro-dip paint / wet paint / powder paint

<sup>1)</sup> Two surface samples with tolerances for the degree of luster are required by the time the order is contracted.

GS 97010-2: 2004-06

### 3.5 Schweißfehler

# 3.5 Welding defects

Tabelle 13

Table 13

Fehlerart	Bereich/ <i>Area</i>				
Type of defect	<b>A</b> *	Α	В	С	D
Struktur Structure	BI 6 ungleichmäßige Struktur BI 6 : non-uniform structure		BI 7 : ungleichmäßige Struktur BI 7 : non-uniform structure		
Ansatzpunkt Attachment spot	BI 6		Ansatzpunkte müssen definiert werden Attachment spots must be defined		
Reparatur-Schweißung Repair weld	BI 6 : sichtbare Reparaturschweißungen in A* BI 7 : optisch fachmännische Reparaturschweißungen BI 6 : visible repair welds in A* BI 7 : visually professional repair welds		BI 7 : optisch fachmännische Reparaturschweißungen BI 7 : visually professional repair welds		0
Drahtenden Wire ends	BI 6 ( Verletzungsgefahr ⇒ BI 4 )  BI 6 (risk of injury ⇒ BI 4)		BI 7 :2 x L <sub>max</sub> 5 mm		
Schweißspritzer Holes, pores	BI 6 <sup>1)</sup>		(keine Ar	n 5 x D 0,3 mm (no	0
Optische Schweißnaht- qualität <sup>2)</sup> Visual weld quality <sup>2)</sup>		Ansatzpunkte ttachment spots	(	)	
1) Im Bereich bis zu 2 mm neben der Schweißnaht gilt: BI 7: Je Schweißnaht 5 x $D$ 0,3 mm (keine Anhäufung).			to 2 mm next to the $^{\circ}$ m 5 x $D$ 0,3 mm (no		
2) Definition der optischen Fehler siehe DIN EN 25817 Bewertungsgruppe C.			2) For definition of DIN EN 25817 eva	of the visual defects raluation class C.	refer to

# Zusätzliche Anforderungen:

Nach Zeichnung oder DIN EN 25817, Bewertungsgruppe C und DIN EN 30042, Bewertungsgruppe C.

Additional requirements:

As per drawing or DIN EN 25817, evaluation class C and DIN EN 30042, evaluation class C.  $\,$