

РУКОВОДИТЕЛЮ FIT SERVICE
(ООО «Фит Технологии»)
ИНН 7734299956, г. Москва, ул. Люблинская,
д. 157
ОТ: Иванов Иван Иванович
100008, г. Москва, ул. Образцовая, д. 3, кв.
88
тел. +7 (999) 999-99-99
ivanov@example.ru

ПРЕТЕНЗИЯ

05.04.2026 года мной была произведена сдача автомобиля Toyota Camry 2.5 2019 г. выпуска с государственным регистрационным знаком А 000 ОО 777 в автосервис Fit Service для выполнения следующих видов работ: замена тормозных колодок передней оси, замена масла и фильтров. Стоимость указанных работ составила 18 700 рублей.

В результате произведённого ремонта через десять дней после его завершения мной был выявлен существенный недостаток выполненной работы – наличие скрежета при торможении. Дилерский сервис установил причину неисправности: тормозные колодки были установлены неправильно (перевёрнуты), что привело к повреждению тормозных дисков, стоимость замены которых составляет 23 800 рублей.

На основании вышеизложенного, прошу Вас возместить мне понесённые убытки в виде стоимости замены повреждённых тормозных дисков в размере 23 800 рублей и вернуть уплаченные мною денежные средства за некачественно выполненные работы в размере 18 700 рублей.

Предлагаю Вам добровольно удовлетворить мои законные требования в десятидневный срок с момента получения настоящей претензии. В противном случае я буду вынужден обратиться в суд с иском о защите моих нарушенных прав потребителя, а также требовать выплаты штрафа в соответствии со статьёй 13 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», возмещения причинённого морального вреда и судебных расходов.

«___» _____ 20__ г. _____ / _____