

РУКОВОДИТЕЛЮ Fit Service
(ООО «Фит Технологии»)
ИНН 7734299956, г. Москва, ул. Люблинская,
д. 157
ОТ: Иванов Иван Иванович
100008, г. Москва, ул. Образцовая, д. 3, кв.
88
Тел. +7 (999) 999-99-99
Ivanov@example.ru

ПРЕТЕНЗИЯ

05.04.2026 года мной был передан в ремонт автомобиль Toyota Camry 2.5 2019 г.в., госномер А 000 ОО 777, для выполнения следующих работ: замена тормозных колодок передней оси, замена масла и фильтров. Стоимость указанных работ составила 18 700 рублей.

В результате проведённого ремонта через 10 дней после его завершения мной был выявлен существенный недостаток выполненной работы: при торможении автомобиля появился скрежет, дилерский сервис установил неправильную установку тормозных колодок (перевёрнутые), что привело к повреждению тормозных дисков стоимостью замены 23 800 рублей.

Согласно статье 29 Закона «О защите прав потребителей» я имею право требовать безвозмездного устранения недостатков либо уменьшения стоимости выполненных работ, либо возврата уплаченной суммы. В связи с изложенным требую возмещения стоимости замены повреждённых тормозных дисков в размере 23 800 рублей и возврата стоимости некачественно выполненного ремонта в сумме 18 700 рублей.

Срок удовлетворения требования – 10 дней с момента получения данной претензии. В случае отказа прошу незамедлительно уведомить меня об этом письменно, иначе буду вынужден обратиться в суд с требованием о взыскании штрафа в размере 50% от присуждённой судом суммы, компенсации морального вреда и судебных расходов.

«___» _____ 20__ г. _____ / _____