
J1
Conn_01x08
EN
MS1
MS2
SPREAD
STEP
DIR
JP1
PDN_UART
J2
Conn_01x08
VIO
OUTB2
OUTB1
OUTA1
OUTA2
VM
GND
J3
Conn_01x02
DIAG
INDEX
GND
C7
10µF
C6
10µF
C5
100nF
C4
100nF
C9
100nF
C3
22n
U2
FlexPrint:TMC2209_QFN28
CPO
CPI
ENN
DIR
STEP
MS1
MS2
DIAG
INDEX
SPREAD
VREF
PDN_UART
STDBY
nc
CLK
GND
GND
GND
V5
V5
VCP
OUTB2
OUTB1
OUTA1
OUTA2
VCC_IO
5VOUT
BRA
BRB
R1
20k
R2
20k
R4
120m
R5
120m
R6
20k
RV1
20k
TP1
VREF
+5V
C2
4.7µF
C1
100n
VDD