

보고서 양식

<https://www.ancnews.kr/news/articleView.html?idxno=13725>

<https://4insure.tistory.com/213>

건축물 정기 안전점검 보고서 양식

전체 구성 (국토안전관리원 기준)

1. 표지 및 기본 정보

건축물 정기점검 보고서

건축물명:

소재지:

점검기간:

점검기관:

2. 건축물 개요

항목	내용
건축물명	(예: ○○아파트 101동)
소재지	도로명 주소
관리자 정보	성명, 연락처, 주소
건축물 용도	공동주택, 업무시설, 근린생활시설 등
구조	철근콘크리트조, 철골조 등
층수/높이	지상 ○층, 지하 ○층 / 높이 Om
연면적	○○m ²
사용승인일	20○○년 ○월 ○일

항목	내용
설계자/시공자	설계: ○○○ / 시공: ○○건설

3. 점검 개요

3-1. 점검 목적

- 건축물관리법 제13조에 따른 정기점검 실시
- 건축물의 안전 및 성능 확인

3-2. 점검 범위

- ☐ 대지 및 지반
- ☐ 건축물의 외부
- ☐ 구조 안전
- ☐ 화재 안전
- ☐ 건축설비
- ☐ 에너지 및 친환경 관리
- ☐ 범죄예방

3-3. 점검 일정

- 점검기간: 20○○년 ○월 ○일 ~ ○월 ○일
- 투입인원: 건축 ○명, 전기 ○명, 기계 ○명

3-4. 점검 방법

- 육안점검
- 비파괴시험(필요시)
- 사진촬영
- 도면 검토

4. 점검 결과 총괄표

점검 부위	등급	주요 결함	비고
지붕	B	방수층 노후	부분 보수 필요
외벽	C	균열 다수, 백태 발생	긴급 보수 필요

점검 부위	등급	주요 결함	비고
기둥	B	경미한 균열	경과 관찰
보	B	-	양호
슬래브	C	균열 3개소	보수 필요
계단	A	-	양호
지하층	D	누수, 백태 심각	즉시 보수

등급 기준:

- **A등급:** 문제 없음, 양호한 상태
- **B등급:** 경미한 결함, 일상적 유지관리 필요
- **C등급:** 기능상 문제 발생 가능, 보수 필요
- **D등급:** 주요 부재 결함, 긴급 보수/보강 필요
- **E등급:** 사용제한 또는 사용금지, 안전진단 필요

5. 부위별 상세 점검 결과

5-1. 구조 안전 (예시)

[1층 기둥 #1]

- **위치:** 1층 로비 좌측
- **점검일:** 2025.01.15
- **상태 등급:** C
- **결함 내용:**
 - 균열 발견: 폭 0.5mm, 길이 120cm (사진 #001)
 - 철근 노출: 기둥 하부 3개소 (사진 #002)
 - 백태 발생: 균열 주변
- **원인 분석:** 장기 누수로 인한 콘크리트 열화
- **조치 의견:** 균열 주입 및 철근 부식 방지 처리 필요

[외벽 #3]

- **위치:** 2층 남측 외벽
- **점검일:** 2025.01.15

- 상태 등급: D
- 결함 내용:
 - 박락: 가로 50cm × 세로 30cm 범위 (사진 #015)
 - 낙하 위험 有
- 조치 의견: 즉시 출입 통제 및 긴급 보수

5-2. 화재 안전

점검 항목	상태	비고
소화기	양호	유효기간 내
스프링클러	불량	3층 일부 작동 불가
피난계단	양호	장애물 없음
유도등	양호	정상 작동
방화문	불량	자동 폐쇄 장치 고장

5-3. 건축설비

설비	상태	조치사항
급수시설	양호	-
배수시설	불량	지하 배수관 막힘
전기설비	양호	-
승강기	양호	정기점검 이행 중

6. 사진 대지

[사진 #001] 1층 기둥 #1 균열 발견
 위치: 1층 로비 좌측 기둥
 결함: 균열 폭 0.5mm, 길이 120cm
 등급: C
 촬영일: 2025.01.15

[사진 #002] 1층 기둥 #1 철근 노출
 위치: 동일 기둥 하부

결함: 철근 부식 시작

등급: D

촬영일: 2025.01.15

... (각 결함별 사진 첨부)

7. 종합 소견

7-1. 전체 평가

본 건축물은 사용승인 후 ○○년이 경과한 건축물로, 전체적으로 노후화가 진행되고 있음.

특히 외벽 및 지하층의 균열, 누수, 백태 등이 다수 발견되어 조속한 보수가 필요한 상태임.

7-2. 종합 등급

건축물 종합 안전등급: C등급

근거:

- 구조 안전: C등급 (외벽 균열, 기둥 철근 노출)
- 화재 안전: C등급 (방화문 고장)
- 건축설비: B등급 (경미한 결함)

7-3. 조치 권고사항

[즉시 조치 필요] (D등급 이상)

1. 외벽 박락 부위 출입 통제 및 긴급 보수
2. 1층 기둥 철근 노출 부위 방청 처리
3. 지하층 누수 긴급 방수 처리

[3개월 이내 조치] (C등급)

1. 외벽 균열 주입 공사

2. 방화문 자동 폐쇄장치 교체

3. 지하 배수관 세정

[6개월 이내 조치] (B등급)

1. 지붕 방수층 보수

2. 일반 균열 보수

8. 점검자 정보

구분	성명	자격	서명
총괄책임자	홍길동	건축사	(서명)
구조 점검	김철수	건축구조기술사	(서명)
전기 점검	박영희	전기기술사	(서명)
기계 점검	이민수	기계기술사	(서명)

점검기관: ○○엔지니어링

대표: 홍길동 (인)

점검일: 2025년 1월 15일

9. 첨부 서류

- ☐ 건축물 점검표 (체크리스트)
- ☐ 사진 대지
- ☐ 평면도 (결함 위치 표시)
- ☐ 점검기관 등록증 사본
- ☐ 점검자 자격증 사본
- ☐ 점검 계약서 사본
- ☐ 점검 교육 이수증



실무에서 AI가 자동 생성해야 할 부분

✅ 자동화 가능 영역:

- 사진 자동 분류: 위치별, 결함별 정리
- 결함 자동 탐지: 균열, 박락, 철근 노출 등 식별
- 등급 자동 판정: 균열 폭 기준 A~E 등급 자동 부여

4. 소견 자동 작성: "1층 기둥에서 폭 0.5mm 균열 발견, C등급 판정"
5. 조치 권고 자동 생성: 등급별 우선순위 정렬
6. 종합 등급 산정: 부위별 등급 → 건축물 전체 등급

수동 입력 필요 영역:

1. 건축물 기본 정보 (최초 1회)
 2. 점검자 정보
 3. 최종 검토 및 서명
-

이 양식을 기반으로 AI 앱을 만들면:

1. 현장에서 사진 촬영
2. AI가 자동으로 결함 탐지 및 분류
3. 자동으로 등급 판정
4. 위 양식대로 보고서 자동 생성
5. 점검자가 최종 검토만 하면 완성!