```
; Dal Degan Santiago - 45421137
  ; Ejercicio 2 - Punto 1
3
  ; En este programa se encienden los leds conectados a RBO, RB1, RB2, RB3
5
   ;-----;
6
   ; se configura el pic
8
  #include <p16f628a.inc>
     LIST P=16f628a
10
11
     org 0
12
13
     ; configuramos los puertos
    bsf STATUS, RPO ; cambiamos al segundo banco de memoria
14
15
    movlw b'11110000'
16
     movwf TRISB ; ponemos desde RBO hasta RB3
17
      bcf STATUS, RPO ; volvemos al primer banco
18
19 INICIO
20
     call ENCENDER_TODOS ; encendemos todos los leds
21
      clrwdt ; limpiamos el watchdog
22
      goto INICIO ; repetimos
23
24
25 ENCENDER TODOS
   movlw b'00001111'; ponemos el 1 en los ultimos 4 bits de PORTB
27
      movwf PORTB
28
     return
29
30
     end
```