3. 电机的电磁基本理论


- ▶电感 L
- > 电磁感应定律
- \rightarrow 电磁力 F、电磁转矩 T
- > 电机的可逆性原理



I. 电感 L




 $\psi = N \Phi$ 磁链 🆞



- 电感 *L*

- 定义: 一个线圈通过单位电流所产生的磁链 $L = \frac{\psi}{I} = \frac{N\Phi}{I} - \frac{N\Lambda F}{I} - \frac{N\Lambda NI}{I} = \Lambda N^2 = \frac{N^2}{R_{\text{max}}}$
- 自感
- 互感 $M_{21}=M_{12}=A_{12}N_1N_2$
- 漏电感 $L_{\sigma 1} = \frac{\psi_{\sigma 1}}{I_1}$









图 1-11 回路间的互感 (a) 回路 1 有电流产生磁链; (b) 回路 2 有电流产生磁链 Q1: 线圈绕在铁芯上,铁芯工作在饱和区和不饱和区,线圈的电感不同,下列说法正确的是(),why?

•A. 铁芯工作在饱和区的电感更大

•B. 铁芯工作在不饱和区的电感更大



I. 电感 L

Q2: 电感和线圈所加的电压、电流或频率无关,

这个说法 正确吗? Why?

$$L = \frac{\Psi}{I} = \frac{N\Phi}{I} = \frac{N\Lambda F}{I} = \frac{N\Lambda IN}{I} = \Lambda N^{2} = \frac{N^{2}}{R_{-}}$$

- •电感与线圈匝数的平方成正比,和磁场介质的 磁导亦成正比关系,而和线圈所加的电压、电流 或频率无关。
- •电机的电感(电抗)与电机磁路的饱和有关
- •电机的电感(电抗)与电机的电、磁结构有关
- •对应不同的磁通需引用多种不同的电抗




東南大學電氣工程學院

南京 四牌楼2号 http://ee.seu.edu.cn

II. 电磁感应定律

- 》设有一线圈位于磁场中,当该 线圈中磁链发生变化时,线圈 中将有感应电动势(简称电势) 产生
- > 感应电势的<mark>数值</mark>与线圈所匝链 的磁链的<mark>变化率</mark>成正比
- ▶ 感应电势的<mark>方向</mark>将倾向于产生 一电流,如电流能流通,该电 流的磁化作用将阻止线圈的磁 链发生变化





東南大學電氣工程學院


II. 电磁感应定律


线圈中磁链的变化,可以有两种方式:


- 磁通本身就是由交流电流所产生,也就是说磁通本身随时间在变化着,这样产生的电势称为变压器电势(线圈与磁场相对静止)
- 磁通本身不随时间变化,但由于线圈与磁场间有相对运动而引起线圈中磁链的变化,这样产生的电势称为运动电势或速度电势



東南大學電氣工程學院







IV. 电机的可逆性原理

- ▶在电机轴上外施机械功率,通过电机导体 在磁场中作用产生感应电势可输出电功率
- ▶在电机电路中从电源输入电功率,则载流导体在磁场作用下可使电机旋转而输出机械功率
- ►任何电机既可以作为<mark>发电机</mark>运行,又可以 作为<mark>电动机</mark>运行
- ▶不论用作发电机或电动机,感应电势和电磁力都同时作用于导体



東南大學電氣工程學院

南京 四牌楼2号 http://ee.seu.edu.cn

4. 电机的制造材料

> 导电材料:铜是最通用的导电材料

> 导磁材料: 电工钢片(硅钢片)

> 绝缘材料: YAEBFHC 七个标准等级

▶ 散热材料: 空冷、水冷、油冷、氡冷等

▶ 机械支撑材料: 机座、端盖、轴与轴承 非导磁

東南大學電氣工程學院

概念思考

为什么说发电机和电动机作用同时存在于 一台电机中,但又不能同时既是发电机又 是电动机

从能量传递,力的性质等方面考虑



東南大學電氣工程學院

南京 四牌楼2号 http://ee.seu.edu.cr

1-3 公式 $e=-\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}t}$, $e=-N\frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}t}$, $e=-L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$, 都是电磁感应定律的不同写法,它们之间有什么差别?哪一种写法最有普遍性?从一种写法改为另一种写法需要什么附加条件?

東南大學電氣工程學院 SCHOOL OF ELECTRICAL ENGINEERING, SEU

【答】 $e=-\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}t}$ 是电磁感应定律的普遍表达式,另两种写法都需有一定的附加条件。当所有磁通匝链全部匝数时,便可简化为 $e=-N\frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}t}$ 。当为线性电感时(即非铁磁材料线圈时),电磁感应定律可进一步简化为 $e=-L\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}t}$ 。

作业

- ▶ 习题: p. 18~19: 1-1~1-3、1-5~1-6
- ▶要求:
 - 1. 按时交作业,过期不改;
 - 2. 书写认真, 文字整齐, 抄题目, 用直尺作图;
 - 3. 数据精确到小数点后两位;
 - 4. 不可抄袭;
 - 5. 可以几人讨论后一起答题,作业本上注明。

