IIC 通信1

程晨闻 东南大学电气工程学院

> 看门狗定时器的工作原理


- > 看门狗定时器的使用
 - 在系统控制模块中开启看门狗模块的时钟 SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_WDOG0);
 - 解锁看门狗寄存器组
 if(WatchdogLockState(WATCHDOGO_BASE) == true){
 WatchdogUnlock(WATCHDOGO BASE);}
 - 设置看门狗计数器的计数初值WatchdogReloadSet(WATCHDOGO_BASE, ui32SysClock*5);
 - 注册中断服务函数WatchdogIntRegister(WATCHDOGO_BASE,WatchdogIntHandler);
 - 一使能看门狗模块的中断和重启功能WatchdogIntEnable(WATCHDOGO_BASE); WatchdogResetEnable(WATCHDOGO_BASE);
 - 锁定看门狗寄存器组WatchdogLock(WATCHDOGO_BASE);
 - 在无限循环中喂狗,确保程序没有死机 WatchdogIntClear(WATCHDOGO_BASE);




〉内容概要


- 通信的基本概念
- I2C总线的基本概念
- I2C总线的通讯
- TM4C1294的I2C模块的功能
- TM4C1294的I2C模块的使用
- TM4C1294的I2C模块的应用

- > 通信的基本概念
 - 一个微机系统与另一个系统之间的数据交互
 - 单工通信,半双工通信,全双工通信
- 通信的分类
 - 串行通讯
 - 数据按位(bit)逐次传输
 - 需要通讯时钟
 - 按照通讯时钟来源,可分为: 异步通信和同步通信
 - 传输速率低,距离远
 - 并行通信
 - 以字节或字为单位传输
 - 需要地址总线和数据总线
 - 传输速率高,距离近






- ▶ I2C是Inter-Integrated Circuit的简称
 - 读作: I-squared-C
 - 由Philips公司开发的一种简单、双向、二线制、同步、串行总线
 - 只需要两根线即可在连接于总线上的器件之间传送信息
- ▶ 让主板、嵌入式系统或手机连接低速周边外部设备
 - I2C总线广泛应用在EEPROM、实时时钟、LCD、及其他芯片的接口
 - I2C允许相当大的工作电压范围,典型的电压基准为: +3.3V或+5V






▶ I2C总线结构


- I2C的两根线SDA(串行数据线)和SCL(串行时钟线)
 - 双向I/O线
 - 开漏输出,需通过上拉电阻接电源VCC
 - 当总线空闲时,两根线都是高电平
- I2C总线是一种多主控总线
 - 可放置多个主设备节点
 - 在停止位(P)发出后,即通讯结束后,主设备节点可以 vcc 成为从设备节点




- I2C通信双方地位不对等
 - 通信由主设备发起,并主导传输过程
 - 接收设备按I2C协议接收发送设备发送的数据,并及时给出应答(拉 低SDA)
 - 一个节点主设备、从设备由通信双方决定(I2C协议本身无规定), 既能当主设备,也能当从设备(需要软件进行配置)
 - 主设备负责**调度总线**,决定某一时刻和哪个从设备通信;同一时刻, I2C总线上只能有一对主设备、从设备通信
 - 每个I2C从设备在I2C总线通讯中有一个I2C从设备地址,该地址唯一, 是从设备的固有属性,通信中主设备通过从设备地址来找到从设备



- I2C使用一个7bit的设备地址
- 一组总线最多和112个节点通信(16 reserved)
- 连接到相同总线的 IC 数量受到总线的最大电容 400pF 限制
- 通信速率
 - 标准模式(100K bit/s)
 - 快速模式(400K bit/s)
 - 超快速模式(1M bit/s)
 - 高速模式(**3.4M** bit/s)
- 时钟频率可以被下降到零,即暂停通信



总线上电容过大会导致波形不完整





- ▶ 通讯特征:双向、二线制、串行、同步、非差分、 低速率
 - 串行通信,所有的数据以位为单位在SDA线上串行传输
 - 同步通信,即双方工作在同一个时钟下,一般是通信的A方通过一根CLK信号线,将A设备的时钟传输到B设备,B设备在A设备传输的时钟下工作。同步通信的特征是:通信线中有CLK。
 - 非差分,**I2C**通信速率不高,且通信距离近,使用电平信号通信。
 - 低速率, I2C一般是同一个板子上的两个IC芯片间通信,数据量不大,速率低。速率:几百KHz,速率可能不同,不能超过IC的最高速率。

▶ I2C总线状态

- 空闲态


- 没有设备发生通信
- SDA和SCL都是高电平

- 忙态

- 其中一个从设备和主设备通信
- I2C总线被占用
- 其他从设备处于等待状态。


➤ I2C总线通信协议

- I2C总线通讯由起始位开始通讯,由结束位停止通讯,并释放I2C 总线。起始位和结束位都由**主设备**发出。
- 起始位(S):在SCL为高电平时,SDA由高电平变为低电平
- 结束位(P): 在SCL为高电平时, SDA由低电平变为高电平




➤ I2C总线通信协议

- 每个通信周期,主设备会先发8位的从设备地址(从设备地址由高7位的实际从设备地址和低1位的读/写标志位组成)
- 主设备以广播的形式发送从设备地址,I2C总线上的所有从设备收到地址后,判断从设备地址是否匹配,不匹配的从设备继续等待,匹配的设备发出一个应答信号(拉低SDA)
- 同一时刻,主设备、从设备**只能有一个设备发送数据**



> 数据格式与应答

- I2C数据以字节(即8bits)为单位传输,每次可以传输的字节数量不受限制
- 每个字节传输完后都会有一个ACK应答信号(拉低SDA)
- ACK的时钟是由主设备产生的
- 先传输最高位(MSB)
- 如果从设备来不及处理主设备发送的数据,从设备会保持 SCL线为低电平,强迫主设备等待从设备释放SCL线,直到 从设备处理完后,释放SCL线,接着进行数据传输
- 当从机不能响应从机地址时(例如它正在执行一些实时函数 不能接收或发送),从机必须使数据线保持高电平,主机然 后产生一个停止条件终止传输或者产生重复起始条件开始新 的传输



> 数据传输通讯

- 写数据
 - 先发送一个起始位(S)
 - 主设备发送一个地址数据(由7bit的从设备地址,和最低位的方向位组成的8bit字节数据,该方向位决定数据的传输方向)
 - 主设备释放SDA线,并等待从设备的应答信号(ACK)
 - 每一个字节数据的传输都要跟一个应答信号位
 - 数据传输以停止位(P)结束,并且释放I2C总线



> 数据传输通讯

- 读数据
 - 主设备发出一个起始位(S)
 - 主设备发送一个地址数据(由7bit的从设备地址,和最低位的方向位组成的8bit字节数据,该方向位决定数据的传输方向)
 - 从设备应答(用来确定这个设备是否存在)
 - **从设备传输数据**,传输数据之后,**主机**发出一个**应答**信号(确定数据是否接受完成)
 - 传输下一个数据
- 主设备发送一个停止信号 从设备选择 传输数据 传输数据 起始(S) 从设备地址 方向(R/S) 数据 ACK 停止(P) ACK 数据 ACK 1 bit 7 bit 1 bit 1 bit 8 bit 1 bit 8 bit 1 bit 1 bit 東南大學電氣工程學院 17/19

南京 四牌楼2号 http://ee.seu.edu.cn

> 练习

- 向从机0x1D写一个数据0xAB, 画出SCL和SDA的波形? 标出那部分波形是主机发送的,哪部分是从机发送的。

> 作业

- 从从机0x1D读一个数据,如果这个数据是0xE5, 画出 SCL和SDA的波形?标出那部分波形是主机发送的,哪 部分是从机发送的。

谢谢!