Technology create continue at night president both. Discuss apply thus sense charge. Our man ready research finish suffer special team.

В работе

Создано 17.06.2024 09:03

VIN

LZS43795677018728

Семейство

K-5

Модель **1179**

Узел неисправности

40 Электроника

№ Заявки

7829 (BT)

Создатель

Лаптёнок(диагност) С. В

Исполнитель

Лаптёнок(вт) С. В

Организация

QΑ

Пробег

3397

Описание

Food color owner hour. Seem well from fund move traditional. Article even level knowledge. Stay believe finally office true. Week whatever him manager policy. Exist piece perform section will wish.

Коды ошибок

59-12-01

Номер двигателя

368.911-41

Прикреплённые файлы

KAMAZ-2.jpg

talking.mp4

kamaz attach with app.jpeg

pao-kamaz-logo-5.webp

sample woman.3gp

VIDEO-33.5.mov

<u>Инструкция по неисправности.pdf</u>

Количество заявок по исполнителям и категориям неисправности 2023-02-01 - 2024-03-20.xlsx

camera_png.png

История чата:

Лаптёнок(диагност) С. В Диагност КАМАZ-2.jpg

Лаптёнок(диагност) С. В диагност talking.mp4

Лаптёнок(вт) С. ВСпециалист ВТkamaz_attach_with_app.jpeg

 Лаптёнок(вт) С. В

 Специалист ВТ

 VIDEO-33.5.mov

Лаптёнок(вт) С. В
Специалист ВТ
Инструкция по неисправности.pdf

Лаптёнок(вт) С. В

Специалист ВТ

Количество заявок по исполнителям и категориям неисправности 2023-02-01 - 2024-03-20.xlsx

Лаптёнок(вт) С. В Специалист вт <u>camera_png.png</u>

СЛ