

# **RAC 06**

# Primeira Capacitação na Prevenção de Risco em Espaço Confinado para Vigias e Empregados Autorizados

(CADERNO DO ALUNO – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO)

## DEFINIÇÕES DE ESPAÇO CONFINADO

Aplica-se a todas as atividades que envolvam acesso e realização de trabalhos em espaços caracterizados como confinados.

Considera-se espaço confinado a área ou ambiente não projetado para ocupação humana contínua, que apresente meios limitados de entrada e saída, no interior do qual serão realizados serviços e que possua ou possa vir a possuir pelo menos uma das seguintes condições:

- Ventilação insuficiente para remover contaminantes; ou
- Existência de deficiência ou enriquecimento de oxigênio.



#### Espaço Confinado

Qualquer área não projetada para ocupação contínua, a qual tem meios limitados de entrada e saída, e onde a ventilação existente é insuficiente para remover contaminantes perigosos e/ou onde a deficiência/enriquecimento de oxigênio possa existir ou se desenvolver. Potencial de risco grave, se medidas preventivas não forem tomadas. As condições atmosféricas IPVS (Imediatamente Perigosa à Vida e a Saúde) desses espaços devem ser avaliadas e monitoradas, onde pode o percentual de oxigênio e concentração de gases estarem dentro ou fora dos limites de tolerância. Exemplo: coletores de pó, caixas de passagem de cabos elétricos, caixa de esgoto sanitário, tanques de óleo diesel e BPF, etc...

#### RECONHECIMENTO DO ESPAÇO CONFINADO

#### Área Classificada

Área na qual uma atmosfera explosiva de gás está presente ou na qual é provável que haja atmosfera a ponto de exigir precauções especiais.

#### Atmosfera Pobre em Oxigênio

Atmosfera contendo menos de 20,9% de oxigênio em volume.

#### Atmosfera Rica em Oxigênio

Atmosfera contendo mais de 23% de oxigênio em volume.

#### Atmosfera de Risco

Condição em que a atmosfera, em um espaço confinado, possa oferecer riscos ao local e expor os trabalhadores a perigo de morte, incapacitação, restrição da habilidade para auto-resgate, lesão ou doença aguda causada por uma ou mais das seguintes causas:

- a) gás, vapor ou névoa inflamável em concentrações superiores a 10% do seu limite inferior de explosividade (LIE).
- b) Poeira combustível viável em uma concentração igual ou que exceda o limite inferior de explosividade (LIE).
- c) Gás, vapor ou névoa asfixiantes e/ou tóxicas.

#### Condição Imediatamente Perigosa à Vida ou à Saúde (IPVS)

Qualquer condição que cause uma ameaça imediata à vida ou que possa causar efeitos adversos irreversíveis à saúde ou, ainda, que interfira na habilidade dos indivíduos.

#### Abertura de entrada

Local/dispositivo/área do espaço confinado pelo qual o trabalhador pode acessar e sair do interior do mesmo.

#### Entrada



A ação pela qual as pessoas ingressam através de uma abertura para o interior de um espaço confinado. Essa ação passa a ser considerada como tendo ocorrido logo que alguma parte do corpo do trabalhador ultrapasse o plano de uma abertura de espaço confinado.

#### Equipamentos de Resgate

Materiais necessários à equipe de resgate utilizar nas operações de salvamento em espaços confinados.

#### Limite Inferior de Explosividade (LIE)

Mínima concentração na qual a mistura se torna inflamável

#### Limite Superior de Explosividade (LSE)

Concentração em que a mistura possui uma altá porcentagem de gases e vapores, de modo que a quantidade de oxigênio é tão baixa que uma eventual ignição não consegue se propagar pelo meio.

#### Permissão de Entrada

Autorização escrita fornecida pelo empregador ou seu representante com habilitação legal para permissão e controle de entrada em um espaço confinado.

#### Ventilação Natural

É a ventilação produzida pelas correntes atmosféricas, sem a adição de quaisquer aparelhos que façam a renovação sistemática de ar.

#### Ventilação Forçada

É a ventilação produzida através da utilização de aparelhos específicos como: ventiladores, insufladores e exaustores.

Vigia

Trabalhador que deve estar postado à entrada do espaço confinado, a fim de servir como elemento de ligação entre o interior e o exterior e, além disso, de providenciar o socorro imediato no caso de emergências, como também, de controlar a entrada e saída de pessoal.

O trabalhador designado como vigia externo deve receber treinamento específico com reciclagem anual, quanto aos procedimentos a serem adotados em caso de emergência envolvendo os trabalhadores dentro do Espaço Confinado.



Serviço de Resgate de Emergência


Equipe mínima formada com pessoas capacitadas e regularmente treinadas para, em situação de emergência, retirar empregados do interior de espaços confinados e prestar-lhes os primeiros socorros.

#### Atmosferas Tóxicas

Atmosferas nas quais foi detectada a presença de qualquer substância tóxica que pode causar danos à saúde dos empregados a ela expostos

#### Poeiras explosivas

São as partículas de determinadas substâncias em suspensão em concentrações tais que em presença do ar podem sofrer ignição espontânea e brusca.



VISTA DA ESCOTILHA DE ACESSO PARA O INTERIOR DA COLUNA DE SUSTENTAÇÃO DO DESCARREGADOR DE NAVIOS - DN



# AVALIAÇÃO E CONTROLE DOS RISCOS EM ESPAÇOS CONFINADOS

Processo de análise onde os riscos aos quais os trabalhadores possam estar expostos num espaço confinado são identificados e quantificados. A avaliação inclui a especificação dos ensaios que devem ser realizados e os critérios que devem ser utilizados.

#### Mecânicos

São perigos inerentes as condições estruturais do local: falta de espaço, iluminação deficiente, presença de equipamentos que podem produzir lesão e dano.

#### Elétricos

Todos os perigos relacionados às instalações energizadas existentes no local ou relacionados à introdução de máquinas e equipamentos elétricos, que possam causar eletrocussão do empregado.

#### Corte e solda

Os trabalhos a quente, solda e corte realizados em espaços confinados acrescentam ao local os perigos próprios destas atividades.

#### Líquidos e gases

O espaço confinado tem características próprias que o torna catalisador de umidade, líquido e gases. A existência destes contaminantes gera condições inseguras e facilitadoras para acidentes e doenças ocupacionais.

#### Soterramento

Quando os espaços confinados estiverem abaixo do nível do solo ou em terrenos instáveis existirá a possibilidade de soterramento por pressão externa.

#### Temperaturas extremas

Em razão das características de pouca ou nenhuma ventilação, os espaços confinados tendem a picos de temperatura.

#### **Outros Riscos**

- Pedestres
- Trânsito
- Gravidade
- Energia Armazenada

#### ILUMINAÇÃO E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

Iluminação, Equipamentos e Alimentação Elétrica

A iluminação em espaço confinado deve atender aos seguintes requisitos:

- Luminárias com grade de proteção:
- · Luminárias adequadas para atmosfera explosiva onde a área for classificada;
- Alimentação das luminárias com tensão elétrica não superior a 24 Volts.

Os equipamentos elétricos em espaço confinado devem atender aos seguintes requisitos:

- Alimentação com tensão elétrica não superior a 24 Volts;
- Alimentação elétrica provida de sistema com disjuntor diferencial de fuga para terra com corrente de resposta de no máximo 30 mA (miliAmperes);
- Alimentação por cabos de energia elétrica sem emendas.

As ferramentas a serem utilizadas no espaço confinado devem ser previamente avaliadas e adequadas quanto à classificação de área.







MONITOR DE GÁS, MATERIAL: CORPO DE BORRACHA,

MONITORAÇÃO: OXIGÊNIO / CO / GÁS SULFIDRICO / INFLAMÁVEIS, BATERIA: RECARREGÁVEL, REGISTRO DE DADOS: INFRAVERMELHO, ÍNDICE DE PROTEÇÃO: 66 / 67,

REQUISITOS ADICIONAIS: POSSUI CABO DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS.

Equipamentos e Acessórios de Medição de Agentes Químicos e Físicos

Os equipamentos portáteis e fixos de monitoramento de gases devem possuir os seguintes requisitos:

- Leitura direta e com alarme:
- Capazes de medir com precisão níveis de gases tóxicos:
- · Adequados para áreas classificadas;
- · Registro de dados;
- Autocalibração do sensor de oxigênio, sistema de alarme triplo (visual, sonoro e vibratório) e resistente ás condições do ambiente onde será utilizado.



BOMBA DE AMOSTRAGEM PARA ESPAÇO CONFINADO,

TIPO: ELETRÔNICO, BATERIA: PILHA RECARREGÁVEL, SONDA: 3 M, MATERIAL DA SONDA: TYGON, REQUISITOS

ADICIONAIS: DEVE SER USADA EM CONJUNTO COM OS MONITORES DE GASES.

As bombas de amostragem devem possuir os seguintes requisitos:

- Sistema eletrônico para garantir uma maior eficiência na captação;
- Fluxo contínuo:
- Sistema de bloqueio automático;
- Indicador de falha de sucção:
- · Filtro para partículas.

Os equipamentos e acessórios de medição de agentes químicos e físicos em espaço confinado devem possuir:

- Certificado de aprovação para uso em áreas classificadas:
- Certificado de calibração emitido por laboratório credenciado;
- Registros das calibrações com as respectivas datas de validade.
- Avaliação e Monitoramento do espaço confinado de acesso restrito

Antes da entrada e início do trabalho dentro de espaço confinado de acesso restrito as condições atmosféricas devem ser avaliadas com o auxílio de instrumentos de leitura direta;

- Concentrações favoráveis para a entrada:
- Oxigênio ⇒ Maior que 19.5% e menor que 23,0%;
- Gases, vapores ou nevoas Inflamáveis 

  menor que 10% do LIE
- Monóxido de Carbono ⇒ Menor que 35 ppm (partes por milhão);
- Gás Sulfídrico 

  Menor que 8 ppm
- Outros tipos de Gases 

   ⇒ Menor que o limite de tolerância, dentre os valores mencionados no anexo
   11 da NR 15. Na ausência, verificar ACGIH.



- Poeiras Explosivas O LIE está geralmente situado entre 20 e 60 g/m3, (em condições normais de pressão e temperatura), ao passo que o LSE situa – se entre 2 e 6 Kg/ m3 (em condições normais de pressão e temperatura). Se as concentrações de pó podem ser mantidas fora de seus limites de explosividade, as explosões de pós serão evitadas.
- Monitorar o ambiente em espaço confinado de acesso restrito, na parte inferior, mediana e superior.
   Caso ocorra situação de espaços longos e horizontais (cilindros), deverão ser monitorados meio e ambos os cantos.
- Além da avaliação inicial, deverá ser mantido um monitoramento das condições da atmosfera, realizando outras avaliações em quantidade e periodicidade definidas na PTE emitida para a atividade a ser executada

Os equipamentos e acessórios de medição de agentes químicos e físicos em espaço confinado devem possuir:

- Certificado de aprovação para uso em áreas classificadas;
- Certificado de calibração emitido por laboratório credenciado;
- Registros das calibrações com as respectivas datas de validade.

A utilização de celulares como meio de comunicação é proibida.

#### FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM ESPAÇO CONFINADO

Sistema de Arco Filtro

O sistema de arco filtro deve atender aos seguintes requisitos:

- Filtros para partículas, óleo, vapores orgânicos, odores, umidade (água);
- Regulagem de pressão, válvula de alívio, indicador de saturação dos filtros;
- Sistema de engate rápido universal. Caso a área da Vale possua outras linhas de gases (oxigênio, nitrogênio etc.), devem ser previstos engates diferenciados em cor e formato para evitar uso inadequado.



GUINCHO PARA ACESSO ESPAÇO CONFINADO,

MATERIAL: AÇO, CABO: CABO DE AÇO 15 M, MOSQUETÃO: COM MOSQUETÃO. MATERIAL

MOSQUETÃO: AÇO FORJADO, FUNÇÃO: SOBE E DESCE

O guincho deve atender aos seguintes requisitos:

- Ser certificados por órgãos competentes e periodicamente inspecionados e testados, mantendo-se os devidos registros:
- Ser construídos em aço inox ou galvanizado (inclusive o cabo de aço), com redução de carga de 5:1 para facilitar em caso de resgate, resistência mínima do conjunto de 1500 kg, mosquetão de conexão com giro de 360º, indicador de estresse e sistema three-way (sobe, desce e trava).

TRIPE PARA ACESSO ESPAÇO CONFINADO, MATERIAL:

DURALUMINIO POLIA: AÇO INOX, SAPATA: ANTI DERRAPANTE, ALTURA: 2,20 M, TRAVAMENTO: 3 PERNAS, REQUISITOS ADICIONAIS: REGULAGEM PARA ALTURA ATRAVÉS DE PINO PASSANTE E NIVELAMENTO

O tripé deve ser em duralumínio e possuir regulagem de altura.



MONOPÉ PARA ACESSO ESPAÇO CONFINADO,



ESTRUTURA: ARTICULADO, MATERIAL: AÇO,

COMPRIMENTO DA TORRE: 1,25 M, COMPRIMENTO DO BRAÇO: 0,89 M, COMPRIMENTO DA BASE: 0,35 M, PADRÃO: ANSI Z359.1-1992, MÁXIMA CARGA PERMITIDA:

100 KG, REQUISITOS ADICIONAIS: REMOVÍVEL

 O monopé deve ser totalmente articulado, possuir base fixa e regulagem de altura, além de possuir giro de 360º e um único suporte para guincho.

#### Exaustor/Insuflador



INSUFLADOR / EXAUSTOR PARA ESPAÇO CONFINADO,

MATERIAL: AÇO, COR: LARANJA, DIAMETRO: 0,40 M, AREAS CLASSIFICADAS: NÃO INDICADO, VAZAO: 5780 M³/H, VOLTAGEM: 220 V, MOTOR: 1 / 2 HP, TOMADA: NA, PLUG: NA, REQUISITOS ADICIONAIS: PINTURA EPOXI



O exaustor/insuflador deve atender aos seguintes requisitos:

- Ser adequado à classificação elétrica das áreas;
- Caso possua carcaça metálica, esta deve ser aterrada ou possuir dispositivo de escoamento de energia eletrostática;
- A hélice deve ser de material não-metálico para evitar centelhamento;
- Deve possuir plug adequado à classificação elétrica da área;
- O duto deve possuir sistema de aterramento ou ser de material não-metálico resistente.

#### Venturi

O venturi deve atender aos seguintes requisitos:

- Alimentação por ar comprimido (sem contaminação);
- dispositivo de aterramento;
- Válvula de alívio para sobrecarga da linha.

#### Equipamentos de Comunicação

Os equipamentos de comunicação devem possuir os seguintes requisitos:

- rádios de comunicação adequados à classificação elétrica da área e com certificação por órgão competente, devendo ser implementadas soluções técnicas que viabilizem a utilização rádios de comunicação sempre que necessário (por exemplo: sistemas de repetição, rádio de maior alcance);
- existência de rádios pelo menos para o vigia, equipe de trabalho e equipe de resgate.

#### Sinalização

A sinalização deve atender aos seguintes requisitos:

- durabilidade no ambiente onde será utilizada;
- padronização em relação à cor, forma, tamanho, tipo de material e de fácil identificação;
- Deve seguir a sinalização definida na NR-33 (modelo anexo)

São requisitos necessários para habilitar pessoas na execução de atividade em espaços confinados.

#### Saúde

Realizar exames médicos para comprovar a capacidade laboral para a atividade. Os exames devem considerar os aspectos críticos:

 Sistema nervoso (visão – acuidade, campo visual, visão estereoscópica; audição – acuidade, equilíbrio e coordenação motora);



- Aparelho cardiovascular (fregüência e ritmo cardíacos e pressão arterial);
- Anamnese clínico ocupacional visando identificar alterações do sono, psicológicas e psiguiátricas.

Esses exames devem fazer parte do Programa de Saúde Ocupacional.

#### Capacitação

Os profissionais que executam atividades em espaço confinado devem realizar os seguintes cursos:

- Prevenção de Riscos em Espaço Confinado;
- Primeiros Socorros.

#### Identificação

Todo o empregado habilitado para realizar a atividade critica em espaço confinado devera portar identificação. Esta identificação será emitida pela área de segurança da Vale e somente poderá ser obtido pelo empregado, se atender aos pré-requisitos de saúde e capacitação.

Para cada espaço confinado inventariado deve ser estabelecido o procedimento especifico que contemplem a análise de cada local, definindo o nível de proteção adequado e necessário para as atividades nele realizadas.

Para facilitar o cadastro dos espaços confinados, recomenda-se a utilização do modelo de Ficha de Espaço Confinado conforme Anexo 1 deste documento.

Devem ser estabelecidos procedimentos operacionais que contemplem a análise de cada um dos parâmetros a seguir, definindo o nível de proteção adequado e necessário:

- pressão dentro do espaço confinado deve ser igual à pressão atmosférica;
- atender aos limites de tolerância para exposição ao calor;
- concentração adequada de oxigênio, em volume, em relação ao ar atmosférico;
- concentração de agentes químicos tóxicos;
- percentual do limite inferior de explosividade igual a zero;
- condições estruturais do acesso (escadas, paredes etc.) e possíveis interferências (instalações elétricas, presença de animais peçonhentos etc.).

#### ATIVIDADES EM ESPAÇO CONFINADO

Deve ser efetuada avaliação pré-tarefa para execução das atividades em espaço confinado. A avaliação pré-tarefa deve ser parte da permissão de trabalho e ser realizada pelo responsável pela liberação.

O supervisor de entrada deve emitir a permissão de trabalho no local de serviço após:

- Análise de risco da tarefa (ART) em conjunto com os emitentes credenciados;
- Definição dos equipamentos, dos observadores de segurança (vigias), dos sistemas de proteção e equipe de resgate;
- Inspeção prévia através de lista de verificação dos equipamentos de proteção individual.

Devem ser monitoradas as condições de liberação e emitida uma nova permissão de trabalho a cada troca de turnos ou equipes.

Deve ser realizada avaliação do isolamento e sinalização de toda a área próxima ao local de realização dos trabalhos.

Devem ser avaliados os bloqueios de energia e a respectiva sinalização.

Todos os equipamentos e sistemas de proteção devem ser inspecionados antes do início das atividades e substituídos em caso de detecção de anormalidades, mantendo-se os respectivos registros.

Testar cada equipamento de medição e o sistema de ar mandado e autônomo antes de cada utilização e manter o respectivo registro.

Devem ser implementados procedimentos, incluindo bloqueio e sinalização, que impeçam o desligamento ou permutação intencional ou não intencional do exaustor/insuflador.

Nos serviços de solda e oxicorte o conjunto de cilindros deve, sempre que possível, ficar fora do espaço confinado.

Monitorar continuamente a atmosfera nos espaços confinados, para verificar se as condições de acesso e permanência são seguras.

O espaço confinado cuja concentração de contaminantes esteja acima do limite de exposição IPVS somente pode ser adentrado com a utilização de máscara autônoma com pressão positiva. Nesta condição,



o acesso deve ser limitado a, no máximo, duas pessoas por vez, e a equipe de resgate deve ter no mínimo duas pessoas.

Não é permitida a execução de serviço em ambiente confinado, sem o acompanhamento de pessoa habilitada e designada (vigia).

O EC deve ser vistoriado de forma que todos os equipamentos e materiais utilizados nos serviços executados sejam removidos antes do retorno à operação. Esta vistoria deve ter registro.

O EC deve ser identificado, bloqueado e sinalizado, para evitar entrada de pessoas não autorizadas.

Implementar um plano de gerenciamento de fadiga para as pessoas envolvidas nas atividades com espaço confinado, definindo jornada de trabalho e pausas.

#### Observação

Considera-se atmosfera IPVS (Imediatamente Perigosa à Vida e à Saúde) aquela em que:

- há confirmação ou suspeita de que a concentração do contaminante seja maior que o seu limite de exposição IPVS; ou
- o teor de oxigênio é menor que 12,5 %, ao nível do mar; ou
- a pressão atmosférica do local é menor que 450 mmHg (equivalente a 4.240 m de altitude) ou qualquer combinação de redução na porcentagem de oxigênio ou redução na pressão que leve a uma pressão parcial de oxigênio menor que 95 mmHg.
- Modelo de sinalização conforme NR-33



#### Compete ao responsável pela emissão:



Implantar as medidas de neutralização e eliminação relacionadas na Análise Preliminar da Tarefa – APT;


Definir e providenciar os equipamentos de resgate para atuação no espaço confinado, deixando-o pronto para qualquer eventualidade, os observadores de segurança (vigias) e equipe de resgate;

- Garantir que todos os empregados envolvidos no trabalho sejam conhecedores do procedimento específico da tarefa do Espaço Confinado, antes da entrada neste;
- Manter atualizado o procedimento específico de entrada em espaço confinado, e este deverá definir o número máximo de pessoas que podem entrar ou permanecer com segurança dentro de um espaço confinado, os pontos de etiquetamento e bloqueio, os tipos de energia envolvidos, os procedimentos de resgate e todos os riscos e medidas prevencionistas associadas à tarefa;
- Informar os riscos, sintomas e conseqüências da exposição a produtos manuseados no espaço confinado:
- Assegurar-se de que todos os empregados designados para trabalhos no espaço confinado são treinados e habilitados para a atividade;
- O vigia n\u00e3o poder\u00e1 realizar outras tarefas que possam comprometer o dever principal que \u00e9 o de monitorar e proteger os trabalhadores autorizados;
- Garantir através de teste o estado de energia zero e que os procedimentos de etiquetamento e bloqueio foram corretamente executados;
- Verificar/inspecionar todos os equipamentos e sistemas de proteção antes do início das atividades e substituídos em caso de detecção de anormalidades, mantendo os respectivos registros no SESMT da área;
- Garantir que todos os empregados envolvidos na tarefa estejam de posse dos EPI's necessários e saibam usá-los corretamente;
- Realizar as medições do ambiente ou solicitá-las junto ao SESMT. Antes da medição, deve-se verificar a data de calibração do equipamento e realizar o teste do sensor,



- Testar todos os equipamentos de medição e do sistema de ar mandado e autônomo (se utilizado) antes de cada utilização e manter o respectivo registro;
- Após garantir o cumprimento dos procedimentos desta norma, aplicados à tarefa, deverá ser preenchida e assinada a PT de entrada em Espaços Confinados, liberando-se o trabalho.
- Encerrar a PT quando os trabalhos terminarem;
- Cancelar a PT quando houver pausa, interrupção ou ocorrer mudanças nas condições iniciais.

# EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA



Nos casos onde for necessária a utilização de equipamento de proteção respiratória, o executante do serviço deve estar barbeado e não possuir outra condição que dificulte a vedação da máscara.

O equipamento de resgate deve ser instalado nas proximidades do espaço confinado e utilizado por equipe







Cilindro de fuga

O acesso aos

de resgate qualificada. espaços confinados com atmosfera IPVS (Imediatamente Perigosa para a Vida e Saúde) deve ser realizado utilizando-se conjunto de respiração com linha de ar respirável, o qual deve possuir cilindro para fuga ligado à peça facial do conjunto autônomo.

Em caso de emergência durante as atividades envolvendo espaço confinado, deve ser acionado o Plano de Emergência local, seguindo recomendações especificas de comunicação e primeiro atendimento conforme instrução definida.



#### Gerentes/Prepostos

- Garantir o cumprimento integral deste procedimento em sua área de atuação.
- Designar formalmente os executantes de espaço Confinado e os responsáveis por analisar e assinar a "Permissão para Espaço Confinado".

Responsáveis/designados pela liberação da Permissão para Espaço Confinado:

- Realizar a análise de riscos e escolha na forma mais segura de execução juntamente com o executante.
- Analisar e assinar a "Permissão para Espaço Confinado".

## Executantes do Espaço Confinado:

- Cumprir todos os itens deste PRO e preencher corretamente os RG's.
- Em caso de não se sentir seguro para execução do Espaço Confinado não executar a tarefa e procurar o seu supervisor imediato os motivos da sua insegurança.
- Informar imediatamente a chefia imediata qualquer anormalidade nos equipamentos ou EPIs relacionados ao Espaço Confinado.

### **SESMT**

 Assessorar tecnicamente as equipes de espaço confinado, com as devidas orientações e fiscalizações quanto ao cumprimento das exig6encias deste PRO.

# PGS-106-GAQUG – DIRETRIZES PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHO EM ESPAÇO CONFINADO

Rev. 01 - 19/11/2009

Anexo 01 - IDENTIFICAÇÃO DE ESPAÇOS CONFINADOS

#### 1) IDENTIFICAÇÃO

Área:		EC:		
Local:		Equipamento:		
Trabalhos Realizados:		Acesso:		
Freqüência Entrada:	1 vez / ano	2 a 4 vezes / ano Acima de 4 vezes / ano		
Acesso Restrito?	SIM	NÃO		

#### 2) PERIGOS E RISCOS NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE

Cáusticos e Ácidos	Elétrico	Hidrogênio
Monóxido de Carbono	Radiação	Acetileno
Ruído	Vibração	Gás Natural
Calor	Ergonômico	Propano
Fumos Metálicos	Fungos e Bactérias	Poeiras Explosivas
Gás Sulfídrico	Queda de Altura	Poeiras em suspensão
Gás Amoníaco	Mecânico	Outro. Qual?

#### PREVENÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE

Permissão para Trabalhos Especiais - PTE	Linha de ar p/ máscara	
Limpeza (Retirar a água acumulada no local)	Teste inicial - O2, LEL, CO, Nox	
Ventilar Antes entrar(A) Durante(D) - 60m <sup>3</sup> /min	Monitoração contínua da atmosfera	
Ferramentas não faiscantes	Iluminação à prova de explosão	

3)



Sistema de Resgate	Roupas ou EPI especiais			
Extintor de incêndio	Socorrista ou Equipamento para socorro			
Respirador	Sistema de comunicação			
Sistema de respiração autônomo	Empregado com biótipo apropriado			
Sistema de Bloqueio	Umidade			
Tipo de Resgate:				
OBS.:				

# CADERNO DO ALUNO (ANOTAÇÕES NO DECORRER DO TREINAMENTO)

(ANOTAÇÕES NO DECORRER DO TREINAMENTO)				

## "SUA VIDA DEPENDE DE SEUS ATOS PREVENCIONISTAS"

MOME DO COLABORADOR:	MATR:	EMPRESA:	DATA:	LOCAL DO TREINAMENTO: