







相数	2	额定工作状态	连续
基本步距角	1.8°	寿命 (小时)	5000H以上
基本步距角误差 (空载)	±0.09° 以下	温升	80 K以下
额定电流	0.9 A	绝缘耐压	500V A.C
电阻 (相)	5.0 Ω±10%	绝缘电阻	100MΩ以上
电感 (相)	3.4 mH±20%	绝缘等级	B
保持力矩	0.12 N.m	使用温度范围	0° C~+50° C
转子惯量	≈18 g.cm ²	使用温度范围	20%RH~90%RH
重量	≈0.18 KG	保存温度范围	-20° C~+70° C
径向跳动	0.025 MM (负载450g)	保存湿度范围	15%RH~95%RH
轴向跳动	0.075 MM (负载920g)		


汉德保电机
文管中心

2019-10-31

受控文件

客户签字确认

图纸编码
MS11-0004
物料代码
MS.176-11A4-050A-03
版本 Rev
A1.0
变更内容
Revision Record
初次发放
签字 The signature
日期 Date
19.08.01



注: 电机引出线颜色和线序以实物为准

励磁顺序 (2相励磁)

Step	A	B	A'	B'
1	+	+	-	-
2	-	+	+	-
3	-	-	+	+
4	+	-	-	+

初始方向: 按照表的励磁顺序从安装面看顺时针方向

标签内容



标记	处数	更改文件号	签名	年月日	视图方式:	比例	1:1
设计		19.08.01	标准化				
校核			工艺				
审核	莫登喜	19.08.01	批准	林纪	19.08.01		
图样标记	H		共 1 张	第 1 张			



汉德保电机

深圳市德智高新有限公司 WWW.HAMDERBURG.COM

11HS5009A8-KX (螺纹1.1M)
两相混合式步进电机