## 浮点数的表示和计算

2019年4月12日 0:50

一、浮点数的表示:

single: 8 bits single: 23 bits double: 11 bits double: 52 bits

S | Exponent (yyyy+Bias) | Fraction (xxxx)

 $x = (-1)^{S} \times (1 + Fraction) \times 2^{(Exponent-Bias)}$ 

#### 二、浮点数的范围:

Ensures exponent is unsigned

Single: Bias = 127; Double: Bias = 1203

Smallest value of single:

 $\pm 1.0 \times 2^{-126} \approx \pm 1.2 \times 10^{-38}$ 

Largest value of double:

 $\pm 2.0 \times 2^{+1023} \approx \pm 1.8 \times 10^{+308}$ 

#### 三、浮点数的精度:

Relative precision:

 $\Delta A/|A|=2^{-23}\times 2^{\text{exponent}}/|1\times 2^{\text{exponent}}|=2^{-23}$ 

ulp:

One-half ulp

四、浮点数运算:


#### 加法:

- 1.align 指数看齐大的, 右移较小的
- 2.add
- 3.normalization & check overflow
- 4.round & renormalization

#### <mark>加法器硬件</mark>:

- ·比整数adder复杂很多,耗时较长,放在一周期内会显著增大时钟周期,因此占用多个cycle
- ·可以使用pipeline

# **FP Adder Hardware**




1. 5个 (0, 1) 选择器

2. 内容包含五个部分:比较指数,右移较小的具体数,加,归一化,round

 元件从上到下依次:
比较指数 small ALU, exponent difference 偏移小的 shift right
加 Big ALU

归一化 Increment or decrement, shift left or right Round Rounding hardware

4. ADD出的结果和round出的具体数会连接到control



- 5. control链接所有的shift和 (0, 1) 和归一化和round部分的所有元件
- 6. Shift left or right的结果会给定结果的sign

问题: 凭什么可以6.

浮点数硬件运算器:加减乘除倒数,开方,整数和浮点数的转换。常花费不仅一个周期,但可以pipeline并行

### 五、浮点数指令 Ldc1 sdc1 lwc1 swc1 c.lt/le/eq.s bc1t/bc1f 浮点数操作指令只操作浮点寄存器 (cop1) 注意双精度只能对偶数编号浮点寄存器操作

六、进位模式

1.有模式可供选择

2.nearest even: GRS

FP运算也有SIMD