

هذه الوثيقة صالحة حتى تاريخ

21-07-2026

ملاحظة مهمة

يحق لمالك المركبة أو من يفوضه إعادة الفحص لفرصتين خلال 14 يوم عمل من تاريخ ووقت الفحص الأول. علماً أنه يجب حجز موعد لإعادة فحص المركبة والالتزام بالموعد المحدد.

للحجز والاطلاع على بنود الفحص والمقابل المالي يمكنك تحميل تطبيق سلامة المركبات أو زيارة الرابط الرسمي :

<https://pti.saso.gov.sa/apt>

الفحص الفني الدوري للسيارات والمركبات



MOTOR VEHICLES PERIODIC INSPECTION

س.ت. ٦-٧٩١٥-١١

هذه الوثيقة لا تحتاج إلى تصديق، للتحقق قم بمسح الكود التالي أو قم بزيارة :

<https://pti.saso.gov.sa/apt>



يرجى التحقق من بيانات المركبة و قراءة العداد الخاص بالمركبة قبل مغادرة موقع الفحص.

Before departing the station, ensure that the vehicle information and odometer reading are accurate

رقم المحاولة: 1

اجتياز

21-07-2025

تاريخ الفحص :

الرياض حي الشفا طريق دبراب

موقع الفحص :

625

رقم الفاحص :

791138693

الرقم المرجعي للحجز :

خدمة الفحص الدوري

الفحص الفني الدوري للسيارات و المركبات

19221075

رقم معاملة الفحص :

165124

قراءة العداد :

نتائج الفحص الآلي

الفحص الآلي للانحراف العجلات

درجة الاجتياز

النتيجة

المعيار

أكبر من 7-

M/KM 1

نتيجة الانحراف الجانبي

فحص الفرامل الآلي

النتيجة

70 % أكبر من 45

المعيار

كفاءة الفرامل الامامية

2 % أقل من 20

المعيار

نسبة الاحتكاك للفرامل الامامية

4 % أقل من 8.1

المعيار

نسبة عدم التوازن للفرامل الخلفية للفتات الثقيلة و المتوسطة

درجة الاجتياز

النتيجة

المعيار

أكبر من 45

60 %

كفاءة الفرامل الخلفية

أقل من 20

2 %

نسبة الاحتكاك للفرامل الخلفية

أقل من 8

7 %

نسبة عدم التوازن للفرامل الامامية للفتات الثقيلة و المتوسطة

أكبر من 20

41 %

كفاءة فرامل اليد

