

ملاحظة مهمة

يحق لمالك المركبة أو من يفوضه إعادة الفحص لفرصتين خلال 14 يوم عمل من تاريخ ووقت الفحص الأول. علماً أنه يجب حجز موعد لإعادة فحص المركبة والالتزام بالموعد المحدد.

للحجز والاطلاع على بنود الفحص والمقابل المالي يمكنك تحميل تطبيق سلامة المركبات أو زيارة الرابط الرسمي :

<https://pti.saso.gov.sa/apt>

الفحص الفني الدوري للسيارات والمركبات



MOTOR VEHICLES PERIODIC INSPECTION

س.ت. ٦-٧٩١٠-١١

هذه الوثيقة لا تحتاج إلى تصديق، للتحقق قم بمسح الكود التالي أو قم بزيارة :

<https://pti.saso.gov.sa/apt>



يرجى التحقق من بيانات المركبة و قراءة العداد الخاص بالمركبة قبل مغادرة موقع الفحص.

Before departing the station, ensure that the vehicle information and odometer reading are accurate

رقم المحاولة: 2

اجتياز

الخدمة :	خدمة الفحص الدوري	تاريخ الفحص :	16-08-2025
جهة الفحص :	الفحص الفني الدوري للسيارات و المركبات	موقع الفحص :	الرياض حي المونسية
رقم معاملة الفحص :	19832134	رقم الفاحص :	73719
قراءة العداد الحالية :	815,242 القراءة المسجلة من الفاحص	تاريخ الطباعة :	17:13 16/08/2025

نتائج الفحص الآلي

فحص الفرامل الآلي

المعيار	النتيجة	درجة الاجتياز	المعيار	النتيجة	درجة الاجتياز
كفاءة الفرامل الخلفية	56 %	أكبر من 45	كفاءة الفرامل الامامية	64 %	أكبر من 45
نسبة الاحتكاك للفرامل الخلفية	1 %	أقل من 20	نسبة الاحتكاك للفرامل الامامية	2 %	أقل من 20
نسبة عدم التوازن للفرامل الامامية للثقل الثقيلة و المتوسطة	5 %	أقل من 8	نسبة عدم التوازن للفرامل الخلفية للثقل الثقيلة و المتوسطة	4 %	أقل من 8.1
كفاءة فرامل اليد	46 %	أكبر من 20			

رقم المحاولة: 1

عدم اجتياز

الخدمة :	خدمة الفحص الدوري	تاريخ الفحص :	16-08-2025
جهة الفحص :	الفحص الفني الدوري للسيارات و المركبات	موقع الفحص :	الرياض حي المونسية
رقم معاملة الفحص :	19823524	رقم الفاحص :	74319
قراءة العداد الحالية :	815,242 القراءة المسجلة من الفاحص	الرقم المرجعي للحجز :	823832744

ملاحظات الفحص الظاهري

الفحص الظاهري الخارجي للمركبة

بلد الفحص	تفاصيل البلد	النتيجة
● أنوار التوقف المفاجئ (التحذير من وجود خطر)	الزجاجة الخارجية لأنوار الإشارة الأمامية ليست برتقالية (ويمكن قبول الزجاجة البيضاء إذا كان لون اللامبات الداخلية برتقالياً).	❌
● أنوار التوقف المفاجئ (التحذير من وجود خطر)	عدم عمل لأي من الأنوار الأساسية للمركبة، مثل أنوار التنبيه (الفلشر).	❌
● مساحات و غسيل الزجاج الأمامي والخلفي	جهاز غسيل الزجاج	❌
● العجلات وصواميلها	مسامير وصواميل العجلات مفقودة أو قصيرة أو تالفة لأي من العجلات	❌



هذه الوثيقة صالحة حتى تاريخ

16-08-2026

ملاحظة مهمة

يحق لمالك المركبة أو من يفوضه إعادة الفحص لفرضيتين خلال 14 يوم عمل من تاريخ ووقت الفحص الأول. علماً أنه يجب حجز موعد لإعادة فحص المركبة والالتزام بالموعد المحدد.

للحجز والاطلاع على بنود الفحص والمقابل المالي يمكنك تحميل تطبيق سلامة المركبات أو زيارة الرابط الرسمي :

<https://pti.saso.gov.sa/apt>

الفحص الفني الدوري للسيارات والمركبات



MOTOR VEHICLES PERIODIC INSPECTION

س.ت. ٩١٥٠٦-١٠

هذه الوثيقة لا تحتاج إلى تصديق، للتحقق قم بمسح الكود التالي أو قم بزيارة :

<https://pti.saso.gov.sa/apt>


الفحص الظاهري الخارجي للمركبة

النتيجة	تفاصيل البند	بند الفحص
رئيسي	عدم عمل لأي من الأنوار الأساسية للمركبة، مثل أنوار الإشارات.	● أنوار إشارات الدوران / الإنعطاف الخلفية
رئيسي	عدم تثبيت المقاعد في أرضية المركبة بوضع آمن أو وجود نقص في المسامير المثبتة للمقعد	● المقاعد وحواجز المقاعد
تحذير	فقدان جلدة (ربلة) دواسة الفرامل	● دواسة الفرامل
رئيسي	وجود شروخ أو حواف أو زوايا حادة بسطح الحواجز	● حواجز الحماية الامامية والجانبية والخلفية للشاحنات والمقطورات
رئيسي	عدم وجود أو عدم توفير بطاقة الرقم المميز للحاجز	● حواجز الحماية الامامية والجانبية والخلفية للشاحنات والمقطورات
رئيسي	وجود عطب أو كسور أو التواء لأي جزء من الحاجز	● حواجز الحماية الامامية والجانبية والخلفية للشاحنات والمقطورات
رئيسي	عدم وجود شريط عاكس اصفر على الحواجز الجانبية والخلفية	● حواجز الحماية الامامية والجانبية والخلفية للشاحنات والمقطورات
رئيسي	عدم وجود لوحة البيانات الايضاحية لحواجز الحماية	● حواجز الحماية الامامية والجانبية والخلفية للشاحنات والمقطورات
رئيسي	حواجز الحماية مثبتة بطريقة غير سليمة وغير مطابقة للتعليمات الخاصة باللوائح والمواصفات	● حواجز الحماية الامامية والجانبية والخلفية للشاحنات والمقطورات
رئيسي	حواجز الحماية مصنوعة من مواد غير الحديد الفولاذي وسبائك الالمنيوم الموصى بها	● حواجز الحماية الامامية والجانبية والخلفية للشاحنات والمقطورات
رئيسي	عدم تطابق الرقم المميز في لوحة البيانات الايضاحية للحاجز مع بطاقة الرقم المميز للحاجز	● حواجز الحماية الامامية والجانبية والخلفية للشاحنات والمقطورات
رئيسي	حاجز حماية جانبي بإحدى الجانبين لا يحقق الارتفاع المطلوب عن سطح الارض	● حواجز الحماية الامامية والجانبية والخلفية للشاحنات والمقطورات
رئيسي	وجود أجزاء تالفة من الشريط العاكس الأصفر	● حواجز الحماية الامامية والجانبية والخلفية للشاحنات والمقطورات
رئيسي	حاجز حماية خلفي لا يحقق الارتفاع المطلوب عن سطح الأرض	● حواجز الحماية الامامية والجانبية والخلفية للشاحنات والمقطورات
رئيسي	حواجز الحماية غير ثابتة (مرتخية) أو تهتز أثناء القيادة أو الاستعمال العادي للمركبة	● حواجز الحماية الامامية والجانبية والخلفية للشاحنات والمقطورات



هذه الوثيقة صالحة حتى تاريخ

16-08-2026

ملاحظة مهمة

يحق لمالك المركبة أو من يفوضه إعادة الفحص لفرصتين خلال 14 يوم عمل من تاريخ ووقت الفحص الأول. علماً أنه يجب حجز موعد لإعادة فحص المركبة والالتزام بالموعد المحدد.

للحجز والاطلاع على بنود الفحص والمقابل المالي يمكنك تحميل تطبيق سلامة المركبات أو زيارة الرابط الرسمي:

<https://pti.saso.gov.sa/apt>

الفحص الفني الدوري للسيارات والمركبات



MOTOR VEHICLES PERIODIC INSPECTION

س.ت. ٩٠٧٩١٠-١

هذه الوثيقة لا تحتاج إلى تصديق، للتحقق قم بمسح الكود التالي أو قم بزيارة:

<https://pti.saso.gov.sa/apt>


الفحص الظاهري السفلي للمركبة

النتيجة

رئيسي

تفاصيل البند

مجموعة أذرة



أذرة التوجيه (الدريسيون)

بند الفحص

مجموعة أذرة

التوجيه

نتائج الفحص الآلي



الفحص الآلي للانحراف العجلات

درجة الاجتياز

النتيجة

المعيار



أكبر من 7-

M/KM 1.9-

نتيجة الانحراف الجانبي

فحص الفرامل الآلي

درجة الاجتياز

النتيجة

المعيار



أكبر من 45

% 54

كفاءة الفرامل الخلفية



أقل من 20

% 2

نسبة الاحتكاك للفرامل الخلفية



أقل من 8

% 4

نسبة عدم التوازن للفرامل الامامية للفئات الثقيلة و

المتوسطة



أكبر من 20

% 49

كفاءة فرامل اليد

النتيجة

% 34 أكبر من 45

% 0 أقل من 20

% 1 أقل من 8.1

كفاءة الفرامل الامامية

نسبة الاحتكاك للفرامل الامامية

نسبة عدم التوازن للفرامل الخلفية للفئات الثقيلة و

المتوسطة

قراءات عداد المركبة

2020

06 مايو



2021

29 مارس



2023

11 يناير



2024

31 يناير



2025

16 أغسطس



القراءة المسجلة من الفاحص

187,466

244,377

259,703

1

815,242

