

ملاحظة مهمة

يحق لمالك المركبة أو من يفوضه إعادة الفحص لفرصتين خلال 14 يوم عمل من تاريخ ووقت الفحص الأول. علماً أنه يجب حجز موعد لإعادة فحص المركبة والالتزام بالموعد المحدد.

للحجز والاطلاع على بنود الفحص والمقابل المالي يمكنك تحميل تطبيق سلامة المركبات أو زيارة الرابط الرسمي :

<https://pti.saso.gov.sa/apt>

الفحص الفني الدوري للسيارات والمركبات



MOTOR VEHICLES PERIODIC INSPECTION

س.ت. ٦-٧٩١٠-١١

هذه الوثيقة لا تحتاج إلى تصديق، للتحقق قم بمسح الكود التالي أو قم بزيارة :

<https://pti.saso.gov.sa/apt>



يرجى التحقق من بيانات المركبة و قراءة العداد الخاص بالمركبة قبل مغادرة موقع الفحص.

Before departing the station, ensure that the vehicle information and odometer reading are accurate

رقم المحاولة: 1

اجتياز

14-07-2025

تاريخ الفحص :

الرياض حي الشفا طريق دبراب

موقع الفحص :

625

رقم الفاحص :

782454437

الرقم المرجعي للحجز :

خدمة الفحص الدوري

الفحص الفني الدوري للسيارات و
المركبات

19057020

رقم معاملة الفحص :

824728

قراءة العداد :

نتائج الفحص الآلي

الفحص الآلي للانحراف العجلات

درجة الاجتياز

النتيجة

المعيار

أكبر من 7-

M/KM 1.5-

نتيجة الانحراف الجانبي

فحص الفرامل الآلي

درجة الاجتياز

النتيجة

المعيار

أكبر من 45

% 75

كفاءة الفرامل الامامية

أقل من 20

% 2

نسبة الاحتكاك للفرامل الامامية

أقل من 8

% 6

نسبة عدم التوازن للفرامل الامامية للفتات الثقيلة و

أكبر من 20

% 22

كفاءة فرامل اليد

