

ملاحظة مهمة

يحق لمالك المركبة أو من يفوضه إعادة الفحص لفرصتين خلال 14 يوم عمل من تاريخ ووقت الفحص الأول. علماً أنه يجب حجز موعد لإعادة فحص المركبة والالتزام بالموعد المحدد.

للحجز والاطلاع على بنود الفحص والمقابل المالي يمكنك تحميل تطبيق سلامة المركبات أو زيارة الرابط الرسمي :
<https://pti.saso.gov.sa/apt>



هذه الوثيقة لا تحتاج إلى تصديق، للتحقق قم بمسح الكود التالي أو قم بزيارة :
<https://pti.saso.gov.sa/apt>



يرجى التحقق من بيانات المركبة و قراءة العداد الخاص بالمركبة قبل مغادرة موقع الفحص.

Before departing the station, ensure that the vehicle information and odometer reading are accurate

رقم المحاولة: 2

اجتياز

الخدمة :	خدمة الفحص الدوري	تاريخ الفحص :	27-12-2025
جهة الفحص :	الفحص الفني الدوري للسيارات و المركبات	موقع الفحص :	الرياض حي المونسية
رقم معاملة الفحص :	22887471	رقم الفاحص :	1459
قراءة العداد الحالية :	242090 القراءة المسجلة من الفاحص	الرقم المرجعي للحجز :	974020234
		تاريخ الطباعة :	21:39 27/12/2025

نتائج الفحص الآلي

فحص الفرامل الآلي

النتيجة	درجة الاجتياز	المعيار
54 %	أكثر من 45	كفاءة الفرامل الخلفية
2 %	أقل من 20	نسبة الاحتكاك للفرامل الخلفية
2 %	أقل من 8	نسبة عدم التوازن للفرامل الامامية للفتات الثقيلة و المتوسطة
29 %	أكثر من 20	كفاءة فرامل اليد
النتيجة	درجة الاجتياز	المعيار
47 %	أكثر من 45	كفاءة الفرامل الامامية
0 %	أقل من 20	نسبة الاحتكاك للفرامل الامامية
4 %	أقل من 8.1	نسبة عدم التوازن للفرامل الخلفية للفتات الثقيلة و المتوسطة

رقم المحاولة: 1

عدم اجتياز

الخدمة :	خدمة الفحص الدوري	تاريخ الفحص :	27-12-2025
جهة الفحص :	الفحص الفني الدوري للسيارات و المركبات	موقع الفحص :	الرياض حي المونسية
رقم معاملة الفحص :	22880421	رقم الفاحص :	82649
قراءة العداد الحالية :	242084 القراءة المسجلة من الفاحص	الرقم المرجعي للحجز :	973818192

ملاحظات الفحص الظاهري

الفحص الظاهري الخارجي للمركبة

بند الفحص	تفاصيل البند	النتيجة
● حواجز الحماية الامامية والجانبية والخلفية للشاحنات والمقطورات	✗ حواجز الحماية غير ثابتة (مرتخية) أو تهتز أثناء القيادة أو الاستعمال العادي للمركبة	رئيسي
● حواجز الحماية الامامية والجانبية والخلفية للشاحنات والمقطورات	✗ وجود أجزاء تالفة من الشريط العاكس الأصفر	رئيسي
● حواجز الحماية الامامية والجانبية والخلفية للشاحنات والمقطورات	✗ حواجز الحماية مثبتة بطريقة غير سليمة وغير مطابقة للتعليمات الخاصة باللوائح والمواصفات	رئيسي



هذه الوثيقة صالحة حتى تاريخ

27-12-2026

ملاحظة مهمة

يحق لمالك المركبة أو من يفوضه إعادة الفحص لفرصتين خلال 14 يوم عمل من تاريخ ووقت الفحص الأول. علماً أنه يجب حجز موعد لإعادة فحص المركبة والالتزام بالموعد المحدد.

للحجز والاطلاع على بنود الفحص والمقابل المالي يمكنك تحميل تطبيق سلامة المركبات أو زيارة الرابط الرسمي :

<https://pti.saso.gov.sa/apt>

الفحص الفني الدوري للسيارات والمركبات



MOTOR VEHICLES PERIODIC INSPECTION

س.ت. ١٠٧٩١٥-٦

هذه الوثيقة لا تحتاج إلى تصديق،
للتحقق قم بمسح الكود التالي أو
قم بزيارة :

<https://pti.saso.gov.sa/apt>


نتائج الفحص الآلي



الفحص الآلي للانحراف العجلات

المعيار	النتيجة	درجة الاجتياز
نتيجة الانحراف الجانبي	M/KM 0.8-	أكثر من 7- ✓

فحص الفرامل الآلي

المعيار	النتيجة	درجة الاجتياز
كفاءة الفرامل الخلفية	% 57	أكثر من 45 ✓
نسبة الاحتكاك للفرامل الخلفية	% 2	أقل من 20 ✓
نسبة عدم التوازن للفرامل الامامية للفئات الثقيلة و المتوسطة	% 0	أقل من 8 ✓
كفاءة فرامل اليد	% 35	أكثر من 20 ✓
المعيار	النتيجة	درجة الاجتياز
كفاءة الفرامل الامامية	% 40	أكثر من 45 ✗
نسبة الاحتكاك للفرامل الامامية	% 0	أقل من 20 ✓
نسبة عدم التوازن للفرامل الخلفية للفئات الثقيلة و المتوسطة	% 3	أقل من 8.1 ✓

